

	Audit technique – Poste de relèvement													
	<b>Poste de relèvement</b>	<b>De Picadis n°2 (St Pantaléon de Larche)</b>												
	Date visite	20 février 2020												
	Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET												
	En présence de	CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (06 24 34 59 07)												
Caractéristiques principales du poste														
Capacité du poste	49 m <sup>3</sup> /h (24 m <sup>3</sup> /h et 25 m <sup>3</sup> /h)	Mise en route	Non Précisé											
														
Situation	Localisation	Poste de relevage situé rue des Picadis, en bordure d'un chemin carrossable en tout temps. Coordonnées GPS :												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Désignation</th><th>Commune</th><th>GPS</th><th>Lambert 93 X</th><th>Lambert 93 Y</th><th>Lambert II étendue X</th><th>Lambert II étendue Y</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PR des Picadis n°2</td><td>St Pantaléon de Larche</td><td>45°08'25" N    1°27'55" E</td><td>579375</td><td>6450171</td><td>531451</td><td>2015903</td></tr> </tbody> </table>	Désignation	Commune	GPS	Lambert 93 X	Lambert 93 Y	Lambert II étendue X	Lambert II étendue Y	PR des Picadis n°2	St Pantaléon de Larche	45°08'25" N    1°27'55" E	579375	6450171
Désignation	Commune	GPS	Lambert 93 X	Lambert 93 Y	Lambert II étendue X	Lambert II étendue Y								
PR des Picadis n°2	St Pantaléon de Larche	45°08'25" N    1°27'55" E	579375	6450171	531451	2015903								
Facilité d'accès														
Oui sur le domaine public, sans clôture ni portail.														
Technique	Zone inondable	Non												
	Présence d'un bâtiment	Non												
	Nature de la cuve	En béton avec plaques en fonte sur le panier dégrilleur et la cuve de relevage fermées normalement par un cadenas. <i>Les 2 plaques sont vétustes et devraient être remplacées pour sécuriser le poste.</i> Le PR n'est pas équipé de barres anti-chute.												
	Dégrillage	Oui, panier dégrilleur en inox												
Installation de commandes	Pompage	1+1 - Marque : Grundfos												
	Variation de fréquence	Non												
	Mesure de niveau	Poires de niveau (2).												
	Ballon anti bâlier	Sans objet												
Sécurité	Mesure de débit	Sans objet												
	Temps fonctionnement	Horo-compteur sur chacune des pompes												
	Chambre à vannes	Clapet (2) et vanne (2) dans le poste sur le refoulement des pompes												
	Désodorisation /ventilation	Sans objet												
Etat général	Traitement H2S	Sans objet												
	Isolement du poste	Sans objet												
	Présence d'un trop plein	Oui et rejet au ruisseau du Rieux Tort												
	Equipement du trop plein	Sans objet												
Contrôles réglementaires														
Moyens de levage		Sans objet	Rail de guidage et potence fixe											
Installations électriques		Ne sait pas												
Dispositif d'auto-surveillance		Sans objet												

	Audit technique – Poste de relèvement	
	<b>Poste de relèvement</b>	<b>De Picadis n°2 (St Pantaléon de Larche)</b>
	Date visite	20 février 2020
	Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
	En présence de	CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (06 24 34 59 07)
<b>Exploitation</b>		
Suivi du poste Documentation	Fréquence passage	1 fois par mois
	Cahier de relevé site	Oui dans l'armoire électrique
	Fréquence de curage	Le curage du PR est réalisé 1 fois par trimestre.
	Schéma électrique	Non
Entretien ouvrage	Espace vert	Sans objet
	Locaux d'exploitation	Sans objet
	Equipement	Conforme aux attentes
<b>Conclusions</b>		
Le PR des Picadis n°2 est en bon état apparent. Les 2 plaques en fonte du PR sont vétustes et devront être remplacées afin de sécuriser le PR.		
Pas d'écart entre l'inventaire des équipements « assainissement » transmis et la réalité du terrain. Toutefois, il conviendrait de rajouter dans l'inventaire :		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Le nombre de barres de guidage (2x2) et chaînes de relevage (3),</li> <li>- Le nombre de vannes (2) et de clapets (2) sur le refoulement des pompes,</li> <li>- La potence fixe,</li> <li>- L'absence de barreaudage anti-chute.</li> </ul>		



PR des Picadis n°2 : chemin d'accès au PR sans clôture ni portail



PR des Picadis n°2 : plaques en fonte sur le panier dégrilleur et le PR **non fermées** et potence fixe

Audit technique – Poste de relèvement	
<b>Poste de relèvement</b>	<b>De Picadis n°2 (St Pantaléon de Larche)</b>
Date visite	20 février 2020
Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
En présence de	CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (06 24 34 59 07)



PR des Picadis n°2 : panier dégrilleur, barres de guidage (2x2) et chaines de relevage (3), poires de niveau (2)



PR des Picadis n°2 : trop-plein et rejet au ruisseau du Rieux Tort



PR des Picadis n°2 : armoire électrique de commande et cahier de relève