


	Audit technique – Poste de relèvement																	
	Poste de relèvement	De la Rue de Corrèze (Malemort)																
	Date visite	19 février 2020																
	Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET																
	En présence de	CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (06 24 34 59 07)																
Caractéristiques principales du poste																		
Capacité du poste	196,1 m ³ /h (82,1 et 114,0 m ³ /h)	Mise en route Non précisé																
																		
Situation	Localisation	<p>Poste de relevage situé rue de la Corrèze, en bordure d'une route goudronnée carrossable en tout temps.</p> <p>Coordonnées GPS :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Désignation</th><th>Commune</th><th colspan="2">GPS</th><th>Lambert 93 X</th><th>Lambert 93 Y</th><th>Lambert II étendue X</th><th>Lambert II étendue Y</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PR de la rue de Corrèze</td><td>Malemort</td><td>45°10'04" N</td><td>1°33'19" E</td><td>586504</td><td>6453091</td><td>538562</td><td>2018885</td></tr> </tbody> </table>	Désignation	Commune	GPS		Lambert 93 X	Lambert 93 Y	Lambert II étendue X	Lambert II étendue Y	PR de la rue de Corrèze	Malemort	45°10'04" N	1°33'19" E	586504	6453091	538562	2018885
Désignation	Commune	GPS		Lambert 93 X	Lambert 93 Y	Lambert II étendue X	Lambert II étendue Y											
PR de la rue de Corrèze	Malemort	45°10'04" N	1°33'19" E	586504	6453091	538562	2018885											
Facilité d'accès	Oui sur le domaine public, avec clôture et portillon fermé par une chaîne et un cadenas. Le portillon est endommagé et devrait être remplacé.																	
Zone inondable	Non																	
Présence d'un bâtiment	Non																	
Nature de la cuve	En béton avec capotage en aluminium sur la cuve de relevage fermé par un cadenas. Le PR n'est pas équipé de barres anti-chute.																	
Technique	Dégrillage	Non																
	Pompage	1+1 - Marque : KSB																
	Variation de fréquence	Non																
	Mesure de niveau	Poires de niveau (3).																
	Ballon anti bâlier	Sans objet																
	Mesure de débit	Sans objet																
	Temps fonctionnement	Horo-compteur sur chacune des pompes																
	Chambre à vannes	Clapet (2) et vanne (2) dans le poste sur le refoulement des pompes.																
	Désodorisation /ventilation	Sans objet																
	Traitemen H2S	Sans objet																
	Isolement du poste	Sans objet																
	Présence d'un trop plein	Non, mais DO sur le réseau																
Installation de commandes	Equipement du trop plein	Sans objet																
	Armoire électrique	Oui																
	Automatisme	Non																
	Télésurveillance	Oui, SOFREL S50																
Sécurité	Groupe électrogène	Non																
	Clôture / Portail	Oui, et portail fermé par une chaîne et un cadenas																
	Accès aux ouvrages	Sans difficulté le PR est très accessible. Le PR n'est pas équipé de barres anti-chute																
	Accès équipements	Sans difficulté																
Etat général	Eau potable	Non																
	Génie Civil	Bon état apparent																
	Equipements	Bon état apparent																
Contrôles réglementaires																		
Moyens de levage	Sans objet	Rail de guidage et intervention extérieure																
Installations électriques	Ne sait pas																	

	Audit technique – Poste de relèvement	
	Poste de relèvement	De la Rue de Corrèze (Malemort)
	Date visite	19 février 2020
	Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
	En présence de	CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (06 24 34 59 07)
Dispositif d'auto-surveillance	Sans objet	
Exploitation		
Suivi du poste Documentation	Fréquence passage	1 fois par mois
	Cahier de relevé site	Oui dans l'armoire électrique
	Fréquence de curage	Le curage du PR est réalisé 1 fois par trimestre.
Entretien ouvrage	Schéma électrique	Oui dans l'armoire électrique
	Espace vert	Sans objet
	Locaux d'exploitation	Sans objet
Conclusions		
<p>Créé en 2002, le PR de la Corrèze est en bon état apparent. Le portail serait à changer, mais comme le poste doit être déplacé ce changement ne s'avère pas utile.</p> <p>Pas d'écart entre l'inventaire des équipements « assainissement » transmis et la réalité du terrain. Toutefois il conviendrait de rajouter dans l'inventaire :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le nombre de poires 3) - Le nombre de vannes (2) et de clapets (2) sur le refoulement des pompes, - Le nombre de barres de guidage(2) et chaînes de relevage, - L'absence de barreaudage anti-chute. 		



PR rue de la Corrèze : accès au PR, local électrique et plaques en aluminium du PR fermées par un cadenas



PR rue de la Corrèze : échelle d'accès au PR, panier dégrilleur, barres de guidage(2) et chaînes de relevage (2), poires de niveau (3)


Audit technique – Poste de relèvement	
Poste de relèvement	De la Rue de Corrèze (Malemort)
Date visite	19 février 2020
Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
En présence de	CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (06 24 34 59 07)



PR rue de la Corrèze : vannes (2) et clapets (2) sur refoulement des pompes potable



PR rue de la Corrèze : coffret EDF, armoire électrique de commande



PR rue de la Corrèze : armoire électrique de commande, schéma électrique et cahier de relève, document pompe KSB

Audit technique – Poste de relèvement

Poste de relèvement	De la Rue de Corrèze (Malemort)
Date visite	19 février 2020
Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
En présence de	CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (06 24 34 59 07)



PR rue de la Corrèze : armoire SOFREL S50 et sa batterie