

	Audit technique – Poste de relèvement															
	Poste de relèvement	Du Bourg (Varetz)														
	Date visite	11 février 2020														
	Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET														
	En présence de	CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (06 24 34 59 07)														
Caractéristiques principales du poste																
Capacité du poste	91,5 m ³ /h (46,8 m ³ /h et 44,7 m ³ /h)	Mise en route 2004														
																
Situation	Localisation	<p>Poste de relevage situé sur le site des Ateliers Municipaux, site clôturé et fermé par un portail double vantail. Le PR est accessible par une route goudronnée carrossable en tout temps.</p> <p><u>Coordonnées GPS :</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Désignation</th><th>Commune</th><th>GPS</th><th>Lambert 93 X</th><th>Lambert 93 Y</th><th>Lambert II étendue X</th><th>Lambert II étendue Y</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PR du Bourg</td><td>Varetz</td><td>45°11'37" N 1°27'15" E</td><td>578618</td><td>6456110</td><td>530644</td><td>2021841</td></tr> </tbody> </table>	Désignation	Commune	GPS	Lambert 93 X	Lambert 93 Y	Lambert II étendue X	Lambert II étendue Y	PR du Bourg	Varetz	45°11'37" N 1°27'15" E	578618	6456110	530644	2021841
Désignation	Commune	GPS	Lambert 93 X	Lambert 93 Y	Lambert II étendue X	Lambert II étendue Y										
PR du Bourg	Varetz	45°11'37" N 1°27'15" E	578618	6456110	530644	2021841										
Facilité d'accès	Oui sur un site privé clôturé et fermé par un portail fermé à clé. A l'intérieur du site, le PR n'a ni clôture ni portail est accessible par un escalier (4 marches) en aluminium avec 2 rampes. Le PR est entouré d'un garde-corps.															
Zone inondable	Non															
Présence d'un bâtiment	Non															
Technique	Nature de la cuve	En polyester avec capotage en aluminium sur la cuve de relevage et en polyester sur la chambre de vannes. Le PR n'est pas équipé de barres anti-chute.														
	Dégrillage	Oui, panier dégrilleur en inox														
	Pompage	1+1 - Marque : Grundfos)														
	Variation de fréquence	Non														
	Mesure de niveau	Poires de niveau (3).														
	Ballon anti bâlier	Sans objet														
	Mesure de débit	Sans objet														
	Temps fonctionnement	Horo-compteur sur chacune des pompes														
	Chambre à vannes	Clapet (2) et vanne (3) dans la chambre de vannes située à l'extérieur du poste et fermée par un capot en polyester et un cadenas.														
	Désodorisation /ventilation	Sans objet														
Installation de commandes	Traitement H2S	Sans objet														
	Isolement du poste	Sans objet														
	Présence d'un trop plein	Non. Le « trop-plein » est sur le réseau (DO) et rejoint la Loyre affluent de la Vézère.														
	Equipement du trop plein	Sans objet														
Sécurité	Armoire électrique	Oui														
	Automatisme	Non														
	Télésurveillance	Oui, SOFREL S550														
	Groupe électrogène	Non														
Etat général	Clôture / Portail	Oui pour le site, et non pour le PR														
	Accès aux ouvrages	Sans difficulté le PR est très accessible. Le PR n'est pas équipé de barres anti-chute														
	Accès équipements	Sans difficulté														
	Eau potable	Oui														

Audit technique – Poste de relèvement	
Poste de relèvement	Du Bourg (Varetz)
Date visite	11 février 2020
Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
En présence de	CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (06 24 34 59 07)

Contrôles réglementaires		
Moyens de levage	Sans objet	Rail de guidage et intervention extérieure
Installations électriques	Ne sait pas	
Dispositif d'auto-surveillance	Sans objet	

Exploitation		
Suivi du poste	Fréquence passage	1 fois par mois
Documentation	Cahier de relevé site	Oui dans l'armoire électrique
	Fréquence de curage	Le curage du PR est réalisé 1 fois par trimestre.
	Schéma électrique	Oui dans l'armoire électrique
Entretien ouvrage	Espace vert	Sans objet
	Locaux d'exploitation	Sans objet
	Equipement	Conforme aux attentes

Conclusions
Créé en 2004, le PR du Bourg est en bon état apparent.
Les écarts entre l'inventaire des équipements « assainissement » transmis et la réalité du terrain concernent :
<ul style="list-style-type: none"> - L'absence dans l'inventaire de la chambre de vannes : 3 vannes et 2 clapets, - L'absence dans l'inventaire de la trappe en aluminium, - Le trop-plein mentionné dans l'inventaire qui n'existe pas réellement et qui est sur le réseau de collecte (DO),
Il conviendrait également de rajouter dans l'inventaire l'absence de barreaudage anti-chute.



PR du Bourg : route d'accès, clôture et portail du site, et vue générale du PR



PR du Bourg : cuve polyester et plaques de capotage en aluminium

Audit technique – Poste de relèvement

Poste de relèvement	Du Bourg (Varetz)
Date visite	11 février 2020
Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
En présence de	CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (06 24 34 59 07)



PR du Bourg : panier dégrilleur, barres de guidage et chaines de relevage, poire de niveau (3)



PR du Bourg : capot en polyester de la chambre à vannes avec vanne (3) et clapet (2)

Audit technique – Poste de relèvement

Poste de relèvement	Du Bourg (Varetz)
Date visite	11 février 2020
Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
En présence de	CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (06 24 34 59 07)



PR du Bourg : vanne d'isolement du poste situé devant l'escalier.



PR du Bourg : armoire électrique, télésurveillance SOFREL S550 et sa batterie, schéma électrique et cahier de relève