

	Audit technique – Poste de relèvement																	
	Poste de relèvement	De la Zone Artisanale (Varetz)																
	Date visite	11 février 2020																
	Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET																
	En présence de	CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (06 24 34 59 07)																
Caractéristiques principales du poste																		
Capacité du poste	Pas de données	Mise en route 2004																
  																		
Situation	Localisation	<p>Poste de relevage au milieu de la chaussée et accessible par une route carrossable en tout temps.</p> <p>Il s'agit de l'ancienne STEP de Varetz qui à été aménagée en poste de relevage.</p> <p><u>Coordonnées GPS :</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Désignation</th><th>Commune</th><th colspan="2">GPS</th><th>Lambert 93 X</th><th>Lambert 93 Y</th><th>Lambert II étendue X</th><th>Lambert II étendue Y</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PR de la Zone Artisanale</td><td>Varetz</td><td>45°11'45" N</td><td>1°26'56" E</td><td>578208</td><td>6456365</td><td>530232</td><td>2022093</td></tr> </tbody> </table>	Désignation	Commune	GPS		Lambert 93 X	Lambert 93 Y	Lambert II étendue X	Lambert II étendue Y	PR de la Zone Artisanale	Varetz	45°11'45" N	1°26'56" E	578208	6456365	530232	2022093
Désignation	Commune	GPS		Lambert 93 X	Lambert 93 Y	Lambert II étendue X	Lambert II étendue Y											
PR de la Zone Artisanale	Varetz	45°11'45" N	1°26'56" E	578208	6456365	530232	2022093											
Facilité d'accès	Oui sur le domaine public, sans clôture ni portail.																	
Zone inondable	Non																	
Présence d'un bâtiment	Non																	
Technique	Nature de la cuve	En béton avec trappes en fonte sur la cuve de relevage. Le PR n'est pas équipé de barres anti-chute.																
	Dégrillage	Oui, mais panier dégrilleur HS																
	Pompage	1+1 - Marque : ABS																
	Variation de fréquence	Non																
	Mesure de niveau	Poires de niveau (3).																
	Ballon anti bâlier	Sans objet																
	Mesure de débit	Sans objet																
	Temps fonctionnement	Horo-compteur sur chacune des pompes																
	Chambre à vannes	Clapet (2) et vanne (2) directement sur le refoulement des 2 pompes.																
	Désodorisation /ventilation	Sans objet																
	Traitemen H2S	Sans objet																
	Isolement du poste	Sans objet																
	Présence d'un trop plein	Non																
	Equipement du trop plein	Sans objet																
Installation de commandes	Armoire électrique	Oui																
	Automatisme	Oui, MOELLER Easy 400-POW																
	Télésurveillance	Oui, SOFREL S50																
	Groupe électrogène	Non																
Sécurité	Clôture / Portail	Non																
	Accès aux ouvrages	Sans difficulté le PR est très accessible. Le PR n'est pas équipé de barres anti-chute																
	Accès équipements	Sans difficulté																
	Eau potable	Non																
Etat général	Génie Civil	Bon état apparent																
	Equipements	Bon état apparent.																
	Serrurerie	Bon état apparent																

	Audit technique – Poste de relèvement	
	Poste de relèvement	De la Zone Artisanale (Varetz)
	Date visite	11 février 2020
	Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
	En présence de	CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (06 24 34 59 07)
Contrôles réglementaires		
Moyens de levage	Sans objet	Rail de guidage et intervention extérieure
Installations électriques	Ne sait pas	
Dispositif d'auto-surveillance	Sans objet	
Exploitation		
Suivi du poste	Fréquence passage	1 fois par mois
Documentation	Cahier de relevé site	Oui dans l'armoire électrique
	Fréquence de curage	Le curage du PR est réalisé 1 fois par trimestre.
Entretien ouvrage	Schéma électrique	Oui dans l'armoire électrique
	Espace vert	Sans objet
	Locaux d'exploitation	Sans objet
	Equipement	Conforme aux attentes
Conclusions		
Créé en 2004, le PR de la Zone Artisanale, qui correspond à l'aménagement de l'ancienne station d'épuration de Varetz, est en bon état apparent.		
Pas d'écart entre l'inventaire des équipements « assainissement » transmis et la réalité du terrain. Il conviendrait néanmoins de rajouter dans l'inventaire :		
<ul style="list-style-type: none"> - Le nombre de vannes (2) et de clapets (2) sur le refoulement des 2 pompes, - L'absence de barreaudage anti-chute. 		




PR de la Zone Artisanale : situation du PR et trappes en fonte de capotage du PR



PR de la Zone Artisanale : panier dégrilleur HS, barres de guidage et chaines de relevage, poires de niveau (3)

Audit technique – Poste de relèvement

Poste de relèvement	De la Zone Artisanale (Varetz)
Date visite	11 février 2020
Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
En présence de	CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (06 24 34 59 07)



PR de la Zone Artisanale : coffret EDF, armoire électrique, télésurveillance SOFREL S50 et sa batterie, schéma électrique, cahier de relève, et automate MOELLER Easy 400-POW