

	Audit technique – Poste de relèvement																	
	Poste de relèvement	De la Bontat (Commune de Voutezac)																
	Date visite	12 Mars 2020																
	Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET																
	En présence de	CABB : Mr Rémy DELFOUR (06 16 24 42 27)																
Caractéristiques principales du poste																		
Capacité du poste	28,3 m ³ /h (13,2 m ³ /h et 15,1 m ³ /h)	Mise en route 2000																
 12/03/2020		 12/03/2020																
Situation	Localisation	<p>Poste de relevage situé le long de la Vézère, à l'entrée du camping Le Bontat, et en bordure d'une route goudronnée carrossable en tout temps.</p> <p>Coordonnées GPS :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Désignation</th> <th>Commune</th> <th colspan="2">GPS</th> <th>Lambert 93 X</th> <th>Lambert 93 Y</th> <th>Lambert II étendue X</th> <th>Lambert II étendue Y</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PR de la Bontat</td> <td>Voutezac</td> <td>45°16'50" N</td> <td>1°27'29" E</td> <td>579112</td> <td>6465758</td> <td>531058</td> <td>2031502</td> </tr> </tbody> </table>	Désignation	Commune	GPS		Lambert 93 X	Lambert 93 Y	Lambert II étendue X	Lambert II étendue Y	PR de la Bontat	Voutezac	45°16'50" N	1°27'29" E	579112	6465758	531058	2031502
Désignation	Commune	GPS		Lambert 93 X	Lambert 93 Y	Lambert II étendue X	Lambert II étendue Y											
PR de la Bontat	Voutezac	45°16'50" N	1°27'29" E	579112	6465758	531058	2031502											
Facilité d'accès	Oui sur le domaine public, sans clôture ni portillon.																	
Zone inondable	Oui																	
Présence d'un bâtiment	Non																	
Technique	Nature de la cuve	En polyester avec capot en polyester fermé par un cadenas. Le PR n'est pas équipé de barres anti-chute.																
	Dégrillage	Non																
	Pompage	1+1 - Marque : XYLEM (ex Flygt)																
	Variation de fréquence	Non																
	Mesure de niveau	Poires de niveau (3)																
	Ballon anti bélier	Sans objet																
	Mesure de débit	Sans objet																
	Temps fonctionnement	Horo-compteur sur chacune des pompes																
	Chambre à vannes	Clapet (2) et vanne (2) situés directement sur les pompes																
	Désodorisation /ventilation	Sans objet																
	Traitements H2S	Sans objet																
	Isolement du poste	Sans objet																
	Présence d'un trop plein	Oui et rejet dans la Vézère																
	Equipement du trop plein	Sans objet																
Installation de commandes	Armoire électrique	Oui																
	Automatisme	Oui, SIEMENS Logo! 24R																
	Télésurveillance	Non																
	Groupe électrogène	Non																
Sécurité	Clôture / Portail	Oui, portail fermé à clé																
	Accès aux ouvrages	Sans difficulté, le PR est très accessible. Le PR n'est pas équipé de barres anti-chute.																
	Accès équipements	Sans difficulté																
	Eau potable	Oui, avec compteur d'eau																
Etat général	Génie Civil	Bon état général apparent																
	Equipements	Bon état général apparent																
	Serrurerie	Bon état général apparent																
Contrôles réglementaires																		
Moyens de levage	Sans objet	Barres de guidage et intervention extérieure																

	Audit technique – Poste de relèvement	
	Poste de relèvement	De la Bontat (Commune de Voutezac)
	Date visite	12 Mars 2020
	Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
	En présence de	CABB : Mr Rémy DELFOUR (06 16 24 42 27)
Installations électriques	Ne sait pas	
Dispositif d'auto-surveillance	Sans objet	
Exploitation		
Documentation	Fréquence passage	1 fois par mois
	Cahier de relevé site	Oui dans l'armoire électrique
	Fréquence de curage	1 fois par trimestre. Le PR est visuellement « propre ».
	Schéma électrique	Non
Entretien ouvrage	Espace vert	Sans objet
	Locaux d'exploitation	Sans objet
	Equipement	Conforme aux attentes
Conclusions		
Créé en 2000, PR de la Bontat est en bon état apparent. Le PR serait à sécuriser par la mise en place de barres anti-chute. Le jour de la visite y avait une fuite sur le joint d'étanchéité du trop-plein.		
Les écarts relevés entre l'inventaire des équipements « assainissement » transmis et la réalité du terrain concernent :		
<ul style="list-style-type: none"> - L'absence de trop-plein dans l'inventaire alors qu'il existe, - Le nombre de poires dans l'inventaire (2) alors qu'il y a bien 3 poires de niveau. 		
Cela étant, il conviendrait de rajouter dans l'inventaire :		
<ul style="list-style-type: none"> - Le nombre de barres de guidage (2x2) et chaînes de relevage (2), - Le nombre de vannes (2) et de clapets (2) sur le refoulement des pompes, - L'automate SIEMENS Logo! 24R - Le pied de potence dans le PR, - La présence d'eau potable, - L'absence de barraudage anti-chute. 		



PR de la Bontat : route d'accès, clôture et portail



PR de la Bontat : capot en polyester sur PR fermé par un cadenas et plaque compteur d'eau potable

Audit technique – Poste de relèvement	
Poste de relèvement	De la Bontat (Commune de Voutezac)
Date visite	12 Mars 2020
Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
En présence de	CABB : Mr Rémy DELFOUR (06 16 24 42 27)



PR de la Bontat : barre de guidage (2x2) et chaîne de relevage (2), vanne (2) et clapet (2), poires de niveau (3)




PR de la Bontat : trop-plein (rejet à la Vézère)



PR de la Bontat : Coffret EDF, coffret électrique et horo-compteur (2)

Audit technique – Poste de relèvement	
Poste de relèvement	De la Bontat (Commune de Voutezac)
Date visite	12 Mars 2020
Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
En présence de	CABB : Mr Rémy DELFOUR (06 16 24 42 27)



PR de la Bontat : automate SIEMENS Logo! 24R et cahier de relève



PR de la Bontat : plaques pompes Xylem (ex Flygt)