

	<b>Audit technique – Poste de relèvement</b>							
	<b>Poste de relèvement</b>	<b>De Lafarge (Commune de Dampniat)</b>						
	Date visite	9 Mars 2020						
	Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET						
	En présence de	CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (06 24 34 59 07)						
<b>Caractéristiques principales du poste</b>								
Capacité du poste	35,1 m <sup>3</sup> /h (18,4 m <sup>3</sup> /h et 16,7 m <sup>3</sup> /h)	Mise en route 1994 et 2003						
								
<b>Situation</b>	Localisation	Poste de relevage situé e, contre bas de la D162, route carrossable en tout temps. L'accès au PR se fait ensuite à pied. <u>Coordonnées GPS :</u>						
	Désignation	Commune	GPS	Lambert 93 X	Lambert 93 Y	Lambert II étendue X	Lambert II étendue Y	
	PR de Lafarge	Dampniat	45°09'56 N	1°37'43" E	592260	6452742	544327	2018583
	Facilité d'accès	Oui sur le domaine public, sans clôture ni portail.						
	Zone inondable	Non						
<b>Technique</b>	Présence d'un bâtiment	Non						
	Nature de la cuve	En polyester avec plaque en polyester sur la cuve de relevage fermée par un cadenas. Le PR n'est pas équipé de barres anti-chute.						
	Dégrillage	Oui, panier dégrilleur en inox						
	Pompage	1+1 - Marque : KSB						
	Variation de fréquence	Non						
	Mesure de niveau	Poires de niveau (3).						
	Ballon anti bâlier	Sans objet						
	Mesure de débit	Sans objet						
	Temps fonctionnement	Horo-compteur sur chacune des pompes						
	Chambre à vannes	Clapet (2) et vanne (2) dans le poste sur le refoulement des pompes						
	Désodorisation /ventilation	Sans objet						
	Traitement H2S	Sans objet						
	Isolement du poste	Sans objet						
	Présence d'un trop plein	Oui et rejet au fossé						
	Equipement du trop plein	Sans objet						
<b>Installation de commandes</b>	Armoire électrique	Oui						
	Automatisme	Non						
	Télésurveillance	Oui, SOFREL S50						
	Groupe électrogène	Non						
<b>Sécurité</b>	Clôture / Portail	Non						
	Accès aux ouvrages	Sans difficulté le PR est très accessible par route carrossable puis à pied. Le PR n'est pas équipé de barres anti-chute						
	Accès équipements	Sans difficulté						
	Eau potable	Non						
<b>Etat général</b>	Génie Civil	Bon état apparent						
	Equipements	Bon état apparent						
	Serrurerie	Bon état apparent						
<b>Contrôles réglementaires</b>								
<b>Moyens de levage</b>		Sans objet	Rail de guidage et intervention extérieure					
<b>Installations électriques</b>		Ne sait pas						
<b>Dispositif d'auto-surveillance</b>		Sans objet						

	Audit technique – Poste de relèvement	
	Poste de relèvement	De Lafarge (Commune de Dampniat)
	Date visite	9 Mars 2020
	Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
	En présence de	CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (06 24 34 59 07)
<b>Exploitation</b>		
Documentation	Fréquence passage	1 fois par mois
	Cahier de relevé site	Oui dans l'armoire électrique
	Fréquence de curage	Le curage du PR est réalisé 1 fois par trimestre.
	Schéma électrique	Non
Entretien ouvrage	Espace vert	Sans objet
	Locaux d'exploitation	Sans objet
	Equipement	Conforme aux attentes
<b>Conclusions</b>		
Créé en 1994 et réhabilité en 2003, Le PR de Lafarge est en bon état apparent. La PR de Lafarge reçoit les EU du Haut de Dampniat et du PR du Stade, qu'il refoule sur le réseau EU de Malemort.		
L'écart entre l'inventaire des équipements « assainissement » transmis et la réalité du terrain concerne les barres de guidage en galva mentionnées dans l'inventaire alors qu'il n'y en a pas. Cela étant, il conviendrait de rajouter dans l'inventaire : <ul style="list-style-type: none"><li>- Le nombre de poires de niveau (3),</li><li>- Le nombre de chaines de relevage (3),</li><li>- Le nombre de vannes (2) et de clapets (2) sur le refoulement des pompes,</li><li>- L'absence de barraudage anti-chute.</li></ul>		



PR de Lafarge : chemin d'accès au PR sans clôture ni portail



PR de Lafarge : plaque en polyester sur le PR fermée par un cadenas et regards arrivée EU et AEP

## Audit technique – Poste de relèvement

<b>Poste de relèvement</b>	<b>De Lafarge (Commune de Dampniat)</b>
Date visite	9 Mars 2020
Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
En présence de	CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (06 24 34 59 07)



PR de Lafarge : panier dégrilleur, pas de barres de guidage, chaînes de relevage (3), poires de niveau (3)



PR de Lafarge : trop-plein et rejet au fossé



PR de Lafarge : armoire électrique de commande, télésurveillance SOFREL S50 et sa batterie, et cahier de relève

Audit technique – Poste de relèvement	
Poste de relèvement	De Lafarge (Commune de Dampniat)
Date visite	9 Mars 2020
Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
En présence de	CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (06 24 34 59 07)



PR de Lafarge : regard AEP et plaque pompe KSB