


	Audit technique – Poste de relèvement													
	Poste de relèvement	Le Rey Haut (EP) - Brive												
	Date visite	2 décembre 2019												
	Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET												
	En présence de	CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (0624345907) SAUR : Mr Julien LACHAUD (0667756134)												
Caractéristiques principales du poste														
Capacité du poste	Débit : 57,6 m ³ /h	Mise en route 1998												
  														
Situation	Localisation	Poste de relevage situé sur le domaine public dans un endroit clos et fermé par un portail <u>Coordonnées GPS :</u>												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Désignation</th><th>Commune</th><th>GPS</th><th>Lambert 93 X</th><th>Lambert 93 Y</th><th>Lambert II étendue X</th><th>Lambert II étendue Y</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PR Le Rey Haut</td><td>Brive-la-Gaillarde</td><td>45°09'47" N 1°29'46" E</td><td>581847</td><td>6452654</td><td>533904</td><td>2018408</td></tr> </tbody> </table>	Désignation	Commune	GPS	Lambert 93 X	Lambert 93 Y	Lambert II étendue X	Lambert II étendue Y	PR Le Rey Haut	Brive-la-Gaillarde	45°09'47" N 1°29'46" E	581847	6452654
Désignation	Commune	GPS	Lambert 93 X	Lambert 93 Y	Lambert II étendue X	Lambert II étendue Y								
PR Le Rey Haut	Brive-la-Gaillarde	45°09'47" N 1°29'46" E	581847	6452654	533904	2018408								
Facilité d'accès	Accès assez facile, les ouvrages sont situés sur une parcelle privée et le long d'un fossé. Ils sont protégés par un grillage													
Zone inondable	Non													
Technique	Présence d'un bâtiment	Non												
	Nature de la cuve	En béton.												
	Dégrillage	Pas de panier dégrilleur mais un dessableur en amont des pompes												
	Pompage	1+1 – Marque : Xylem (ex Flygt). Les pompes datent de 2016												
	Variation de fréquence	Non												
	Mesure de niveau	Non												
	Ballon anti bâlier	Non												
	Mesure de débit	Non												
	Temps fonctionnement	Oui, horo-compteur sur chaque pompe												
	Chambre à vannes	Clapets (2) et vannes (2) directement dans le poste.												
Installation de commandes	Désodorisation / ventilation	Non												
	Traitement H2S	Non												
	Isolement du poste	Non												
	Présence d'un trop plein	Non												
Sécurité	Equipement du trop plein	Sans objet												
	Armoire électrique	Bon état												
	Automatisme	Oui												
	Télésurveillance	SOFREL S50												
	Groupe électrogène	Non												
Etat général	Clôture / Portail	Non												
	Accès aux ouvrages	Sans difficulté.												
	Accès équipements	Sans difficulté												
	Eau potable	Non												
Contrôles réglementaires														
Moyens de levage	Sans objet	Rail de guidage des pompes et intervention extérieure (camion grue, potence mobile)												
Installations électriques	Ne sait pas													
Dispositif d'auto-surveillance	Sans objet													
Exploitation														
Documentation	Fréquence passage	1 fois par mois sauf alarme – poste télésurveillé												
	Cahier de relevé site	Sans objet (télésurveillance SOFREL)												
	Fréquence de curage	1 fois par an												
	Schéma électrique	Non												


Audit technique – Poste de relèvement		
Poste de relèvement		Le Rey Haut (EP) - Brive
Date visite		2 décembre 2019
Contrôle établi par		BEEE – Henri MILLET
En présence de		CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (0624345907) SAUR : Mr Julien LACHAUD (0667756134)
Entretien ouvrage	Espace vert	Sans objet. Le fossé serait cependant à nettoyer
	Locaux d'exploitation	Sans objet
	Equipement	Conforme aux attentes

Conclusions

Le PR du Rey Haut fonctionne très épisodiquement.
L'état du Génie Civil est moyen
Bon état général apparent des équipements du poste.
Compte tenu de son emplacement isolé, une sécurisation du poste serait à envisager par la mise en place de barres anti-chute.
Un entretien du fossé de proximité du poste est également à prévoir.
Pas d'écart relevé entre l'inventaire des équipements « assainissement » transmis et la réalité du terrain.



PR du Rey Haut : pompes de relavage et fosse de récupération



PR Le Rey Haut : poires de niveau (3), barre de guidage

Audit technique – Poste de relèvement

Poste de relèvement	Le Rey Haut (EP) - Brive
Date visite	2 décembre 2019
Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
En présence de	CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (0624345907) SAUR : Mr Julien LACHAUD (0667756134)



PR Le Rey Haut : dessableur amont



PR Le Rey Haut : armoire de commande