

	Audit technique – Poste de relèvement																	
	Poste de relèvement	De l'Atelier Municipal (St Robert)																
	Date visite	13 février 2020																
	Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET																
	En présence de	CABB : Mr Guy BUISSON (06 16 24 03 52)																
Caractéristiques principales du poste																		
Capacité du poste	6,3 m ³ /h (3,9 m ³ /h et 2,4 m ³ /h)	Mise en route Non Précisé																
																		
Situation	Localisation	<p>Poste de relevage est situé le long du cimetière, en bordure d'une route carrossable en tout temps.</p> <p>Coordonnées GPS :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Désignation</th><th>Commune</th><th colspan="2">GPS</th><th>Lambert 93 X</th><th>Lambert 93 Y</th><th>Lambert II étendue X</th><th>Lambert II étendue Y</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PR de l'Atelier Municipal</td><td>St Robert</td><td>45°15'30" N</td><td>1°17'34" E</td><td>566103</td><td>6463557</td><td>518055</td><td>2029191</td></tr> </tbody> </table>	Désignation	Commune	GPS		Lambert 93 X	Lambert 93 Y	Lambert II étendue X	Lambert II étendue Y	PR de l'Atelier Municipal	St Robert	45°15'30" N	1°17'34" E	566103	6463557	518055	2029191
Désignation	Commune	GPS		Lambert 93 X	Lambert 93 Y	Lambert II étendue X	Lambert II étendue Y											
PR de l'Atelier Municipal	St Robert	45°15'30" N	1°17'34" E	566103	6463557	518055	2029191											
Facilité d'accès	Oui sur le domaine public, avec clôture et portillon fermé à clé.																	
Zone inondable	Non																	
Présence d'un bâtiment	Non																	
Technique	Nature de la cuve	En polyester avec capotage en polyester sur la cuve de relevage et la chambre de vannes fermées par un cadenas. Le PR n'est pas équipé de barres anti-chute.																
	Dégrillage	Non																
	Pompage	1+1 - Marque : Grundfos																
	Variation de fréquence	Non																
	Mesure de niveau	Poires de niveau (3).																
	Ballon anti bâlier	Sans objet																
	Mesure de débit	Sans objet																
	Temps fonctionnement	Horo-compteur sur chacune des pompes																
	Chambre à vannes	Clapet (2) et vanne (3) dans la chambre de vannes située à l'extérieur du poste et fermée par un capot en polyester fermé par un cadenas.																
	Désodorisation /ventilation	Sans objet																
	Traitement H2S	Sans objet																
	Isolement du poste	Sans objet																
Installation de commandes	Présence d'un trop plein	Oui et rejet au fossé																
	Equipement du trop plein	Sans objet																
Sécurité	Armoire électrique	Oui																
	Automatisme	Oui, MOELLER 400-POW																
	Télésurveillance	Non																
	Groupe électrogène	Non																
Etat général	Clôture / Portail	Oui																
	Accès aux ouvrages	Sans difficulté le PR est très accessible. Le PR n'est pas équipé de barres anti-chute																
	Accès équipements	Sans difficulté																
	Eau potable	Oui, robinet dans la chambre à vannes																
Contrôles réglementaires																		
Moyens de levage	Sans objet	Rail de guidage et pied de potence dans le poste																
Installations électriques	Ne sait pas																	
Dispositif d'auto-surveillance	Sans objet																	
Exploitation																		

Audit technique – Poste de relèvement	
Poste de relèvement	De l'Atelier Municipal (St Robert)
Date visite	13 février 2020
Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
En présence de	CABB : Mr Guy BUISSON (06 16 24 03 52)

Suivi du poste Documentation	Fréquence passage	1 fois par mois
	Cahier de relevé site	Oui dans armoire électrique
	Fréquence de curage	Le curage du PR est réalisé 1 fois par trimestre.
	Schéma électrique	Oui dans armoire électrique
Entretien ouvrage	Espace vert	Sans objet
	Locaux d'exploitation	Sans objet
	Equipement	Conforme aux attentes

Conclusions		
Le PR de l'Atelier Municipal est en bon état apparent.		
Pas d'écart entre l'inventaire des équipements « assainissement » transmis et la réalité du terrain. Il conviendrait néanmoins de rajouter dans l'inventaire : <ul style="list-style-type: none"> - Le nombre de poires (3) - Le nombre de vannes (3) et de clapets (2) de la chambre de vannes déportée, - Le nombre de barres de guidage (2) et de chaînes de relevage (2) - Le nombre (2) et la nature des trappes (polyester), - La présence du trop-plein, - L'absence de barreaudage anti-chute. 		



PR de l'Atelier Municipal : route d'accès, clôture et portail, plaques en polyester de capotage du PR et de la chambre de vannes

Audit technique – Poste de relèvement

Poste de relèvement	De l'Atelier Municipal (St Robert)
Date visite	13 février 2020
Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
En présence de	CABB : Mr Guy BUISSON (06 16 24 03 52)



PR de l'Atelier Municipal : trop-plein et pied de potence, barres de guidage (2) et chaines de relevage (2), poires de niveau (3)



PR de l'Atelier Municipal : Chambre de vannes avec vannes (3) et clapets (2)

Audit technique – Poste de relèvement

Poste de relèvement	De l'Atelier Municipal (St Robert)
Date visite	13 février 2020
Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
En présence de	CABB : Mr Guy BUISSON (06 16 24 03 52)



PR de l'Atelier Municipal : armoire électrique, horo-compteur des pompes



PR de l'Atelier Municipal : automate MOELLER Easy 400-POW et cahier de relève