

	Audit technique – Poste de relèvement													
	Poste de relèvement	Du Bournas (Objet)												
	Date visite	12 février 2020												
	Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET												
	En présence de	CABB : Mr Guy BUISSON (06 16 24 03 52)												
Caractéristiques principales du poste														
Capacité du poste	Pas de données (13m ³ /h pour la pompe P2)	Mise en route	1998-1999											
														
Situation	Localisation	Poste de relevage en bordure d'une route carrossable en tout temps.												
		Coordonnées GPS :												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Désignation</th><th>Commune</th><th>GPS</th><th>Lambert 93 X</th><th>Lambert 93 Y</th><th>Lambert II étendue X</th><th>Lambert II étendue Y</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PR de Bournas</td><td>Objat</td><td>45°15'21" N 1°25'13" E</td><td>576096</td><td>6463072</td><td>528061</td><td>2028788</td></tr> </tbody> </table>	Désignation	Commune	GPS	Lambert 93 X	Lambert 93 Y	Lambert II étendue X	Lambert II étendue Y	PR de Bournas	Objat	45°15'21" N 1°25'13" E	576096	6463072
Désignation	Commune	GPS	Lambert 93 X	Lambert 93 Y	Lambert II étendue X	Lambert II étendue Y								
PR de Bournas	Objat	45°15'21" N 1°25'13" E	576096	6463072	528061	2028788								
Technique	Facilité d'accès	Oui sur le domaine public, avec clôture et portillon fermé par un cadenas.												
	Zone inondable	Non												
	Présence d'un bâtiment	Non												
	Nature de la cuve	En polyester avec capotage en polyester sur la cuve de relevage fermé par un cadenas. Le PR n'est pas équipé de barres anti-chute.												
	Dégrillage	Oui, panier dégrilleur en plastique												
	Pompage	1+1 - Marque : XYLEM (ex Flygt)												
	Variation de fréquence	Non												
	Mesure de niveau	Poires de niveau (2).												
	Ballon anti bâlier	Sans objet												
	Mesure de débit	Sans objet												
	Temps fonctionnement	Horo-compteur sur chacune des pompes												
	Chambre à vannes	Non, clapets (2) et vannes (2) directement dans le PR sur les conduites de refoulement des pompes.												
	Désodorisation /ventilation	Sans objet												
	Traitement H2S	Sans objet												
Installation de commandes	Isolement du poste	Sans objet												
	Présence d'un trop plein	Oui et rejet au fossé												
	Equipement du trop plein	Sans objet												
	Armoire électrique	Oui												
Sécurité	Automatisme	Non												
	Télésurveillance	Non												
	Groupe électrogène	Non												
	Clôture / Portail	Oui												
Etat général	Accès aux ouvrages	Sans difficulté le PR est très accessible. Le PR n'est pas équipé de barres anti-chute												
	Accès équipements	Sans difficulté												
	Eau potable	Non												
	Génie Civil	Bon état apparent												
Contrôles réglementaires	Equipements	Bon état apparent.												
	Serrurerie	Bon état apparent												
	Moyens de levage	Sans objet												
Installations électriques	Rail de guidage et intervention extérieure													
	Ne sait pas													
Dispositif d'auto-surveillance	Sans objet													

		Audit technique – Poste de relèvement			
		Poste de relèvement	Du Bournas (Objet)		
		Date visite	12 février 2020		
		Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET		
		En présence de	CABB : Mr Guy BUISSON (06 16 24 03 52)		
Exploitation					
Suivi du poste Documentation	Fréquence passage	1 fois par mois			
	Cahier de relevé site	Oui dans armoire électrique			
	Fréquence de curage	Le curage du PR est réalisé 1 fois par trimestre.			
	Schéma électrique	Oui dans armoire électrique			
Entretien ouvrage	Espace vert	Sans objet			
	Locaux d'exploitation	Sans objet			
	Equipement	Conforme aux attentes			
Conclusions					
<p>Créé en 1998/1999, le PR du Bournas est en bon état apparent.</p> <p>Pas d'écart entre l'inventaire des équipements « assainissement » transmis et la réalité du terrain. Il conviendrait néanmoins de rajouter dans l'inventaire :</p> <ul style="list-style-type: none"> - La présence d'un panier dégrilleur en plastique, - Le nombre de poire de niveau (2), - Le nombre de vannes (2) et de clapets (2) sur le refoulement des 2 pompes, - Le nombre de barres de guidage (4), - L'absence de barreaudage anti-chute. 					



PR de Bournas : route d'accès, clôture et portail, et capotage en polyester du PR




PR de Bournas : panier dégrilleur, barres de guidage et chaînes de relevage, vannes (2) sur refoulement et poires de niveau (2)

Audit technique – Poste de relèvement

Poste de relèvement	Du Bournas (Objet)
Date visite	12 février 2020
Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
En présence de	CABB : Mr Guy BUISSON (06 16 24 03 52)



PR de Bournas : Trop-plein



PR de Bournas: coffret EDF, armoire électrique et document fournisseur pompes



PR de Bournas: horocompteurs, schéma électrique et cahier de relève,