

COMO PREPARAR UMA REMESSA COM GELO SECO



Antes de preparar sua remessa

Certifique-se de que sua conta está aprovada para este envio e se o destino está habilitado (entre em contato com o seu contato Comercial DHL para maiores informações).

- Caso alguns dos requisitos acima tenha como resposta “NÃO”, o material não poderá ser transportado.

Como preparar uma remessa com gelo seco

O envio deverá seguir estritamente a instrução de embalagem 954 do IATA.

1. Embalagem

a) O gelo seco libera gás carbônico que pode acumular pressão suficiente para romper a embalagem.

Você deve garantir que a embalagem que você usa permita a liberação dessa pressão para evitar a ruptura do pacote. Por exemplo, não use tambores de aço ou galões como embalagem externa e não coloque gelo dentro de sacos plásticos selados.

b) Use papelão de boa qualidade (papelão ondulado), plástico ou caixas de madeira. Embalagem padrão DHL não são adequadas para este envio. Se for utilizado um refrigerador/ recipiente de plástico, ele deve ter aberturas (furos) ou compartimentos aberto para ventilação.

c) A quantidade máxima de gelo seco por embalagem é de 200 kg.


Exceção: Sobreembalagens contendo gelo seco e remessas que atendam à Disposição Especial A151.

2. Marcações

a) As seguintes marcações na embalagem são requeridas:

– Gelo Seco (ou Dióxido de Carbono Sólido)/ *Dry Ice (or Carbon Dioxide Solid)*

Nota: O Nome Próprio de Embarque, ou seja, Gelo Seco (ou Dióxido de Carbono Sólido) ou *Dry Ice (or Carbon Dioxide Solid)* deve



COMO PREPARAR UMA REMESSA COM GELO SECO



estar na mesma face da embalagem que a etiqueta de perigo ou etiqueta de classe 9, quando as dimensões da embalagem são adequadas;

– UN 1845;

– A quantidade líquida de gelo seco na embalagem ou sobreembalagem, em quilogramas.

b) O nome e o endereço do remetente e do destinatário deve ser marcado de forma durável. Esta informação pode ser marcada no próprio pacote.

c) No WB DHL deve constar o nome próprio de embarque e a UN1845.

d) Outras marcações de embalagem e marcações usadas em sobreembalagem devem ser de 12 mm ou maiores se a capacidade da embalagem for maior que 30 kg, 6 mm ou maior para capacidade de embalagem de 30 kg ou menos.

UN 1845 (12 mm)

UN 1845 (6mm)

NOTA: Se estiver usando uma etiqueta de Gelo Seco com número UN pré-impresso, escreva o número UN à mão para garantir o tamanho de marcação apropriado para a capacidade do pacote.

3. Etiqueta

a) É necessária uma etiqueta Classe 9. **NÃO** escreva dentro da borda em losango da etiqueta.

b) De acordo com a especificação IATA [7.3.18.1], o losando/diamante de risco classe 9 deve ter uma dimensão mínima de 100 mm X 100 mm (medido de canto a canto ao longo de um lado).

- Etiquetas com medidas erradas não serão aceitas!

