## PLC s OP – Regulace osvětlení

Navrhněte program pro spojitou regulaci osvětlení s lampičkou. Snímač světla kalibrujte pomocí luxmetru. Regulační obvod ovládejte z operátorského panelu (dále jen OP). Ovládání musí umožnit zapnutí a vypnutí celé regulace. Signál fotosnímače je připojen na vstupní analogový kanál 3 s rozsahem 0 až 5 V, signál akční veličiny je generován na výstupním analogovém kanálu 0. Při řešení použijte jazyk GRAFCET.

Na laboratorní cvičení si přineste všechny dostupné zdroje informací. Především:

- návod k programu XBTL-1000,
- návod k jazyku Grafcet,
- návod k programu PL7-Junior,
- tyto pokyny k úloze,
- skripta Automatizace pro 3. a 4. ročník.

## Ve zprávě uveďte:

- konfiguraci OP typ OP {Type} a tabulku dialogu {Dialog table},
- stránky OP {Page}, pro číselná pole uveďte název registru,
- konfiguraci PLC typ PLC a jeho osazené moduly,
- konfiguraci analogového modulu PLC (analogové vstupy a výstupy),
- tabulku významu použitých proměnných PLC i OP,
- situační schéma regulačního obvodu schéma pracoviště (seznam vybavení),
- výpis programu v Grafcetu s komentáři,
- výpisy LD s komentáři jednotlivých linií všech kroků a přechodů Grafcetu (s označením bloků a přechodů). Ve výpisu programu musí být uvedeno nastavení všech použitých funkčních bloků (typ a čas časovačů, nastavení čítačů, konfigurace cyklických řadičů atd.),
- kalibrovanou hodnotu snímače na požadovanou hodnotu regulované veličiny nebo pásma,
- naměřenou přechodovou charakteristiku systému (lampičky),
- naměřený regulační pochod (originální, kritický, optimální),
- závěr: vyhodnoť te, posuď te kvalitu získané regulace (rychlost, přesnost).

## Pokyny:

- vyberte správný typ OP, který je uveden na štítku na zadní stěně OP v menu {Type},
- nakonfigurujte OP (4 základní funkce panelu) v menu {Dialog table}:
  - funkční klávesy (Function Keys),
  - číselné klávesy (Numeric Keys),
  - zobrazení stránek OP (page to be processed),
  - příkazy pro LED (LEDs Commands),
- naprogramujte stránky OP v menu {Page} a podle potřeby definujte pole pro zobrazení čísel nebo textu (číslo registru %MWx, zobrazení decimální, délka číselného pole 5 znaků),
- na OP zobrazujte režim, žádané a naměřené hodnoty osvětlení a význam ovládacích kláves,
- nakonfigurujte správný typ PLC a všechny jeho přídavné moduly podle skutečného osazení PLC (binární I/O, analogové I/O),
- v modulu analogových vstupů nakonfigurujte kanál vstupního analogového signálu:
  napětí z fotosnímače je připojeno na vstup %IW3.3 a je v rozsahu 0÷+5 V,
  - $\rightarrow$  kanál 3, range 0÷10 V, filtr 1
- v modulu analogových výstupů nakonfigurujte kanál výstupního analogového signálu: ovládací jednotka lampičky je připojena na výstup %QW4.0 a ovládá se signálem 4÷20 mA,
  - → kanál 0, range 4÷20 mA
- vytvořte diagram Grafcetu měl by obsahovat alespoň tyto kroky:
  0. krok Grafcetu (inicializační) pro stav "vypnuto",

- 1. krok Grafcetu pro stav "regulace" (regulace osvětlení na kalibrovanou hodnotu fotoděliče),
- 2. krok Grafcetu pro stav "manuální ovládání" (ruční zapnutí/vypnutí osvětlení bez regulace),
- 3. krok Grafcetu pro stav "kalibrace" (ovládání výstupu a současné zobrazení vstupu na OP).
- přechody Grafcetu řešte pomocí Fn nebo Numn kláves OP (%MW100:Xn-1 nebo %MW101:Xn),
- kalibrace = zjištění hodnoty signálu snímače při požadované hodnotě. Při kalibraci pomocí tlačítek ovládejte hodnotu (ručně ovládané zvětšování, zmenšování) analogového výstupu pro řízení lampy (%QW4.0) a současně sledujte na OP hodnotu napětí z fotosnímače (%IW3.3). Při dosažení žádané úrovně osvětlení na luxmetru, na OP odečtěte příslušnou hodnotu analogového vstupu = napětí fotosnímače, která odpovídá požadované hodnotě W<sub>(k)</sub> pro regulaci,
- linearizace kalibrované hodnoty pomocí rovnice přímky  $I = k \cdot U + q [lx; V, -]$
- a) pro jednu pracovní hodnotu (a její blízké okolí) se linearizuje v pracovním bodě z analogového vstupu  $\mathbf{k} = \mathbf{I}(\mathbf{z}\mathbf{a}\mathbf{d}\mathbf{a}\mathbf{n}\acute{\mathbf{e}}) / \mathbf{U}(\mathbf{n}\mathbf{a}\mathbf{m}\check{\mathbf{e}}\check{\mathbf{r}}\mathbf{e}\mathbf{n}\acute{\mathbf{e}})$  [lx/V; lx, V] a  $\mathbf{q} = \mathbf{0}$ . (pozor: "I" je intenzita osvětlení měřená luxmetrem. U je napětí tvořené fotosnímačem),
- b) pro linearizaci v pracovním pásmu se musí určit krajní body pásma (např. rozsah od 900 do 1100 lx) ve kterém je  $\mathbf{k} = (\mathbf{I_2} \mathbf{I_1}) / (\mathbf{U_2} \mathbf{U_1})$ ; a  $\mathbf{q} = \mathbf{I_1} \mathbf{k} \cdot \mathbf{U_1}$ .
- upozornění: hodnoty konstant k a q musí být vyjádřeny pomocí celočíselných zlomků s mezivýsledky jednotlivých operací nepřekračující rozsah ±2<sup>15</sup> tj. ±32767 jinak dojde k numerickým chybám (přetečení a podtečení hodnoty v registru),
- v bloku pro regulaci naprogramujte vzorkovač (blikač) a zvolte vhodnou periodu vzorkování (v rozsahu 10<sup>-1</sup> až 10<sup>1</sup> s),
- přiřad'te paměťové registry %MWx pro:
  - a) nelinearizovanou řídící veličinu W<sub>(k)</sub> zjištěnou při kalibraci,
- b) linearizovanou řídící veličinu W<sub>(k)</sub> zadávanou na OP v luxech,
- c) nelinearizovanou regulovanou veličinu Y<sub>(k)</sub> (měřenou analogovou vstupní hodnotu),
- d) linearizovanou regulovanou veličinu Y<sub>(k)</sub> v luxech (počítanou z analogové vstupní hodnoty),
- e) regulační odchylku  $E_{(k)} = W_{(k)} Y_{(k)}$  a případně předchozí odchylky  $E_{(k-1)}$  a  $E_{(k-2)}$ ,
- f) akční veličinu  $U_{(k)} = f(E) + U_{(k-1)}$  (analogová výstupní hodnota),
- g) předchozí akční veličinu U<sub>(k-1)</sub>,
- v první etapě programování regulace použijte pro regulaci i pro zobrazení nelinearizované veličiny, až po odlazení regulace, v druhé etapě, zobrazujte linearizové hodnoty (v luxech),
- pro regulaci použijte diferenční rovnici některého z diskrétních regulátorů P, I, PI, PD, PID, upozornění: hodnoty konstant regulátoru (ro, r-1 a jiné) musí být vyjádřeny pomocí celočíselných zlomků s mezivýsledky jednotlivých operací nepřekračující rozsah ±2<sup>15</sup> tj. ±32767 jinak dojde k numerickým chybám (přetečení a podtečení hodnoty v registru), které znemožní regulaci, výsledná hodnota akční veličiny U<sub>(k)</sub> musí ležet v pracovním rozsahu analogového výstupu, který je 0 až 10000, hodnoty mimo tento rozsah nejsou účinné,
- pro optimální nastavení konstant regulace použijte Ziegler-Nicholsovu metodu,
- pomocí osciloskopu změřte přechodovou charakteristiku systému a regulační pochod (pro start měření osciloskopem naprogramujte výstupní signál %Q2.0 jako synchronizační, tj. zapnutí tohoto signálu na začátku měření odstartuje záznam na osciloskopu).