

Open Voting Solutions, Inc.

CEO: Richard C. Johnson, Ph.D.
Address: 3 Silver Beech Court, Poquott, NY 11733

정성으로,

Richard C. Johnson

주요 내용

- 1. 철저히 고려되지 않은 상태
- 2. 모니터링하려는 전기기계 장치에 독립적으로 작동하지 않는 한 진정으로 하드웨어 주도로 만들 수 없음
- 3. 문제를 제시하기보다 해결책을 지정함으로써 결함이 있음
- 4. 종이 투표가 없는 DRE의 감사 요구사항에 묶여, 가정된 문제에 대한 대안적 해결책을 배제함

- 5. 투표 시스템이 오프더셰프(OTS) 하드웨어를 포함할 수 있도록 허용하는 대신 투표에 특화된 하드웨어를 의무화함. 이 문제는 의도적이든 아니든 간에, 이 조항은 삭제되어야 하며, 명시된 보안 또는 감사 목표를 달성하기 위한 구체적인 요구사항으로 대체되어야 함.

Table

1.	철저히 고려되지 않은 상태
2.	모니터링하려는 전기기계 장치에 독립적으로 작동하지 않는 한 진정으로 하드웨어 주도로 만들 수 없음
3.	문제를 제시하기보다 해결책을 지정함으로써 결함이 있음
4.	종이 투표가 없는 DRE의 감사 요구사항에 묶여, 가정된 문제에 대한 대안적 해결책을 배제함
5.	투표 시스템이 오프더셰프(OTS) 하드웨어를 포함할 수 있도록 허용하는 대신 투표에 특화된 하드웨어를 의무화함. 이 문제는 의도적이든 아니든 간에, 이 조항은 삭제되어야 하며, 명시된 보안 또는 감사 목표를 달성하기 위한 구체적인 요구사항으로 대체되어야 함.