
DTC P0133: LAF センサ反応遅い

## 検知原理解説



01\_P0133G\_TM8A00

LAF センサは、排気ガス中の酸素濃度を検出して連続的な信号を出力する。PGM-FI ECU は、空燃比を LAF センサの出力信号値から算出し、排気ガスの状態をより改善するために、フューエル フィードバック制御を行っている。 PGM-FI ECU は、LAF センサ出力値と規定値との比較により、センサの応答特性の正否判定を行う。 規定時間内に LAF センサ出力値の合計が規定値以下の場合、PGM-FI ECU は LAF センサの応答性能劣化と判定し、DTC をストアする。

## 検知頻度・検知順序・検知所要時間・検知手法種別・OBD ステータス

検知頻度	D/C 中に 1 回
(当該 DTC の)検知順序	なし
検知所要時間	8.0 秒間以上
検知手法種別	2D/C(2 連続検知手法 )、PGM-FI 警告灯: 点灯
OBD ステータス	正常判定、故障判定、実行中、条件外

D/C: Drive Cycle(ドライブ サイクル)

# DTC 解説

## 検知実行条件

タル百日		下限       上限		
条件項目		上限		
│ LAF センサ ヒータ電源起動後 │ の経過時間		60 秒間		
エンジン冷却水温度 [水温センサ]		69		
エンジン吸入空気温度 [吸気温度センサ]		-25		
エンジン回転数 [エンジン回転]		1,500rpm 4,000rpm		
エンジン	1,250rpm	80kPa(600mmHg)		
吸入空気圧 [ 吸気圧力 3,000rpm センサ ]	47kPa(350mmHg) 90kPa(680mmHg)			
車速 [ 車速 ]		41km/h		
フューエル トリム (燃料補正値)		0.69 1.47		
空燃比フィードバック制御		理論空燃比クローズドループ		
当該 DTC の検知禁止要求を行う DTC		P0102		
その他		急激な負荷変動がないこと		

[ ]: HDS パラメータ

# 故障判定基準

LAF センサの出力合計値が 8.0 秒間以内で 29 以下の場合。

# 推定故障部位


LAF センサの劣化故障

## 再現テスト手法

HDS を使用する方法

なし。

#### 実際の代表的テスト走行による方法



01\_P0133D\_TM8A00

- 1. エンジンを始動し、ラジエータ ファンが2回作動した後、さらに無負荷3,000rpmで2分間以上暖機運転する。
- 2. 車速 [ 車速 ] 40km/h 以下の一定速度で 5 分間以上走行する。
- 3. 直ちに車速 [ 車速 ] 41km/h 以上、かつエンジン回転数 [ エンジン回転 ]1,500-4,000 rpm の一定速度で 8 秒間以上走行する。
- ・テスト走行を行う際は、法令遵守の上、マナーを守り周囲の状況に即した運転をすること。

#### DTC のストアとクリア

#### DTC のストア

車両が故障と判定した場合、PGM-FI ECU メモリにテンポラリ DTC がストアされる。次回の D/C において同一の故障が検知 (2 連続検知) されると PGM-FI 警告灯が点灯し、DTC およびフリーズ データがストアされる。

#### DTC のクリア

車両が連続した 3D/C の走行で故障診断を行い正常と判定した場合、PGM-FI 警告灯は消灯する。また、スキャン ツール (HDS を含む)のクリア コマンドの使用、もしくはバッテリ端子の取外しにより PGM-FI 警告灯、テンポラリ DTC、DTC およびフリーズ データがクリアされる。