

# Centre de Télésurveillance

SPGO High Tec : 2 avenue de la vallée

14800 Saint Arnoult

Mail : cortis@sgo.fr

## Historique du transmetteur

YPSILON

Du 26/02/2026 12:00:00  
au 27/02/2026 12:00:08

### SITE : C-69000 BLEIN VIRGINIE

VE 27/02/2026 07:46:05	MVS	APPARITION	myVideoSuite
07:46:11	MVS	CAM4-1 : Connexion, Résultat succès	
07:46:11	MVS	CAM4-1 : Activation du mode multi-flux, Résultat succès	
07:46:12	MVS	CAM4-1 : Ajout de la caméra, Résultat succès	
07:46:12	MVS	CAM4-2 : Ajout de la caméra, Résultat succès	
07:46:12	MVS	CAM4-3 : Ajout de la caméra, Résultat succès	
07:46:13	MVS	CAM4-4 : Ajout de la caméra, Résultat succès	
07:46:13	MVS	CAM3-1 : Connexion, Résultat succès	
07:46:14	MVS	CAM4-5 : Ajout de la caméra, Résultat succès	
07:46:14	MVS	CAM3-1 : Activation du mode multi-flux, Résultat succès	
07:46:15	MVS	CAM4-6 : Ajout de la caméra, Résultat succès	
07:46:15	MVS	CAM3-1 : Ajout de la caméra, Résultat succès	
07:46:15	MVS	CAM3-2 : Ajout de la caméra, Résultat succès	
07:46:16	MVS	CAM3-3 : Ajout de la caméra, Résultat succès	
07:46:17	MVS	CAM3-4 : Ajout de la caméra, Résultat succès	
07:46:17	MVS	CAM3-5 : Ajout de la caméra, Résultat succès	
07:46:33	!MEDIA	!C6022700436	
07:46:33	!MEDIA	!C6022700435	
07:46:34	MVS	CAM4-5 : Déconnexion, Résultat succès	
07:46:35	MVS	CAM4-5 : Arrêt du décodeur,	
07:46:38	MVS	CAM3-5 : Déconnexion, Résultat succès	
07:46:39	MVS	CAM3-5 : Arrêt du décodeur,	

### SITE : C-69002 DURAND MR ET MME

VE 27/02/2026 09:10:42	796	APPARITION	PERTE FLUX VIDEO 103 : TH 3 PORTAIL
VE 27/02/2026 09:10:49	796	DISPARITION	PERTE FLUX VIDEO 103 : TH 3 PORTAIL

### SITE : C-69008 HIAB COIGNIERES

VE 27/02/2026 03:30:44	\$0039	APPARITION	INTRUSION : 39 : THERMIQUE MAGASIN SAV
03:30:44	DEFERED		Différée à 27/02/2026 03:31:04
VE 27/02/2026 03:30:44	\$0119	APPARITION	INTRUSION : 119 : C59 PARKING PL INSTALLATION
03:30:44	DEFERED		Différée à 27/02/2026 03:31:04
VE 27/02/2026 03:30:44	WEBBROWSER	APPARITION	&https://monitoring.chekt.com?site=16332&zone=119&event=857270126&
VE 27/02/2026 03:31:04	609	APPARITION	OUVERTURE PORTAIL BRIDGE \$0900
VE 27/02/2026 03:31:04	761	APPARITION	LIVE CAMERA 119 : C59 PARKING PL INSTALLATION
VE 27/02/2026 03:31:05	760	APPARITION	OUVERTURE ARCHIVE VIDEO 119 : C59 PARKING PL INSTALLATION
VE 27/02/2026 03:31:44	\$0039	DISPARITION	INTRUSION : 39 : THERMIQUE MAGASIN SAV
VE 27/02/2026 03:42:03	\$0119	APPARITION	INTRUSION : 119 : C59 PARKING PL INSTALLATION
03:42:03	DEFERED		Différée à 27/02/2026 03:42:23
VE 27/02/2026 03:42:03	WEBBROWSER	APPARITION	&https://monitoring.chekt.com?site=16332&zone=119&event=857280332&
VE 27/02/2026 03:42:04	\$0039	APPARITION	INTRUSION : 39 : THERMIQUE MAGASIN SAV
03:42:04	DEFERED		Différée à 27/02/2026 03:42:24
VE 27/02/2026 03:42:43	609	APPARITION	OUVERTURE PORTAIL BRIDGE \$0900
VE 27/02/2026 03:42:44	761	APPARITION	LIVE CAMERA 119 : C59 PARKING PL INSTALLATION
VE 27/02/2026 03:42:44	760	APPARITION	OUVERTURE ARCHIVE VIDEO 119 : C59 PARKING PL INSTALLATION
VE 27/02/2026 03:43:03	\$0039	DISPARITION	INTRUSION : 39 : THERMIQUE MAGASIN SAV

### SITE : C-69011 VFD CROLLES

VE 27/02/2026 05:13:03	\$0017	APPARITION	TECHNIQUE : 17 : DEFAUT NVR TH
VE 27/02/2026 05:30:48	\$0017	DISPARITION	TECHNIQUE : 17 : DEFAUT NVR TH
VE 27/02/2026 11:28:00	\$0017	APPARITION	TECHNIQUE : 17 : DEFAUT NVR TH
VE 27/02/2026 11:30:48	\$0017	DISPARITION	TECHNIQUE : 17 : DEFAUT NVR TH

### SITE : C-69016 HARHOURA M ET MME

JE 26/02/2026 15:52:24	570	APPARITION	ZONE CONTOURNÉE 06 : PASSERELLE BOIS
JE 26/02/2026 18:36:25	12292	APPARITION	DETECTION STOCKEUR \$UNKNOWN Digital Input Activated
JE 26/02/2026 18:36:30	28674	APPARITION	INTRUSION :DETECTION PAR CAMERA \$6 C6
18:41:42	MVS		Debut de levée de doute vidéo
18:42:25	CVE		CONTROLE VIDEO EFFECTUE, PAS DE PRESENCE NI ANOMALIE.

L'autorisation administrative ne confère aucun caractère officiel à l'entreprise ou aux personnes qui en bénéficient. Elle n'engage en aucune manière la responsabilité des pouvoirs publics ». Autorisation administrative n°AUT-014-2113-03-12-20140375250

# Centre de Télésurveillance

SPGO High Tec : 2 avenue de la vallée

14800 Saint Arnoult

Mail : cortis@sgpo.fr

## Historique du transmetteur

YPSILON

Du 26/02/2026 12:00:00  
au 27/02/2026 12:00:08

JE 26/02/2026 18:36:35	28673	APPARITION	FIN INTRUSION :DETECTION PAR CAMERA C6
JE 26/02/2026 18:36:36	570	APPARITION	ZONE CONTOURNÉE 36 : VX Portail bureau
JE 26/02/2026 18:36:55	28674	APPARITION	INTRUSION :DETECTION PAR CAMERA \$6 C6
18:42:28	MSG		Voir CR n° C26022606371
JE 26/02/2026 18:36:55	VIDEOAL2	APPARITION	VIDEO &T3-180701826& C0A86F01 \$6
18:37:00	IA		L'analyse à réussi en 3.1 secondes
18:37:01	IA		Intrusion détectée (1 autre, taux de confiance 24.1%)
18:37:01	!MEDIA		GC6022601144
18:37:01	IA		La décision de l'IA est refusée, l'alarme est présentée
18:42:28	MSG		Voir CR n° C26022606371
JE 26/02/2026 18:41:43	MVS	APPARITION	myVideoSuite
18:41:46	MVS		CAM2-1 : Connexion, Résultat succès
18:41:47	MVS		CAM2-1 : Activation du mode multi-flux, Résultat succès
18:41:47	MVS		CAM2-1 : Ajout de la caméra, Résultat succès
18:41:50	MVS		CAM1-1 : Connexion, Résultat succès
18:41:51	MVS		CAM1-1 : Activation du mode multi-flux, Résultat succès
18:41:52	MVS		CAM1-1 : Ajout de la caméra, Résultat succès
18:41:53	MVS		CAM1-2 : Ajout de la caméra, Résultat succès
18:41:53	MVS		CAM1-3 : Ajout de la caméra, Résultat succès
18:41:53	MVS		CAM1-4 : Ajout de la caméra, Résultat succès
18:41:54	MVS		CAM1-5 : Ajout de la caméra, Résultat succès
18:41:55	MVS		CAM1-6 : Ajout de la caméra, Résultat succès
18:41:55	MVS		CAM1-7 : Ajout de la caméra, Résultat succès
18:44:11	!MEDIA		!C6022601145
18:44:11	MVS		CAM1-1 : Déconnexion, Résultat succès
18:44:13	MVS		CAM1-1 : Arrêt du décodeur,
JE 26/02/2026 21:49:03	12291	APPARITION	DETECTION STOCKEUR \$IUNKNOWN Digital Input Deactivated
JE 26/02/2026 21:51:29	12292	APPARITION	DETECTION STOCKEUR \$IUNKNOWN Digital Input Activated
JE 26/02/2026 21:51:52	570	APPARITION	ZONE CONTOURNÉE 36 : VX Portail bureau
JE 26/02/2026 21:51:53	570	APPARITION	ZONE CONTOURNÉE 06 : PASSERELLE BOIS
JE 26/02/2026 22:09:44	12291	APPARITION	DETECTION STOCKEUR \$IUNKNOWN Digital Input Deactivated
VE 27/02/2026 00:36:36	570	APPARITION	ZONE CONTOURNÉE 06 : PASSERELLE BOIS
VE 27/02/2026 00:36:38	12292	APPARITION	DETECTION STOCKEUR \$IUNKNOWN Digital Input Activated
VE 27/02/2026 00:36:44	570	APPARITION	ZONE CONTOURNÉE 36 : VX Portail bureau
VE 27/02/2026 04:33:33	12291	APPARITION	DETECTION STOCKEUR \$IUNKNOWN Digital Input Deactivated
VE 27/02/2026 04:35:48	12292	APPARITION	DETECTION STOCKEUR \$IUNKNOWN Digital Input Activated
VE 27/02/2026 04:36:10	570	APPARITION	ZONE CONTOURNÉE 36 : VX Portail bureau
VE 27/02/2026 04:36:11	570	APPARITION	ZONE CONTOURNÉE 06 : PASSERELLE BOIS
VE 27/02/2026 07:44:43	12291	APPARITION	DETECTION STOCKEUR \$IUNKNOWN Digital Input Deactivated

## SITE : C-69022 DOMAINE EUGENIE EXPLOITATION

JE 26/02/2026 20:15:56	\$0001	APPARITION	INTRUSION : 01 : IR ENTREE
20:26:21	MVS		Debut de levée de doute vidéo
20:27:56	CVE		CONTROLE VIDEO EFFECTUE, PAS DE PRESENCE NI ANOMALIE.
20:15:56	DEFERED		Différée à 26/02/2026 20:16:16
JE 26/02/2026 20:18:56	\$0001	DISPARITION	INTRUSION : 01 : IR ENTREE
JE 26/02/2026 20:26:23	MVS	APPARITION	myVideoSuite
20:26:26	MVS		CAM1-1 : Connexion, Résultat succès
20:26:26	MVS		CAM1-1 : Activation du mode multi-flux, Résultat succès
20:26:28	MVS		CAM1-1 : Ajout de la caméra, Résultat succès
20:26:28	MVS		CAM1-2 : Ajout de la caméra, Résultat succès
20:26:28	MVS		CAM1-3 : Ajout de la caméra, Résultat succès
20:26:38	MVS		CAM1-4 : Ajout de la caméra, Résultat echec
20:26:47	MVS		CAM1-5 : Ajout de la caméra, Résultat succès
20:26:47	MVS		CAM1-6 : Ajout de la caméra, Résultat succès
20:32:04	!MEDIA		!C6022601321
20:32:14	MVS		CAM1-3 : Déconnexion, Résultat succès
20:33:22	MVS		CAM1-3 : Arrêt du décodeur,

## SITE : C-69025 LALOUM THIERRY

JE 26/02/2026 14:11:19	12320	APPARITION	PERTE DE PAQUET \$2 Lost Frame Packets
JE 26/02/2026 14:12:02	12320	APPARITION	PERTE DE PAQUET \$2 Lost Frame Packets
JE 26/02/2026 14:12:02	VIDEOAL2	APPARITION	VIDEO &T3-1806572778& C0A86F01 \$2

L'autorisation administrative ne confère aucun caractère officiel à l'entreprise ou aux personnes qui en bénéficient. Elle n'engage en aucune manière la responsabilité des pouvoirs publics ».  
Autorisation administrative n°AUT-014-2113-03-12-20140375250

# Centre de Télésurveillance

SPGO High Tec : 2 avenue de la vallée

14800 Saint Arnoult

Mail : cortis@spgo.fr

## Historique du transmetteur

**YPSILON**

Du 26/02/2026 12:00:00  
au 27/02/2026 12:00:08

JE	26/02/2026	18:34:00	12316	APPARITION	\$5 Device Connection Error
JE	26/02/2026	18:34:03	330	APPARITION	DEF PERIPHERIQUE SYST : 59 : DEFAUT CAMERA
JE	26/02/2026	18:34:06	330	DISPARITION	DEF PERIPHERIQUE SYST : 59 : DEFAUT CAMERA
JE	26/02/2026	18:34:06	12317	APPARITION	\$5 Device Connection Restored
JE	26/02/2026	18:34:25	12316	APPARITION	\$5 Device Connection Error
JE	26/02/2026	18:34:25	VIDEOAL2	APPARITION	VIDEO &T3-1807014222& C0A86F01 \$5
		18:34:29	IA		L'analyse à réussi en 1.9 secondes
		18:34:29	IA		Intrusion détectée (1 autre, taux de confiance 6.8%)
		18:34:29	!MEDIA		GC6022601140
		18:34:29	IA		La décision de l'IA est refusée, l'alarme est présentée
JE	26/02/2026	18:34:48	12317	APPARITION	\$5 Device Connection Restored
JE	26/02/2026	18:34:48	VIDEOAL2	APPARITION	VIDEO &T3-1807014814& C0A86F01 \$5
		18:34:52	IA		L'analyse à réussi en 1.8 secondes
		18:34:52	IA		Intrusion détectée (1 autre, taux de confiance 9.0%)
		18:34:52	!MEDIA		GC6022601142
		18:34:53	IA		La décision de l'IA est refusée, l'alarme est présentée
JE	26/02/2026	19:00:13	12321	APPARITION	RECUPERATION DE PAQUET \$2 Lost Packets State Recovered
JE	26/02/2026	19:00:30	12321	APPARITION	RECUPERATION DE PAQUET \$2 Lost Packets State Recovered
JE	26/02/2026	19:00:30	VIDEOAL2	APPARITION	VIDEO &T3-1807056742& C0A86F01 \$2
		19:00:38	IA		L'analyse à réussi en 5.6 secondes
		19:00:38	IA		Intrusion détectée (1 autre, taux de confiance 16.1%)
		19:00:38	!MEDIA		GC6022601157
		19:00:39	IA		La décision de l'IA est refusée, l'alarme est présentée
VE	27/02/2026	09:38:15	12320	APPARITION	PERTE DE PAQUET \$7 Lost Frame Packets
VE	27/02/2026	09:38:40	12320	APPARITION	PERTE DE PAQUET \$7 Lost Frame Packets
VE	27/02/2026	09:38:41	VIDEOAL2	APPARITION	VIDEO &T3-1808510922& C0A86F01 \$7
		09:38:45	IA		L'analyse à réussi en 3.1 secondes
		09:38:45	IA		Intrusion détectée (1 autre, taux de confiance 2.7%)
		09:38:46	!MEDIA		GC6022700584
		09:38:46	IA		La décision de l'IA est refusée, l'alarme est présentée
VE	27/02/2026	09:55:28	12320	APPARITION	PERTE DE PAQUET \$8 Lost Frame Packets
VE	27/02/2026	09:56:00	12320	APPARITION	PERTE DE PAQUET \$8 Lost Frame Packets
VE	27/02/2026	09:56:00	VIDEOAL2	APPARITION	VIDEO &T3-1808539810& C0A86F01 \$8
		09:56:05	IA		L'analyse à réussi en 3.2 secondes
		09:56:06	IA		Intrusion détectée (1 autre, taux de confiance 27.6%)
		09:56:06	!MEDIA		GC6022700593
		09:56:06	IA		La décision de l'IA est refusée, l'alarme est présentée

## SITE : C-69027 LAMBERET SAINT EUSEBE

JE	26/02/2026	23:25:58	28674	APPARITION	INTRUSION :DETECTION PAR CAMERA \$10 therm E10
		23:25:58	DEFERED		Différée à 26/02/2026 23:26:58
JE	26/02/2026	23:26:00	\$0042	APPARITION	INTRUSION : 42 : Thermique E10
JE	26/02/2026	23:26:03	28673	APPARITION	FIN INTRUSION :DETECTION PAR CAMERA therm E10
JE	26/02/2026	23:26:28	28674	APPARITION	INTRUSION :DETECTION PAR CAMERA \$10 therm E10
		23:26:29	DEFERED		Différée à 26/02/2026 23:27:29
JE	26/02/2026	23:27:35	\$MAINT		Début de maintenance (Fin 01:27:34) :
JE	26/02/2026	23:29:00	\$0042	DISPARITION	INTRUSION : 42 : Thermique E10
VE	27/02/2026	00:23:35	28674	APPARITION	INTRUSION :DETECTION PAR CAMERA \$7 therm A7
VE	27/02/2026	00:23:38	\$0039	APPARITION	INTRUSION : 39 : Thermique A7
VE	27/02/2026	00:23:40	28673	APPARITION	FIN INTRUSION :DETECTION PAR CAMERA therm A7
VE	27/02/2026	00:24:00	28674	APPARITION	INTRUSION :DETECTION PAR CAMERA \$7 therm A7
VE	27/02/2026	00:24:35	28674	APPARITION	INTRUSION :DETECTION PAR CAMERA \$7 therm A7
VE	27/02/2026	00:24:40	28673	APPARITION	FIN INTRUSION :DETECTION PAR CAMERA therm A7
VE	27/02/2026	00:25:00	28674	APPARITION	INTRUSION :DETECTION PAR CAMERA \$7 therm A7
VE	27/02/2026	00:26:38	\$0039	DISPARITION	INTRUSION : 39 : Thermique A7
VE	27/02/2026	01:27:38	\$MAINT2		Fin de maintenance/

L'autorisation administrative ne confère aucun caractère officiel à l'entreprise ou aux personnes qui en bénéficient. Elle n'engage en aucune manière la responsabilité des pouvoirs publics ».  
Autorisation administrative n°AUT-014-2113-03-12-20140375250

# Centre de Télésurveillance

SPGO High Tec : 2 avenue de la vallée

14800 Saint Arnoult

Mail : cortis@spgo.fr

## Historique du transmetteur

YPSILON

Du 26/02/2026 12:00:00  
au 27/02/2026 12:00:08

### SITE : C-69030 LAMBERET LORIENT 27/02/2026

VE 27/02/2026 00:32:16	28674	APPARITION	INTRUSION :DETECTION PAR CAMERA \$1 TH1
00:32:16		DEFERED	Différée à 27/02/2026 00:33:16
VE 27/02/2026 00:32:18	\$0001	APPARITION	INTRUSION : 01 : TH 1 ENTREE
00:32:18		DEFERED	Différée à 27/02/2026 00:32:38
VE 27/02/2026 00:32:21	28673	APPARITION	FIN INTRUSION :DETECTION PAR CAMERA TH1
VE 27/02/2026 00:32:42	28674	APPARITION	INTRUSION :DETECTION PAR CAMERA \$1 TH1
00:32:42		DEFERED	Différée à 27/02/2026 00:33:42
VE 27/02/2026 00:32:42	VIDEOAL2	APPARITION	VIDEO &T3-1807609164& C0A86F01 \$1
00:32:46		IA	L'analyse à échoué en 0.0 secondes
00:32:46		IA	Erreur d'analyse : "Fixed picture detected"
VE 27/02/2026 00:35:18	\$0001	DISPARITION	INTRUSION : 01 : TH 1 ENTREE

### SITE : C-69031 MULTIMARQUES DIZY EPERNAY

JE 26/02/2026 21:40:46	\$0015	APPARITION	INTRUSION : 15 : SIRENE
JE 26/02/2026 21:40:46	\$0016	APPARITION	INTRUSION : 16 : ALARME BRIDGE
21:52:13	MVS		Debut de levée de doute vidéo
21:53:30	CVE		CONTROLE VIDEO EFFECTUE, PAS DE PRESENCE NI ANOMALIE.
JE 26/02/2026 21:43:45	\$0015	DISPARITION	INTRUSION : 15 : SIRENE
JE 26/02/2026 21:43:46	\$0016	DISPARITION	INTRUSION : 16 : ALARME BRIDGE
JE 26/02/2026 21:52:15	MVS	APPARITION	myVideoSuite
21:52:17	MVS		CAM1-1 : Connexion, Résultat succès
21:52:17	MVS		CAM1-1 : Activation du mode multi-flux, Résultat succès
21:52:17	MVS		CAM1-1 : Ajout de la caméra, Résultat succès
21:52:18	MVS		CAM1-2 : Ajout de la caméra, Résultat succès
21:52:18	MVS		CAM1-3 : Ajout de la caméra, Résultat succès
21:52:18	MVS		CAM1-4 : Ajout de la caméra, Résultat succès
21:52:19	MVS		CAM1-5 : Ajout de la caméra, Résultat succès
21:52:19	MVS		CAM1-6 : Ajout de la caméra, Résultat succès
21:52:20	MVS		CAM1-7 : Ajout de la caméra, Résultat succès
21:52:20	MVS		CAM1-8 : Ajout de la caméra, Résultat succès
21:52:20	MVS		CAM1-9 : Ajout de la caméra, Résultat succès
21:52:21	MVS		CAM1-10 : Ajout de la caméra, Résultat succès
21:52:22	MVS		CAM1-11 : Ajout de la caméra, Résultat succès
21:52:22	MVS		CAM1-12 : Ajout de la caméra, Résultat succès
21:52:22	MVS		CAM1-13 : Ajout de la caméra, Résultat succès
21:52:23	MVS		CAM1-14 : Ajout de la caméra, Résultat succès
21:52:23	MVS		CAM1-15 : Ajout de la caméra, Résultat succès
21:52:23	MVS		CAM1-16 : Ajout de la caméra, Résultat succès
21:52:24	MVS		CAM1-17 : Ajout de la caméra, Résultat succès
21:52:25	MVS		CAM1-18 : Ajout de la caméra, Résultat succès
21:52:25	MVS		CAM1-19 : Ajout de la caméra, Résultat succès
21:52:25	MVS		CAM1-20 : Ajout de la caméra, Résultat succès
21:52:26	MVS		CAM1-21 : Ajout de la caméra, Résultat succès
21:52:27	MVS		CAM1-22 : Ajout de la caméra, Résultat succès
21:52:27	MVS		CAM1-23 : Ajout de la caméra, Résultat succès
21:52:27	MVS		CAM1-24 : Ajout de la caméra, Résultat succès
21:52:28	MVS		CAM1-25 : Ajout de la caméra, Résultat succès
21:52:28	MVS		CAM1-26 : Ajout de la caméra, Résultat succès
21:52:28	MVS		CAM1-27 : Ajout de la caméra, Résultat succès
21:52:29	MVS		CAM1-28 : Ajout de la caméra, Résultat succès
21:52:30	MVS		CAM1-29 : Ajout de la caméra, Résultat succès
21:52:30	MVS		CAM1-30 : Ajout de la caméra, Résultat succès
21:52:30	MVS		CAM1-31 : Ajout de la caméra, Résultat succès
21:52:31	MVS		CAM1-32 : Ajout de la caméra, Résultat succès
21:52:31	MVS		CAM1-33 : Ajout de la caméra, Résultat succès
21:52:32	MVS		CAM1-34 : Ajout de la caméra, Résultat succès
21:52:32	MVS		CAM1-35 : Ajout de la caméra, Résultat succès
21:52:33	MVS		CAM1-36 : Ajout de la caméra, Résultat succès
21:52:33	MVS		CAM1-37 : Ajout de la caméra, Résultat succès
21:52:33	MVS		CAM1-38 : Ajout de la caméra, Résultat succès
21:52:34	MVS		CAM1-39 : Ajout de la caméra, Résultat succès
21:52:35	MVS		CAM1-40 : Ajout de la caméra, Résultat succès

L'autorisation administrative ne confère aucun caractère officiel à l'entreprise ou aux personnes qui en bénéficient. Elle n'engage en aucune manière la responsabilité des pouvoirs publics ».  
Autorisation administrative n°AUT-014-2113-03-12-20140375250

# Centre de Télésurveillance

SPGO High Tec : 2 avenue de la vallée

14800 Saint Arnoult

Mail : cortis@spgo.fr

## Historique du transmetteur

**YPSILON**

Du 26/02/2026 12:00:00  
au 27/02/2026 12:00:08

21:52:35	MVS	CAM1-41 : Ajout de la caméra, Résultat succès
21:52:35	MVS	CAM1-42 : Ajout de la caméra, Résultat succès
21:52:36	MVS	CAM1-43 : Ajout de la caméra, Résultat succès
21:52:36	MVS	CAM1-45 : Ajout de la caméra, Résultat succès
21:59:30	!MEDIA	IC6022601566
<b>VE 27/02/2026 04:03:47</b>	<b>\$0005</b>	<b>APPARITION INTRUSION : 05 : 360 HALL PREMIUM</b>
04:04:25	MVS	Debut de levée de doute vidéo
04:04:52	CVE	CONTROLE VIDEO EFFECTUE, PAS DE PRESENCE NI ANOMALIE.
04:03:47	DEFERED	Différée à 27/02/2026 04:04:07
<b>VE 27/02/2026 04:04:26</b>	<b>MVS</b>	<b>APPARITION myVideoSuite</b>
04:04:37	MVS	CAM1-20 : Ajout de la caméra, Résultat succès
04:04:38	MVS	CAM1-21 : Ajout de la caméra, Résultat succès
04:04:38	MVS	CAM1-22 : Ajout de la caméra, Résultat succès
04:04:39	MVS	CAM1-23 : Ajout de la caméra, Résultat succès
04:04:40	MVS	CAM1-24 : Ajout de la caméra, Résultat succès
04:04:40	MVS	CAM1-25 : Ajout de la caméra, Résultat succès
04:04:40	MVS	CAM1-26 : Ajout de la caméra, Résultat succès
04:04:40	MVS	CAM1-27 : Ajout de la caméra, Résultat succès
04:04:41	MVS	CAM1-28 : Ajout de la caméra, Résultat succès
04:04:41	MVS	CAM1-29 : Ajout de la caméra, Résultat succès
04:04:42	MVS	CAM1-30 : Ajout de la caméra, Résultat succès
04:04:43	MVS	CAM1-31 : Ajout de la caméra, Résultat succès
04:04:43	MVS	CAM1-32 : Ajout de la caméra, Résultat succès
04:04:43	MVS	CAM1-33 : Ajout de la caméra, Résultat succès
04:04:44	MVS	CAM1-34 : Ajout de la caméra, Résultat succès
04:04:44	MVS	CAM1-35 : Ajout de la caméra, Résultat succès
04:04:45	MVS	CAM1-36 : Ajout de la caméra, Résultat succès
04:04:45	MVS	CAM1-37 : Ajout de la caméra, Résultat succès
04:04:46	MVS	CAM1-38 : Ajout de la caméra, Résultat succès
04:04:46	MVS	CAM1-39 : Ajout de la caméra, Résultat succès
04:04:47	MVS	CAM1-40 : Ajout de la caméra, Résultat succès
04:04:47	MVS	CAM1-41 : Ajout de la caméra, Résultat succès
04:04:48	MVS	CAM1-42 : Ajout de la caméra, Résultat succès
04:04:48	MVS	CAM1-43 : Ajout de la caméra, Résultat succès
04:04:48	MVS	CAM1-45 : Ajout de la caméra, Résultat succès
04:04:50	!MEDIA	IC6022700165
04:04:50	MVS	CAM1-4 : Déconnexion, Résultat succès
04:04:51	MVS	CAM1-4 : Arrêt du décodeur,
04:04:28	MVS	CAM1-1 : Connexion, Résultat succès
04:04:29	MVS	CAM1-1 : Activation du mode multi-flux, Résultat succès
04:04:29	MVS	CAM1-1 : Ajout de la caméra, Résultat succès
04:04:30	MVS	CAM1-2 : Ajout de la caméra, Résultat succès
04:04:30	MVS	CAM1-3 : Ajout de la caméra, Résultat succès
04:04:31	MVS	CAM1-5 : Ajout de la caméra, Résultat succès
04:04:31	MVS	CAM1-4 : Ajout de la caméra, Résultat succès
04:04:31	MVS	CAM1-6 : Ajout de la caméra, Résultat succès
04:04:32	MVS	CAM1-7 : Ajout de la caméra, Résultat succès
04:04:32	MVS	CAM1-8 : Ajout de la caméra, Résultat succès
04:04:32	MVS	CAM1-9 : Ajout de la caméra, Résultat succès
04:04:33	MVS	CAM1-10 : Ajout de la caméra, Résultat succès
04:04:34	MVS	CAM1-11 : Ajout de la caméra, Résultat succès
04:04:34	MVS	CAM1-12 : Ajout de la caméra, Résultat succès
04:04:34	MVS	CAM1-13 : Ajout de la caméra, Résultat succès
04:04:35	MVS	CAM1-14 : Ajout de la caméra, Résultat succès
04:04:35	MVS	CAM1-15 : Ajout de la caméra, Résultat succès
04:04:36	MVS	CAM1-16 : Ajout de la caméra, Résultat succès
04:04:37	MVS	CAM1-17 : Ajout de la caméra, Résultat succès
04:04:37	MVS	CAM1-18 : Ajout de la caméra, Résultat succès
04:04:37	MVS	CAM1-19 : Ajout de la caméra, Résultat succès
<b>VE 27/02/2026 04:06:46</b>	<b>\$0005</b>	<b>DISPARITION INTRUSION : 05 : 360 HALL PREMIUM</b>
<b>SITE : C-69032</b>	<b>HENAUT VIRGILE</b>	
<b>VE 27/02/2026 10:30:23</b>	<b>609</b>	<b>APPARITION OUVERTURE PORTAIL BRIDGE \$0900</b>

# Centre de Télésurveillance

SPGO High Tec : 2 avenue de la vallée

14800 Saint Arnoult

Mail : cortis@sgo.fr

## Historique du transmetteur

YPSILON

Du 26/02/2026 12:00:00  
au 27/02/2026 12:00:08

### SITE : C-69035 LELIEVRE 27/02/2026

VE 27/02/2026 08:52:53 627 APPARITION ENTREE MODULE UTILISATEUR HUB  
VE 27/02/2026 08:52:56 627 DISPARITION ENTREE MODULE UTILISATEUR HUB  
VE 27/02/2026 08:53:00 627 APPARITION ENTREE MODULE UTILISATEUR HUB

### SITE : C-69037 IONIOS DAGNEUX

JE 26/02/2026 13:48:35	\$0013	APPARITION TECHNIQUE 13 : ALARME TECHNIQUE USINE D3 "DEFAUT RADIO PROTECTION"
13:48:46	NUMC	PORTRABLE D ASTREINTE : RESPONSABLE, 06.07.08.04.84
13:49:00	RESNDEC	Décroché (0607080484)
13:49:28	MVS	Debut de levée de doute vidéo
13:49:42	!MEDIA	T11-14148872
13:49:42	RESNEND	Fin appel (9240) (0607080484:56 sec)
13:50:01	CVE	CONTROLE VIDEO EFFECTUE, PAS DE PRESENCE NI ANOMALIE.
JE 26/02/2026 13:48:47	\$0013	DISPARITION TECHNIQUE 13 : ALARME TECHNIQUE USINE D3 "DEFAUT RADIO PROTECTION"
JE 26/02/2026 13:49:29	MVS	myVideoSuite
13:49:36	MVS	CAM1-1 : Connexion, Résultat succès
13:49:36	MVS	CAM1-1 : Activation du mode multi-flux, Résultat succès
13:49:37	MVS	CAM1-2 : Ajout de la caméra, Résultat succès
13:49:37	MVS	CAM1-1 : Ajout de la caméra, Résultat succès
13:49:37	MVS	CAM1-3 : Ajout de la caméra, Résultat succès
13:49:37	MVS	CAM1-4 : Ajout de la caméra, Résultat succès
13:49:38	MVS	CAM1-5 : Ajout de la caméra, Résultat succès
13:49:38	MVS	CAM1-6 : Ajout de la caméra, Résultat succès
13:49:39	MVS	CAM1-7 : Ajout de la caméra, Résultat succès
13:49:40	MVS	CAM1-8 : Ajout de la caméra, Résultat succès
13:49:40	MVS	CAM1-9 : Ajout de la caméra, Résultat succès
13:49:41	MVS	CAM1-10 : Ajout de la caméra, Résultat succès
13:49:41	MVS	CAM1-11 : Ajout de la caméra, Résultat succès
13:49:41	MVS	CAM1-12 : Ajout de la caméra, Résultat succès
13:49:42	MVS	CAM1-13 : Ajout de la caméra, Résultat succès
13:49:43	MVS	CAM1-15 : Ajout de la caméra, Résultat succès
13:49:43	MVS	CAM1-14 : Ajout de la caméra, Résultat succès
13:49:43	MVS	CAM1-16 : Ajout de la caméra, Résultat succès
13:49:44	MVS	CAM1-17 : Ajout de la caméra, Résultat succès
13:49:44	MVS	CAM1-18 : Ajout de la caméra, Résultat succès
13:49:45	MVS	CAM1-19 : Ajout de la caméra, Résultat succès
13:49:45	MVS	CAM1-20 : Ajout de la caméra, Résultat succès
13:49:45	MVS	CAM1-21 : Ajout de la caméra, Résultat succès
13:49:46	MVS	CAM1-22 : Ajout de la caméra, Résultat succès
13:49:47	MVS	CAM1-24 : Ajout de la caméra, Résultat succès
13:49:47	MVS	CAM1-23 : Ajout de la caméra, Résultat succès
13:49:47	MVS	CAM1-25 : Ajout de la caméra, Résultat succès
13:49:48	MVS	CAM1-26 : Ajout de la caméra, Résultat succès
13:49:48	MVS	CAM1-27 : Ajout de la caméra, Résultat succès
13:49:49	MVS	CAM1-28 : Ajout de la caméra, Résultat succès
13:50:06	!MEDIA	CAM1-29 : Ajout de la caméra, Résultat succès
13:50:13	MVS	!C6022600864
13:50:14	MVS	CAM1-25 : Déconnexion, Résultat succès
JE 26/02/2026 13:54:14	\$0013	APPARITION TECHNIQUE 13 : ALARME TECHNIQUE USINE D3 "DEFAUT RADIO PROTECTION"
13:58:12	MVS	Debut de levée de doute vidéo
13:59:26	CVE	CONTROLE VIDEO EFFECTUE, PAS DE PRESENCE NI ANOMALIE.
JE 26/02/2026 13:54:24	\$0013	DISPARITION TECHNIQUE 13 : ALARME TECHNIQUE USINE D3 "DEFAUT RADIO PROTECTION"
JE 26/02/2026 13:58:14	MVS	myVideoSuite
13:58:18	MVS	CAM1-1 : Connexion, Résultat succès
13:58:19	MVS	CAM1-1 : Activation du mode multi-flux, Résultat succès
13:58:19	MVS	CAM1-1 : Ajout de la caméra, Résultat succès
13:58:19	MVS	CAM1-2 : Ajout de la caméra, Résultat succès
13:58:20	MVS	CAM1-3 : Ajout de la caméra, Résultat succès
13:58:21	MVS	CAM1-4 : Ajout de la caméra, Résultat succès
13:58:22	MVS	CAM1-5 : Ajout de la caméra, Résultat succès
13:58:23	MVS	CAM1-6 : Ajout de la caméra, Résultat succès
13:58:24	MVS	CAM1-7 : Ajout de la caméra, Résultat succès
13:58:24	MVS	CAM1-8 : Ajout de la caméra, Résultat succès
13:58:26	MVS	CAM1-9 : Ajout de la caméra, Résultat succès

L'autorisation administrative ne confère aucun caractère officiel à l'entreprise ou aux personnes qui en bénéficient. Elle n'engage en aucune manière la responsabilité des pouvoirs publics ». Autorisation administrative n°AUT-014-2113-03-12-20140375250

# Centre de Télésurveillance

SPGO High Tec : 2 avenue de la vallée

14800 Saint Arnoult

Mail : cortis@sgo.fr

## Historique du transmetteur

**YPSILON**

Du 26/02/2026 12:00:00  
au 27/02/2026 12:00:08

13:58:26	MVS	CAM1-10 : Ajout de la caméra, Résultat succès
13:58:27	MVS	CAM1-11 : Ajout de la caméra, Résultat succès
13:58:28	MVS	CAM1-12 : Ajout de la caméra, Résultat succès
13:58:29	MVS	CAM1-13 : Ajout de la caméra, Résultat succès
13:58:29	MVS	CAM1-14 : Ajout de la caméra, Résultat succès
13:58:30	MVS	CAM1-15 : Ajout de la caméra, Résultat succès
13:58:30	MVS	CAM1-16 : Ajout de la caméra, Résultat succès
13:58:31	MVS	CAM1-17 : Ajout de la caméra, Résultat succès
13:58:32	MVS	CAM1-18 : Ajout de la caméra, Résultat succès
13:58:33	MVS	CAM1-19 : Ajout de la caméra, Résultat succès
13:58:34	MVS	CAM1-20 : Ajout de la caméra, Résultat succès
13:58:35	MVS	CAM1-21 : Ajout de la caméra, Résultat succès
13:58:36	MVS	CAM1-22 : Ajout de la caméra, Résultat succès
13:58:37	MVS	CAM1-23 : Ajout de la caméra, Résultat succès
13:58:38	MVS	CAM1-24 : Ajout de la caméra, Résultat succès
13:58:39	MVS	CAM1-25 : Ajout de la caméra, Résultat succès
13:58:40	MVS	CAM1-26 : Ajout de la caméra, Résultat succès
13:58:41	MVS	CAM1-27 : Ajout de la caméra, Résultat succès
13:58:42	MVS	CAM1-28 : Ajout de la caméra, Résultat succès
13:58:43	MVS	CAM1-29 : Ajout de la caméra, Résultat succès
14:04:06	!MEDIA	IC6022600873
14:04:15	MVS	CAM1-10 : Déconnexion, Résultat succès
14:04:16	MVS	CAM1-10 : Arrêt du décodeur,
JE 26/02/2026 14:01:25	\$0013	APPARITION TECHNIQUE 13 : ALARME TECHNIQUE USINE D3 "DEFAUT RADIO PROTECTION"
JE 26/02/2026 14:01:25	\$0013	DISPARITION TECHNIQUE 13 : ALARME TECHNIQUE USINE D3 "DEFAUT RADIO PROTECTION"
JE 26/02/2026 14:03:06	\$0013	APPARITION TECHNIQUE 13 : ALARME TECHNIQUE USINE D3 "DEFAUT RADIO PROTECTION"
JE 26/02/2026 14:03:09	\$0013	DISPARITION TECHNIQUE 13 : ALARME TECHNIQUE USINE D3 "DEFAUT RADIO PROTECTION"
JE 26/02/2026 14:10:16	\$0013	APPARITION TECHNIQUE 13 : ALARME TECHNIQUE USINE D3 "DEFAUT RADIO PROTECTION"
JE 26/02/2026 14:10:35	\$0013	DISPARITION TECHNIQUE 13 : ALARME TECHNIQUE USINE D3 "DEFAUT RADIO PROTECTION"
JE 26/02/2026 14:18:14	\$0013	APPARITION TECHNIQUE 13 : ALARME TECHNIQUE USINE D3 "DEFAUT RADIO PROTECTION"
JE 26/02/2026 14:18:41	\$0013	DISPARITION TECHNIQUE 13 : ALARME TECHNIQUE USINE D3 "DEFAUT RADIO PROTECTION"
JE 26/02/2026 14:36:27	\$0013	APPARITION TECHNIQUE 13 : ALARME TECHNIQUE USINE D3 "DEFAUT RADIO PROTECTION"
14:36:58	MVS	Debut de levée de doute vidéo
JE 26/02/2026 14:36:35	\$0013	DISPARITION TECHNIQUE 13 : ALARME TECHNIQUE USINE D3 "DEFAUT RADIO PROTECTION"
JE 26/02/2026 14:36:59	MVS	APPARITION myVideoSuite
14:37:05	MVS	CAM1-1 : Connexion, Résultat succès
14:37:05	MVS	CAM1-1 : Activation du mode multi-flux, Résultat succès
14:37:05	MVS	CAM1-1 : Ajout de la caméra, Résultat succès
14:37:06	MVS	CAM1-2 : Ajout de la caméra, Résultat succès
14:37:06	MVS	CAM1-3 : Ajout de la caméra, Résultat succès
14:37:06	MVS	CAM1-4 : Ajout de la caméra, Résultat succès
14:37:07	MVS	CAM1-5 : Ajout de la caméra, Résultat succès
14:37:08	MVS	CAM1-6 : Ajout de la caméra, Résultat succès
14:37:08	MVS	CAM1-7 : Ajout de la caméra, Résultat succès
14:37:09	MVS	CAM1-8 : Ajout de la caméra, Résultat succès
14:37:10	MVS	CAM1-9 : Ajout de la caméra, Résultat succès
14:37:11	MVS	CAM1-10 : Ajout de la caméra, Résultat succès
14:37:12	MVS	CAM1-11 : Ajout de la caméra, Résultat succès
14:37:13	MVS	CAM1-12 : Ajout de la caméra, Résultat succès
14:37:14	MVS	CAM1-13 : Ajout de la caméra, Résultat succès
14:37:15	MVS	CAM1-14 : Ajout de la caméra, Résultat succès
14:37:15	MVS	CAM1-15 : Ajout de la caméra, Résultat succès
14:37:16	MVS	CAM1-16 : Ajout de la caméra, Résultat succès
14:37:17	MVS	CAM1-17 : Ajout de la caméra, Résultat succès
14:37:18	MVS	CAM1-18 : Ajout de la caméra, Résultat succès
14:37:19	MVS	CAM1-19 : Ajout de la caméra, Résultat succès
14:37:19	MVS	CAM1-20 : Ajout de la caméra, Résultat succès
14:37:20	MVS	CAM1-21 : Ajout de la caméra, Résultat succès
14:37:21	MVS	CAM1-22 : Ajout de la caméra, Résultat succès
14:37:22	MVS	CAM1-23 : Ajout de la caméra, Résultat succès
14:37:22	MVS	CAM1-24 : Ajout de la caméra, Résultat succès
14:37:23	MVS	CAM1-25 : Ajout de la caméra, Résultat succès
14:37:24	MVS	CAM1-26 : Ajout de la caméra, Résultat succès
14:37:25	MVS	CAM1-27 : Ajout de la caméra, Résultat succès

L'autorisation administrative ne confère aucun caractère officiel à l'entreprise ou aux personnes qui en bénéficient. Elle n'engage en aucune manière la responsabilité des pouvoirs publics ».  
Autorisation administrative n°AUT-014-2113-03-12-20140375250

# Centre de Télésurveillance

SPGO High Tec : 2 avenue de la vallée

14800 Saint Arnoult

Mail : cortis@sgo.fr

## Historique du transmetteur

**YPSILON**

Du 26/02/2026 12:00:00  
au 27/02/2026 12:00:08

14:37:26	MVS	CAM1-28 : Ajout de la caméra, Résultat succès
14:37:27	MVS	CAM1-29 : Ajout de la caméra, Résultat succès
14:42:52	!MEDIA	!C6022600883
14:43:03	MVS	CAM1-10 : Déconnexion, Résultat echec
14:43:04	MVS	CAM1-10 : Déconnexion, Résultat succès
14:43:06	MVS	CAM1-10 : Arrêt du décodeur,
JE 26/02/2026 14:39:13	\$0013	APPARITION TECHNIQUE 13 : ALARME TECHNIQUE USINE D3 "DEFAUT RADIO PROTECTION"
14:45:50	MSG	Voir CR n° C26022605659
JE 26/02/2026 14:39:20	\$0013	DISPARITION TECHNIQUE 13 : ALARME TECHNIQUE USINE D3 "DEFAUT RADIO PROTECTION"
JE 26/02/2026 14:49:51	\$0013	APPARITION TECHNIQUE 13 : ALARME TECHNIQUE USINE D3 "DEFAUT RADIO PROTECTION"
JE 26/02/2026 14:50:11	\$0013	DISPARITION TECHNIQUE 13 : ALARME TECHNIQUE USINE D3 "DEFAUT RADIO PROTECTION"
JE 26/02/2026 14:50:37	\$0013	APPARITION TECHNIQUE 13 : ALARME TECHNIQUE USINE D3 "DEFAUT RADIO PROTECTION"
JE 26/02/2026 14:50:47	\$0013	DISPARITION TECHNIQUE 13 : ALARME TECHNIQUE USINE D3 "DEFAUT RADIO PROTECTION"
JE 26/02/2026 14:55:46	\$0013	APPARITION TECHNIQUE 13 : ALARME TECHNIQUE USINE D3 "DEFAUT RADIO PROTECTION"
JE 26/02/2026 14:55:49	\$0013	DISPARITION TECHNIQUE 13 : ALARME TECHNIQUE USINE D3 "DEFAUT RADIO PROTECTION"
JE 26/02/2026 18:44:07	28674	APPARITION INTRUSION :DETECTION PAR CAMERA \$9 ALARME MAT 09 CAM 1
18:49:27	MVS	Debut de levée de doute vidéot
18:51:06	NUMC	PORTABLE D ASTREINTE : RESPONSABLE, 06.07.08.04.84
18:51:29	RESNDEC	Décroché (0607080484)
18:55:31	!MEDIA	T11-14151683
18:55:31	RESNEND	Fin appel (9240) (0607080484:265 sec)
18:55:44	CLI	CLIENT PREVENU FAIT LE NECESSAIRE :
JE 26/02/2026 18:44:09	\$0673	APPARITION INTRUSION : 673 : CAM 1 MAT 9
18:55:46	MSG	Voir CR n° C26022606387
JE 26/02/2026 18:44:11	\$0673	DISPARITION INTRUSION : 673 : CAM 1 MAT 9
JE 26/02/2026 18:44:12	28673	APPARITION FIN INTRUSION :DETECTION PAR CAMERA ALARME MAT 09 CAM 1
JE 26/02/2026 18:44:37	28674	APPARITION INTRUSION :DETECTION PAR CAMERA \$9 ALARME MAT 09 CAM 1
18:55:46	MSG	Voir CR n° C26022606387
JE 26/02/2026 18:49:28	MVS	APPARITION myVideoSuite
18:49:43	MVS	CAM1-20 : Ajout de la caméra, Résultat succès
18:49:43	MVS	CAM1-21 : Ajout de la caméra, Résultat succès
18:49:44	MVS	CAM1-22 : Ajout de la caméra, Résultat succès
18:49:44	MVS	CAM1-23 : Ajout de la caméra, Résultat succès
18:49:45	MVS	CAM1-24 : Ajout de la caméra, Résultat succès
18:49:45	MVS	CAM1-25 : Ajout de la caméra, Résultat succès
18:49:46	MVS	CAM1-26 : Ajout de la caméra, Résultat succès
18:49:46	MVS	CAM1-27 : Ajout de la caméra, Résultat succès
18:49:47	MVS	CAM1-28 : Ajout de la caméra, Résultat succès
18:49:47	MVS	CAM1-29 : Ajout de la caméra, Résultat succès
18:55:20	!MEDIA	!C6022601146
18:55:29	MVS	CAM1-4 : Déconnexion, Résultat succès
18:55:31	MVS	CAM1-4 : Arrêt du décodeur,
18:49:32	MVS	CAM1-1 : Connexion, Résultat succès
18:49:33	MVS	CAM1-1 : Activation du mode multi-flux, Résultat succès
18:49:34	MVS	CAM1-1 : Ajout de la caméra, Résultat succès
18:49:34	MVS	CAM1-2 : Ajout de la caméra, Résultat succès
18:49:34	MVS	CAM1-3 : Ajout de la caméra, Résultat succès
18:49:35	MVS	CAM1-4 : Ajout de la caméra, Résultat succès
18:49:35	MVS	CAM1-5 : Ajout de la caméra, Résultat succès
18:49:36	MVS	CAM1-6 : Ajout de la caméra, Résultat succès
18:49:37	MVS	CAM1-7 : Ajout de la caméra, Résultat succès
18:49:37	MVS	CAM1-8 : Ajout de la caméra, Résultat succès
18:49:38	MVS	CAM1-9 : Ajout de la caméra, Résultat succès
18:49:39	MVS	CAM1-10 : Ajout de la caméra, Résultat succès
18:49:39	MVS	CAM1-11 : Ajout de la caméra, Résultat succès
18:49:39	MVS	CAM1-12 : Ajout de la caméra, Résultat succès
18:49:40	MVS	CAM1-13 : Ajout de la caméra, Résultat succès
18:49:40	MVS	CAM1-14 : Ajout de la caméra, Résultat succès
18:49:40	MVS	CAM1-15 : Ajout de la caméra, Résultat succès
18:49:41	MVS	CAM1-16 : Ajout de la caméra, Résultat succès
18:49:42	MVS	CAM1-17 : Ajout de la caméra, Résultat succès
18:49:42	MVS	CAM1-18 : Ajout de la caméra, Résultat succès
18:49:43	MVS	CAM1-19 : Ajout de la caméra, Résultat succès

L'autorisation administrative ne confère aucun caractère officiel à l'entreprise ou aux personnes qui en bénéficient. Elle n'engage en aucune manière la responsabilité des pouvoirs publics ».  
Autorisation administrative n°AUT-014-2113-03-12-20140375250

# Centre de Télésurveillance

SPGO High Tec : 2 avenue de la vallée

14800 Saint Arnoult

Mail : cortis@sgo.fr

## Historique du transmetteur

**YPSILON**

Du 26/02/2026 12:00:00  
au 27/02/2026 12:00:08

JE 26/02/2026 22:00:08	416	DISPARITION	DEBUT DE MAINTENANCE \$0000
JE 26/02/2026 22:00:12	416	APPARITION	DEBUT DE MAINTENANCE \$0000
JE 26/02/2026 22:00:13	416	DISPARITION	DEBUT DE MAINTENANCE \$0000
JE 26/02/2026 22:00:20	416	APPARITION	DEBUT DE MAINTENANCE \$0000
VE 27/02/2026 02:51:28	\$0010	APPARITION	TECHNIQUE 10 : ALARME USINE D3 "APPEL PERSONNE ASTREINTE" 02:54:28 PORTABLE D ASTREINTE : RESPONSABLE, 06.07.08.04.84 02:54:48 Décroché (0607080484) 02:55:09 T11-14155721 02:55:09 Fin appel (9241) (0607080484:41 sec) 02:55:11 CLIENT PREVENU FAIT LE NECESSAIRE :
VE 27/02/2026 03:20:48	\$0010	DISPARITION	TECHNIQUE 10 : ALARME USINE D3 "APPEL PERSONNE ASTREINTE"
VE 27/02/2026 09:32:19	28674	APPARITION	INTRUSION :DETECTION PAR CAMERA \$6 ALARME MAT 06 CAM 1 09:34:10 PAS PAS DE GESTION SUIVANT CONSIGNE HORUS
VE 27/02/2026 09:32:20	\$0666	APPARITION	INTRUSION : 666 : CAM 1 MAT 6 09:34:13 MSG Voir CR n° C26022701577
VE 27/02/2026 09:32:24	28673	APPARITION	FIN INTRUSION :DETECTION PAR CAMERA ALARME MAT 06 CAM 1
VE 27/02/2026 09:32:25	\$0666	DISPARITION	INTRUSION : 666 : CAM 1 MAT 6
VE 27/02/2026 09:32:48	28674	APPARITION	INTRUSION :DETECTION PAR CAMERA \$6 ALARME MAT 06 CAM 1 09:34:13 MSG Voir CR n° C26022701577

### SITE : C-69038 MERCEDES EPERNAY

VE 27/02/2026 01:10:50	\$0005	APPARITION	INTRUSION : 05 : SABOT ENTREE ATELIER
01:10:50		DEFERED	Différée à 27/02/2026 01:11:10

VE 27/02/2026 01:10:57	\$0005	DISPARITION	INTRUSION : 05 : SABOT ENTREE ATELIER
------------------------	--------	-------------	---------------------------------------

### SITE : C-69039 MEDIACO LYON

JE 26/02/2026 20:03:04	776	APPARITION	UTILISATION SPEAKER AUDIO \$0900
JE 26/02/2026 20:03:04	776	APPARITION	UTILISATION SPEAKER AUDIO \$0900
JE 26/02/2026 20:03:05	\$0103	APPARITION	INTRUSION : 103 : C9 ENTREE BUREAU 20:07:14 MSG Voir CR n° C26022606687 20:03:05 DEFERED Différée à 26/02/2026 20:03:25
JE 26/02/2026 20:03:05		WEBBROWSER	APPARITION &https://monitoring.chekt.com?site=17248&zone=103&event=856734528& 20:07:14 MSG Voir CR n° C26022606687
JE 26/02/2026 20:03:05		APPARITION	INTRUSION : 02 : SIRENE 20:07:08 MSG MHV+ SIRENE
JE 26/02/2026 20:03:06	\$0002	APPARITION	INTRUSION : 03 : ALARME BRIDGE 20:07:14 MSG Voir CR n° C26022606687
JE 26/02/2026 20:03:14	\$0003	DISPARITION	INTRUSION : 03 : ALARME BRIDGE
JE 26/02/2026 20:04:05	\$0002	DISPARITION	INTRUSION : 02 : SIRENE
JE 26/02/2026 20:06:34	609	APPARITION	OUVERTURE PORTAIL BRIDGE \$0900
JE 26/02/2026 20:06:34	761	APPARITION	LIVE CAMERA 103 : C9 ENTREE BUREAU
JE 26/02/2026 20:06:34	760	APPARITION	OUVERTURE ARCHIVE VIDEO 103 : C9 ENTREE BUREAU

### SITE : C-69047 JERIC SAS - MAISON PERRACHE

VE 27/02/2026 10:55:34	710	APPARITION	COUPURE IP \$0911
VE 27/02/2026 10:55:38	710	DISPARITION	COUPURE IP \$0911

### SITE : C-69049 MERCEDES SAINT MEMMIE

VE 27/02/2026 03:08:44	\$0074	APPARITION	INTRUSION : 74 : PORTAIL EXT VL 03:08:44 DEFERED Différée à 27/02/2026 03:09:04
VE 27/02/2026 03:11:44	\$0074	DISPARITION	INTRUSION : 74 : PORTAIL EXT VL
VE 27/02/2026 06:06:51	\$0073	APPARITION	INTRUSION : 73 : PORTAIL EXT PL 06:07:38 MVS Debut de levée de doute vidéo 06:09:20 AUC AUCUNE ANOMALIE A LA VIDEO. 06:06:51 DEFERED Différée à 27/02/2026 06:07:11
VE 27/02/2026 06:07:39	MVS	APPARITION	myVideoSuite 06:07:42 MVS CAM1-1 : Connexion, Résultat succès

L'autorisation administrative ne confère aucun caractère officiel à l'entreprise ou aux personnes qui en bénéficient. Elle n'engage en aucune manière la responsabilité des pouvoirs publics ».  
Autorisation administrative n°AUT-014-2113-03-12-20140375250

# Centre de Télésurveillance

SPGO High Tec : 2 avenue de la vallée

14800 Saint Arnoult

Mail : cortis@spgo.fr

## Historique du transmetteur

**YPSILON**

Du 26/02/2026 12:00:00  
au 27/02/2026 12:00:08

06:07:42	MVS	CAM1-1 : Activation du mode multi-flux, Résultat succès
06:07:43	MVS	CAM1-1 : Ajout de la caméra, Résultat succès
06:07:43	MVS	CAM1-2 : Ajout de la caméra, Résultat succès
06:07:43	MVS	CAM1-3 : Ajout de la caméra, Résultat succès
06:07:44	MVS	CAM1-4 : Ajout de la caméra, Résultat succès
06:07:44	MVS	CAM1-5 : Ajout de la caméra, Résultat succès
06:07:45	MVS	CAM1-6 : Ajout de la caméra, Résultat succès
06:07:45	MVS	CAM1-7 : Ajout de la caméra, Résultat succès
06:07:45	MVS	CAM1-8 : Ajout de la caméra, Résultat succès
06:07:46	MVS	CAM1-9 : Ajout de la caméra, Résultat succès
06:07:46	MVS	CAM1-10 : Ajout de la caméra, Résultat succès
06:07:47	MVS	CAM1-11 : Ajout de la caméra, Résultat succès
06:07:47	MVS	CAM1-12 : Ajout de la caméra, Résultat succès
06:07:48	MVS	CAM1-13 : Ajout de la caméra, Résultat succès
06:07:48	MVS	CAM1-14 : Ajout de la caméra, Résultat succès
06:07:49	MVS	CAM1-15 : Ajout de la caméra, Résultat succès
06:07:49	MVS	CAM1-16 : Ajout de la caméra, Résultat succès
06:07:50	MVS	CAM1-17 : Ajout de la caméra, Résultat succès
06:07:50	MVS	CAM1-18 : Ajout de la caméra, Résultat succès
06:07:50	MVS	CAM1-19 : Ajout de la caméra, Résultat succès
06:07:51	MVS	CAM1-20 : Ajout de la caméra, Résultat succès
06:07:52	MVS	CAM1-21 : Ajout de la caméra, Résultat succès
06:07:52	MVS	CAM1-22 : Ajout de la caméra, Résultat succès
06:07:53	MVS	CAM1-23 : Ajout de la caméra, Résultat succès
06:07:53	MVS	CAM1-24 : Ajout de la caméra, Résultat succès
06:07:53	MVS	CAM1-25 : Ajout de la caméra, Résultat succès
06:07:54	MVS	CAM1-26 : Ajout de la caméra, Résultat succès
06:07:54	MVS	CAM1-27 : Ajout de la caméra, Résultat succès
06:07:55	MVS	CAM1-28 : Ajout de la caméra, Résultat succès
06:07:55	MVS	CAM1-29 : Ajout de la caméra, Résultat succès
06:07:55	MVS	CAM1-30 : Ajout de la caméra, Résultat succès
06:07:56	MVS	CAM1-31 : Ajout de la caméra, Résultat succès
06:07:57	MVS	CAM1-32 : Ajout de la caméra, Résultat succès
06:09:24	!MEDIA	!C6022700310
06:09:25	MVS	CAM1-16 : Déconnexion, Résultat succès
06:09:27	MVS	CAM1-16 : Arrêt du décodeur,

VE 27/02/2026 06:09:52

\$0073 DISPARITION INTRUSION : 73 : PORTAIL EXT PL

**SITE : C-69050**

**LE TELEMARK**

JE 26/02/2026 12:47:45	ESS	ESSAIS TECHNICIEN
JE 26/02/2026 13:05:11	796	PERTE FLUX VIDEO 105 : TH 8
JE 26/02/2026 13:05:11	796	APPARITION PERTE FLUX VIDEO 102 : TH 4
JE 26/02/2026 13:05:11	796	APPARITION PERTE FLUX VIDEO 101 : TH 7
JE 26/02/2026 13:05:12	797	APPARITION PERTE FLUX HAUT PARLEUR 12 :
JE 26/02/2026 13:05:12	796	APPARITION PERTE FLUX VIDEO 108 : TH 3
JE 26/02/2026 13:05:12	796	APPARITION PERTE FLUX VIDEO 107 : TH 2
JE 26/02/2026 13:05:13	750	APPARITION COUPURE IP BRIDGE \$0901
JE 26/02/2026 13:05:13	796	APPARITION PERTE FLUX VIDEO 103 : TH 5
JE 26/02/2026 13:05:13	797	APPARITION PERTE FLUX HAUT PARLEUR 13 :
JE 26/02/2026 13:05:14	796	APPARITION PERTE FLUX VIDEO 109 : TH 9
JE 26/02/2026 13:05:14	796	APPARITION PERTE FLUX VIDEO 110 : TH 10
JE 26/02/2026 13:05:15	796	APPARITION PERTE FLUX VIDEO 106 : TH 1
JE 26/02/2026 13:05:15	796	APPARITION PERTE FLUX VIDEO 104 : TH 6
JE 26/02/2026 13:05:15	797	APPARITION PERTE FLUX HAUT PARLEUR 11 :
JE 26/02/2026 13:05:19	SMAIL	Email:C00069050 LE TELEMARK
JE 26/02/2026 13:05:21	SMAIL	Email:C00069050 LE TELEMARK
JE 26/02/2026 13:05:22	SMAIL	Email:C00069050 LE TELEMARK
JE 26/02/2026 13:05:22	SMAIL	Email:C00069050 LE TELEMARK
JE 26/02/2026 13:05:23	SMAIL	Email:C00069050 LE TELEMARK
JE 26/02/2026 13:05:23	SMAIL	Email:C00069050 LE TELEMARK
JE 26/02/2026 13:05:24	SMAIL	Email:C00069050 LE TELEMARK
JE 26/02/2026 13:05:24	SMAIL	Email:C00069050 LE TELEMARK
JE 26/02/2026 13:05:25	SMAIL	Email:C00069050 LE TELEMARK
JE 26/02/2026 13:05:26	SMAIL	Email:C00069050 LE TELEMARK
JE 26/02/2026 13:05:27	SMAIL	Email:C00069050 LE TELEMARK
JE 26/02/2026 13:05:27	SMAIL	Email:C00069050 LE TELEMARK
JE 26/02/2026 13:05:28	SMAIL	Email:C00069050 LE TELEMARK

L'autorisation administrative ne confère aucun caractère officiel à l'entreprise ou aux personnes qui en bénéficient. Elle n'engage en aucune manière la responsabilité des pouvoirs publics ».  
Autorisation administrative n°AUT-014-2113-03-12-20140375250

# Centre de Télésurveillance

SPGO High Tec : 2 avenue de la vallée

14800 Saint Arnoult

Mail : cortis@spgo.fr

## Historique du transmetteur

**YPSILON**

Du 26/02/2026 12:00:00  
au 27/02/2026 12:00:08

JE	26/02/2026	13:05:28	SMAIL	Email:C00069050 LE TELEMARK
JE	26/02/2026	13:05:29	SMAIL	Email:C00069050 LE TELEMARK
JE	26/02/2026	13:05:29	SMAIL	Email:C00069050 LE TELEMARK
JE	26/02/2026	13:05:30	SMAIL	Email:C00069050 LE TELEMARK
JE	26/02/2026	13:05:31	SMAIL	Email:C00069050 LE TELEMARK
JE	26/02/2026	13:05:31	SMAIL	Email:C00069050 LE TELEMARK
JE	26/02/2026	13:05:31	SMAIL	Email:C00069050 LE TELEMARK
JE	26/02/2026	13:05:32	SMAIL	Email:C00069050 LE TELEMARK
JE	26/02/2026	13:05:33	SMAIL	Email:C00069050 LE TELEMARK
JE	26/02/2026	13:05:34	SMAIL	Email:C00069050 LE TELEMARK
JE	26/02/2026	13:05:34	SMAIL	Email:C00069050 LE TELEMARK
JE	26/02/2026	13:05:35	SMAIL	Email:C00069050 LE TELEMARK
JE	26/02/2026	13:05:35	SMAIL	Email:C00069050 LE TELEMARK
JE	26/02/2026	13:05:36	SMAIL	Email:C00069050 LE TELEMARK
JE	26/02/2026	13:05:36	SMAIL	Email:C00069050 LE TELEMARK
JE	26/02/2026	13:05:37	SMAIL	Email:C00069050 LE TELEMARK
JE	26/02/2026	13:05:37	SMAIL	Email:C00069050 LE TELEMARK
JE	26/02/2026	13:05:39	SMAIL	Email:C00069050 LE TELEMARK
JE	26/02/2026	13:05:40	SMAIL	Email:C00069050 LE TELEMARK
JE	26/02/2026	13:05:41	SMAIL	Email:C00069050 LE TELEMARK
JE	26/02/2026	13:05:41	SMAIL	Email:C00069050 LE TELEMARK
JE	26/02/2026	13:05:42	SMAIL	Email:C00069050 LE TELEMARK
JE	26/02/2026	13:05:42	SMAIL	Email:C00069050 LE TELEMARK
JE	26/02/2026	13:05:42	SMAIL	Email:C00069050 LE TELEMARK
JE	26/02/2026	13:05:43	SMAIL	Email:C00069050 LE TELEMARK
JE	26/02/2026	13:05:44	SMAIL	Email:C00069050 LE TELEMARK
JE	26/02/2026	13:05:45	SMAIL	Email:C00069050 LE TELEMARK
JE	26/02/2026	13:15:17	796	RETARD PERTE FLUX VIDEO 104 : TH 6
JE	26/02/2026	13:15:17	797	RETARD PERTE FLUX HAUT PARLEUR 11 :
JE	26/02/2026	13:21:51	751	APPARITION CONNEXION BRIDGE OK \$0901
JE	26/02/2026	13:22:24	797	DISPARITION PERTE FLUX HAUT PARLEUR 12 :
JE	26/02/2026	13:22:24	797	DISPARITION PERTE FLUX HAUT PARLEUR 11 :
JE	26/02/2026	13:22:24	797	DISPARITION PERTE FLUX HAUT PARLEUR 13 :
JE	26/02/2026	13:24:02	750	DISPARITION COUPURE IP BRIDGE \$0901
JE	26/02/2026	13:27:09	796	DISPARITION PERTE FLUX VIDEO 105 : TH 8
JE	26/02/2026	13:27:09	796	DISPARITION PERTE FLUX VIDEO 102 : TH 4
JE	26/02/2026	13:27:10	796	DISPARITION PERTE FLUX VIDEO 101 : TH 7
JE	26/02/2026	13:27:10	796	DISPARITION PERTE FLUX VIDEO 106 : TH 1
JE	26/02/2026	13:27:10	796	DISPARITION PERTE FLUX VIDEO 109 : TH 9
JE	26/02/2026	13:27:10	796	DISPARITION PERTE FLUX VIDEO 110 : TH 10
JE	26/02/2026	13:27:10	796	DISPARITION PERTE FLUX VIDEO 104 : TH 6
JE	26/02/2026	13:27:10	796	DISPARITION PERTE FLUX VIDEO 107 : TH 2
JE	26/02/2026	13:27:14	796	DISPARITION PERTE FLUX VIDEO 108 : TH 3
JE	26/02/2026	13:27:14	796	DISPARITION PERTE FLUX VIDEO 103 : TH 5
JE	26/02/2026	14:31:05	796	APPARITION PERTE FLUX VIDEO 105 : TH 8
JE	26/02/2026	14:31:12	SMAIL	Email:C00069050 LE TELEMARK
JE	26/02/2026	14:31:13	SMAIL	Email:C00069050 LE TELEMARK
JE	26/02/2026	14:31:14	SMAIL	Email:C00069050 LE TELEMARK
JE	26/02/2026	14:40:50	796	DISPARITION PERTE FLUX VIDEO 105 : TH 8
JE	26/02/2026	15:30:35	MSG	FIN DES ESSAIS REPRISE EN COMPTE
JE	26/02/2026	16:15:36	306	APPARITION CHANGEMENT DE PROGRAMMATION 105 : TH 8
JE	26/02/2026	16:15:37	306	APPARITION CHANGEMENT DE PROGRAMMATION 105 : TH 8
VE	27/02/2026	00:58:13	751	APPARITION CONNEXION BRIDGE OK \$0901
VE	27/02/2026	05:00:10	776	APPARITION UTILISATION SPEAKER AUDIO \$0900
VE	27/02/2026	05:00:13	776	APPARITION UTILISATION SPEAKER AUDIO \$0900
VE	27/02/2026	05:00:13	\$0108	APPARITION INTRUSION : 108 : TH 3
VE	27/02/2026	05:00:13	WEBBROWSER	APPARITION &https://monitoring.chekt.com?site=20379&zone=108&event=857360837&
VE	27/02/2026	05:00:15	776	APPARITION UTILISATION SPEAKER AUDIO \$0900
VE	27/02/2026	05:00:19	776	APPARITION UTILISATION SPEAKER AUDIO \$0900
VE	27/02/2026	05:01:00	761	APPARITION LIVE CAMERA 108 : TH 3
VE	27/02/2026	05:01:00	760	APPARITION OUVERTURE ARCHIVE VIDEO 108 : TH 3
VE	27/02/2026	05:01:01	609	APPARITION OUVERTURE PORTAIL BRIDGE \$0900
VE	27/02/2026	05:01:04	760	APPARITION OUVERTURE ARCHIVE VIDEO 108 : TH 3
VE	27/02/2026	05:01:06	609	APPARITION OUVERTURE PORTAIL BRIDGE \$0900
VE	27/02/2026	05:01:10	761	APPARITION LIVE CAMERA 108 : TH 3

# Centre de Télésurveillance

SPGO High Tec : 2 avenue de la vallée

14800 Saint Arnoult

Mail : cortis@sgo.fr

## Historique du transmetteur

**YPSILON**

Du 26/02/2026 12:00:00  
au 27/02/2026 12:00:08

### SITE : C-69051 LE LAC BLANC

JE 26/02/2026 13:47:02	\$0001	APPARITION TECHNIQUE : 01 : POMPE DE RELEVAGE
13:47:13	NUMC	ELODIE JAKUTAGE : RESPONSABLE, 06.42.94.69.15
13:47:18	RESNDEC	Décroché (0642946915)
13:47:42	!MEDIA	T11-14148860
13:47:42	RESNEND	Fin appel (9240) (0642946915:29 sec)
13:47:43	CLI	CLIENT PREVENU FAIT LE NECESSAIRE :
JE 26/02/2026 16:50:51	\$0001	DISPARITION TECHNIQUE : 01 : POMPE DE RELEVAGE