

# INSTRUCCIÓN PARA DESCONTAMINADO EN SECO



### Sistema de Gestión de Calidad

Código: OLI06 No. de revisión: 04 Emisión: 03/08/2009

### I. Objetivo:

Indicar la secuencia del proceso de descontaminado en seco.


#### II. Alcance:

Aplica a las prendas que hayan sido previamente aprobadas para esta operación.

### III. Responsabilidades:

- o Coordinador de Producción:
  - Buscar proveedor de mantenimiento y coordinar todo lo relacionado con el servicio.
- Supervisor de producción:
  - Informar al Coordinador fallas detectadas en los equipos y resolver dudas a los operadores.
- Operador de producción:
  - Realizar limpieza del equipo e informar fallas que se detecten.

#### IV. Desarrollo.





# INSTRUCCIÓN PARA DESCONTAMINADO EN SECO



#### Sistema de Gestión de Calidad

Código: OLI06 No. de revisión: 04 Emisión: 03/08/2009

- 1. Revisar filtros y trampas cada tres cargas: Cada tres ciclos de descontaminado, el operador encargado del descontaminado de las prendas debe revisar el estado en el que se encuentran los filtros y las trampas de la maquinaría en el formato OLF7 "Mantenimiento operativo de descontaminado en seco", en caso de estar en malas condiciones físicas debe de cambiarlas antes de iniciar un nuevo ciclo.
- **2. Seleccionar programa:** El operario seleccionará el programa de descontaminado en base a OLAV01 "Criterios de Descontaminado".
- **3. Descontaminado en seco:** En caso de tratarse de prendas que únicamente lleven descontaminado en seco; las prendas se pasarán al área de secado en carritos para que sean aireados y volatizar los restos de percloroetileno.

## 4. Empacado:

- → Si se trata de prendas ESD se estirarán en caballetes (OLAV08 "Manejo de overoles posterior al secado") antes de ingresarlos a la sala limpia se debe verificar que los overoles no contengan fibras expuestas como lo indica OLAV04 "Ayuda visual de inspección para detectar fibras expuestas" para su doblado y empacado.
- → Si se trata de prendas de piel o carnaza se ingresan a la cabina de algodón en carritos para su empacado.

#### V. Anexos.

Formatos.

OLF Mantenimiento operativo de descontaminado en seco

#### VI. Referencias.

a) Documentos.

OLAV04 "Puntos de inspección para detectar fibras expuestas"

**OLAV01** "Criterios de Descontaminado".

OLAV08 "Manejo de Overoles posterior al secado"

#### VII. Historial

BITACORA DE CAMBIOS					
Número de revisión	Realizado por:				
00	Sin dato				
01	Sin dato				
02	Margarita Vidal				
03	Alma Jacobo				
04	Gloria Preciado				



# INSTRUCCIÓN PARA DESCONTAMINADO EN SECO



# Sistema de Gestión de Calidad

Código: OLI06 No. de revisión: 04 Emisión: 03/08/2009

#### VIII. Distribución.

Se da acceso electrónico a las siguientes áreas:

Código	Descripción	Código	Descripción
SC	Calidad	RH	Recursos Humanos
DG	Dirección General	FI	Finanzas
AB	Abastecimientos	VE	Ventas
DPP	Compras	I+D	Asesoría Técnica
OL	Producción	SI	Sistemas
AL	Planeación y Operaciones		

Elaborado por:	Revisado por:	Autorizado por:
Francisco Alcocer Coordinador de	Jonathan Miranda	Octavio García
Producción	Gerente de Producción	Director General