

Revisó: Juan Manuel Arriaga

Instrucción para prueba de Conteo de Fibras Sistema de Gestión de Calidad

Tipo de prendas: ESD

TRANSPORTE DEMORA ALMACENAMIENTO

Código: SCI07

Emisión: 28/12/2017

Revisión No:

Fecha: NA

Elaboró: Margarita Vidal Cruz Hoja: Gerente de Investigación, Coordinador de Calidad Simbología: 1 de 1 Desarrollo y Calidad Representación gráfica Nº Símbología **Actividad** Descripción Inicio Tener el material completo para prueba: trapo barniz, rodillo quita pelusa Scotch Brite 3M, hoja 1 Preparación del material de acetato tamaño carta, lámpara y bolígrafo o plumón permanente. Limpieza del área de Limpiar con un trapo barniz la mesa donde se 2 realizará la prueba (Fig. 1). trabajo Se toma al azar la(s) prenda(s) ESD de las que ya 3 Selección de prenda están empacadas o termoselladas. Sacar la prenda antiestática de la bolsa y Preparación de la prenda 4 extender a lo largo de mesa (Fig. 2). Con la lámpara encendida verificar que el rodillo Inspección inicial del rodillo este libre partículas y fibras. En caso contrario 5 quita pelusa cortar la sección y ocupar la siguiente (Fig. 3). Pasar el rodillo sobre la prenda ESD por ambos lados en una sola dirección, cubriendo el total 6 Toma de muestra de las áreas de la misma (Fig. 4). Con la lámpara encendida inspeccionar el rodillo Inspección final del rodillo después de tomar la muestra y marcar las 7 quitapelusa partículas y fibras que se encuentren, circulándolas (Fig. 5). Pegar sobre un acetato la sección pre cortada del rodillo quita pelusa utilizada en la prueba, contar las partículas y fibras encontradas; anotar Reporte de la prueba 8 la cantidad, el número de identificación de la prenda, el cliente, la fecha y el nombre de la persona que la realizó (Fig.6). Si la cantidad de fibras están dentro de Aceptar o rechazar según especificación del cliente, aceptar y liberar lote, 9 especificación del cliente. en caso contrario, rechazar y dar la disposición del material. Doblar la prenda ESD y volver a empacarla; Efectuar dentro del cuarto limpio, en un ambiente controlado, limpio y cerrado. 10 Ordenar el área de trabajo. guardar los materiales utilizados en la prueba. Condiciones para la realización de Sin maquillaje, sin barniz, cabello recogido. Sin aretes, anillos y pulseras. la prueba: Sin enfermedades bronco respiratorias. Cofia o escafandra y overol ESD (como lo indica la OLAV06, OLAV07, OLAV28 y Fin Equipo de seguridad requerido: OLAV29).

INICIO/FIN

OPERACIÓN INSPECCIÓN