

## AYUDA VISUAL DE INSPECCION PARA DETECTAR FIBRAS EXPUESTAS



## Sistema de Gestión de Calidad


Código: OLAV04

No. de revisión: 03

Emisión: 27/11/2013



Alto



Interior de cuello y broche/resorte.

Terminación de mangas.

Costuras Interior y exterior de cierre.

Terminación de bolsas.

Terminación de piernas.

Elaborado por:	Revisado por:	Autorizado por:
Francisco Alcocer	Jonathan Miranda	Octavio García
Coordinador de Producción	Gerente de Producción	Director General