

Código: OLAV13

## AYUDA VISUAL DE OPERACION DE LAVADORA EN SECO

Sistema de Gestión de Calidad

No. de revisión: 03



Emisión: 05/05/2014











**PARAMETROS DEL PROCESO** 

## **NIVELES DE MANÓMETROS**

AGUA	2-4 KG		
SOLVENTE	200 LTS MINIMO		
VAPOR	4-6 KG/CM2		
AIRE	4-6 KG/CM2		

turno)

Presión de aire (verificar cada Presión de agua (verificar cada Nivel de percloro (verificar cada Presión de vapor (verificar cada 24 horas) 24 horas

# DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DESCONTAMINADO EN SECO

### **APLICA PARA LS1, LS2 Y LS4**

- 1.- Abrir la puerta pulsando el botón Open Door
- 2.- Cargar el material a lavar.
- 3.- Cerrar la puerta con el botón Close Door.
- 4.- Seleccionar el programa de lavado con base a la ayuda visual OLAV06.
- 5.-Pulsar la tecla Start para iniciar el ciclo de lavado.
- 6.- Al termino del ciclo la lavadora para automáticamente.
- 7.- Sacar la ropa lavada y transportarla al área de secadoras.

#### **DISPOSITIVOS Y HERRAMIENTAS**

- 1. Périco para abrir puerta de destiladores
- 2. Escobas para limpieza de filtro de aire
- 3. Espatula para la limpieza de trampa de botones



Elaborado por:	Revisado por:	Autorizado por:	
Francisco Alcocer	ncisco Alcocer Jonathan Miranda		
Coordinador de Producción	Gerente de Producción	Director General	