

## AYUDA VISUAL DE UNIFORME PARA INGRESAR A LA SALA LIMPIA



Sistema de Gestión de Calidad

Código: OLAV07 No. de revisión: 03

Emisión: 27/11/2013



## **COLABORADORES**

Debe utilizar un overol ESD con cofia; asegurarse de no esté contaminado y que no tenga fibras expuestas. Colocarse correctamente el overol cubriendo la parte final del pantalón y las muñecas.

## **VISITANTES**

Deben utilizar cofia y bata ESD. Permanecer sólo tiempo necesario dentro de la sala limpia.



Elaborado por:	Revisado por:	Autorizado por:
Francisco Alcocer	Jonathan Miranda	Octavio García
Coordinador de Producción	Gerente de Producción	Director General