



Sistema de Gestión de Calidad

Código: OLAV03 No. de revisión: 03 Emisión: 18/11/2013

CODIGO DE LA LAVADORA:

LH-01

No.	Descripción del material a decontaminar	Programa de descontaminado
1	Prendas de algodón con suciedad baja	38
2	Prendas de algodón con suciedad alta	30
3	Prendas de algodón con suciedad media	35
4	Overol de algodón	37
5	Overol ESD	37
6	EPP de algodón	36
7	Prendas de Iona	36
8	Prendas de mezclilla	35
9	EPP de kevlar	36
10	EPP de fibras de alto desempeño varias	36
11	Guantes prelavados	20
12	Trapo industrial	36
13	Lavado de tambor	20

Elaborado por:	Revisado por:	Autorizado por:
Francisco Alcocer	Jonathan Miranda	Octavio García
Coordinador de Producción	Gerente de Producción	Director General





Sistema de Gestión de Calidad

Código: OLAV03 No. de revisión: 03 Emisión: 18/11/2013

CODIGO DE LA LAVADORA:

LH-02

No.	Descripción del material a decontaminar	Programa de descontaminado
1	Prendas de algodón con suciedad baja	38
2	Prendas de algodón con suciedad alta	39
3	Prendas de algodón con suciedad media	35
4	Overol de algodón	37
5	Overol ESD	35
6	EPP de algodón	36
7	Prendas de Iona	36
8	Prendas de mezclilla	35
9	EPP de kevlar	36
10	EPP de fibras de alto desempeño varias	36
12	Trapo industrial	36
13	Lavado de tambor	20

Elaborado por:	Revisado por:	Autorizado por:
Francisco Alcocer	Jonathan Miranda	Octavio García
Coordinador de Producción	Gerente de Producción	Director General





Sistema de Gestión de Calidad

Código: OLAV03 No. de revisión: 03 Emisión: 18/11/2013

CODIGO DE LA LAVADORA:

LH-03

No.	Descripción del material a decontaminar	Programa de descontaminado
1	Prendas de algodón con suciedad baja	39
2	Prendas de algodón con suciedad alta	38
3	Prendas de algodón con suciedad media	35
4	Overol de algodón	37
5	Overol ESD	35
6	EPP de algodón	36
7	Prendas de Iona	36
8	Prendas de mezclilla	36
9	EPP de kevlar	35
10	EPP de fibras de alto desempeño varias	35
12	Trapo industrial	36
13	Lavado de tambor	20

Elaborado por:	Revisado por:	Autorizado por:
Francisco Alcocer	Jonathan Miranda	Octavio García
Coordinador de Producción	Gerente de Producción	Director General





Sistema de Gestión de Calidad

Código: OLAV03 No. de revisión: 03 Emisión: 18/11/2013

CODIGO DE LA LAVADORA:

LH-04

No.	Descripción del material a decontaminar	Programa de descontaminado
1	Prendas de algodón con suciedad baja	2
2	Prendas de algodón con suciedad alta	1
3	Prendas de algodón con suciedad media	2
4	Overol de algodón	2
5	Overol ESD	2
6	EPP de algodón	1
7	Prendas de Iona	2
8	Prendas de mezclilla	2
9	EPP de kevlar	1
10	EPP de fibras de alto desempeño varias	1
11	Guante pre lavado	2
12	Trapo industrial	1
13	Lavado de tambor	2

Elaborado por:	Revisado por:	Autorizado por:
Francisco Alcocer	Jonathan Miranda	Octavio García
Coordinador de Producción	Gerente de Producción	Director General





Sistema de Gestión de Calidad

Código: OLAV03 No. de revisión: 03 Emisión: 18/11/2013

CODIGO DE LA LAVADORA:

LH-05

No.	Descripción del material a decontaminar	Programa de descontaminado
1	Prendas ESD con suciedad baja	20
2	Prendas ESD con suciedad alta	21
3	Guante de kevlar	20
4	Guantes pre lavados	20
5	Lavado de tambor	21

Elaborado por:	Revisado por:	Autorizado por:
Francisco Alcocer	Jonathan Miranda	Octavio García
Coordinador de Producción	Gerente de Producción	Director General