理想

表单编号：JL-APQP-4-07 B/V1.0

APQP项目问题清单

车型	W04		供应商名称	继峰座椅（常州）有限公司			
零件编号			零件名称	第二排60%座椅总成/第二排40%座椅总成/第二排座椅坐垫总成			
专项审核问题关闭情况	过程审核问题是否完全关闭？	检验体系审核问题是否完全关闭？		供应商追溯体系评审问题是否完全关闭？		其他专项问题	
	YES	YES		NO		YES	
序号	问题描述	对应措施		时间节点	负责人	整车/总成功/性能性、SOP+3产能风险、安全性、法律法规风险	备注
1	BIR-W04-P-0020-靠背骨架变形导致紧固时爆红	短期措施：111 长期措施：222		2025/10/10 2025/11/11	张三	YES	
2	BIR-W04-Pre-PPV-0064-二排右侧座椅靠背调节磨皮音			2025/10/10 2025/11/11	张三	YES	
3	BIR-W04-PP-0105-靠背依靠产生磨皮音异响（靠背内侧翼和扶手）	短期措施：111 长期措施：222		2025/10/10 2025/11/11		YES	测试填写备注01
4		短期措施：111 长期措施：222		2025/10/10 2025/11/11	张三	YES	测试填写备注02
5	BIR-W04-PP-0127-二排中央扶手与座椅皮纹不一致	短期措施：111 长期措施：222			张三		NA
6							
15							
16							
17							
18							
理想PTC工程师	*线上审批流视同*		编制日期				
PPAP通过条件	1、FULL PPAP问题清单条件：整车/总成功/性能性、影响SOP+3产能风险、安全性、法律法规必须完全关闭。其他问题需要有明确对应措施和节点。 2、PPAP临批条件：整车/总成功/性能性、SOP+3产能风险、安全性、法律法规风险较小且有对应措施和节点。						