UAES

偏差认可汇总清单
Deviation Release List

版本/Version:	
工程更改单号/ECR No.:	
更改人/Changer:	

零件号 Part No.	F01RD0YC50/F01RC0Y796	零件名称 Part Name	机加工壳体/毛坯件壳体	供应商 Supplier	宁波市法莱欣科技有限公司	供应商代码 Supplier No.	

偏差项 Deviation item	UAES要求或规范 UAES Requirement or Specification	供应商实测结果 Actual Result by Supplier	供应商申请偏差值 Deviation Value from Supplier	供应商偏差理由和影响评估 Deviation Cause and Effection Evaluation from Supplier	UAES评估确认 UAES Evaluation Check	是否同意偏差 Yes or No	UAES接受的偏差值 Accepted deviation value	模具编号（仅针对冲压件和塑料件） Mold No. (For stamping and plastic parts)	备注 Remark
92# 尺寸	位置度 Φ0.15 Z	0.303 0.3 0.307	0.35内	内孔位置度无法修改，不影响组装偏差申请	临时偏差许可，该尺寸影响电机螺钉安装，总成装配未发现问题，风险低	是	位置度0.35		临时偏差至26.10.15。供应商PPAP前完成整改，无批产物料物流风险。
	位置度 Φ0.15 Z	0.289 0.281 0.287	0.35内			是	位置度0.35		
169#尺寸	6.6+0.2/-0.1	6.83 6.87 6.83	6.5-6.87	卡夹边缘尺寸存在超差，总成装配未发现问题未发现问题	临时偏差许可，卡夹边缘尺寸偏大卡夹不易松脱，风险低，总成装配未发现问题未发现问题	是	6.6+0.3/-0.1		
	6.6+0.2/-0.1	6.85 6.86 6.86	6.5-6.87			是	6.6+0.3/-0.1		
77-1#尺寸	4XC0.5max	0.921 0.926 0.928	C1内	倒角已成型，客户端装配无问题	临时偏差许可，倒角已成型，客户端装配无问题，风险低	是	C1		
		实物上红圈结构与图纸定义不一致	模具少铁了	希望接受偏差组装数量600套，后续模具改善	临时偏差许可，供应商在PPAP前完成模具修模，低风险。	是	当前状态接受，PPAP样件及后续交付件通过修模保证		

供应商申请人 Supplier Proposer		供应商审核人 Supplier Auditor		UAES工程师 UAES Engineer	张承毅	UAES检查人 UAES Team Leader	冯立梅	UAES审核人 UAES Approver	李志昊

备注/Remark：该表签字后，移交给ECM并在Documentum系统中受控。Release in Documentum system after signed.

UAES检查人：冯立梅 2026-09-28

UAES审核人：周进 2026-09-30