

过程流程图
Process flow chart

☐ 样件Sample ☐ 试生产Trial run ☑ 批产Production			文件编号File No.：
零件名称Part Name： 磁性罩	零件号Part No.： F01R20V040		编制人Made by： 孙伟亮
客户Customer： **UAES**	内部编号Internal No.： 4.01.01.01.0385		编制日期Made date： 24.8.27

步骤 Step	流程 Flow chart	过程描述 Process description	产品特性 product characteristics	符号 Symbol	过程特性 Process characteristics	符号 Symbol
1	◇	原材料检验 Raw material inspection	DC04 T=2±0.05		《原材料检验作业指导书》 《Raw material inspect operation instruction》	
2	△	存储材料 Store material	材料变形表面损伤 材料生锈		原材料安放时两边用木块固定 专用仓库	
3	□	冲压 Stamping			《冲压作业指导书》 《Stamping operation instruction》 1、提高模具加工精度，并做好模具尺寸测量；2、定期模具保养	
4	□	电镀 Plating			《电镀作业规范》 《Plating operation specification》	
5	□	压装 Press-fitting			《压装作业指导书》 《**Press-fitting** operation instruction》	
6	◇	分选/成品检验 Finished product inspection			《检验作业指导书》 《Inspection operation instruction》	
7	□	包装 Packing			《包装作业指导书》 《Packing operation instruction》	
8	△	产品存储 Parts store			规定堆放高度等要求 不定期抽检	
9	◇	出货检验 shipment inspection			《检验作业指导书》 《Inspection operation instruction》	
10	○	产品出货 Parts shipment				

注释Notes：	加工Process ☐	移动Move ○	存储Store △	检验Inspection ◇

序号No.	日期Date	改版理由Revision reason	版本号Rev.	批准Approve	审核Audit	作成Made by
				徐洋辉	王磊	孙伟亮