
EXCEED 14


HARDWARE

Board Discription

- 1. Power USB
- 2. Power (Jack)
- 3. Reset Button
- 4. Pins (GND, 3.3V., 5V., Vin)
- 5. Analog Pins
- 6. Digital I/O
- 7. LED (Pin 13)
- 8. TX & RX Pins (Transmit & Recieve)







Suggestion

- 1. ห้ามบอร์ดโดนน้ำเด็ดขาด
- 2. ห้ามนำบอร์ดวางบนคอมพิวเตอร์โดยตรง
- 3. ถอด USB ก่อน Power เสมอ
- 4. ห้ามแกะหรือถอดชิ้นส่วนจากบอร์ดเล่น
- 5. บางรูป pins ไม่ตรงกับ code ตรวจสอบให้ดีก่อนต่อ หรือ รันโค้ด

และ

CONSENTRATE!!! ห้ามต่อสายผิด!!!

Digital VS. Analog


Digital VALUE

ANALOG VALUE

0,1


0,1,2,3,...

```
void setup() {
     pinMode(13, OUTPUT);
void loop(){
     digitalWrite(13, HIGH);
     delay(1000);
     digitalWrite(13, LOW);
     delay(1000);
```



Switch


```
void setup() {
     Serial.begin(9600);
     pinMode(2, OUTPUT);
void loop(){
     int sw = digitalRead(2);
     Serial.println(sw);
     delay(1000);
```



Buzzer

```
void setup() {
    pinMode(8, OUTPUT);
}

void loop(){
    int val = 0;
    for(; val<=100; val++)
        analogWrite(8,val);
}</pre>
```



Variable Resistor

```
void setup() {
     Serial.begin(9600);
     pinMode(A0, OUTPUT);
void loop(){
     int r = analogRead(A0);
     Serial.println(r);
     delay(500);
```




Temp Sensor

```
void setup() {
                                                         Arduino
                                                                    PWR
                                                        Diecimila
     Serial.begin(9600);
                                        즉 [a]usB
     pinMode(A0, OUTPUT);
void loop(){
     int temp = (25 * analogRead(A0) - 2050)/100;
     Serial.println(temp);
     delay(500);
```


LDR

```
void setup() {
     Serial.begin(9600);
     pinMode(A0, OUTPUT);
void loop(){
     int a = analogRead(A0);
     Serial.println(temp);
     delay(500);
```




Servo / Microservo

```
#include <Servo.h>
#define
Servo myServo;
void setup() {
      myServo.attach(A0); }
void loop(){
      myServo.write(150);
      delay(500);
      myServo.write(30);
      delay(500);
```



ข้อควรระวัง: ไม่ควรหมุดเกินขอบเขต 30-150 องศา ถ้ารู้สึกว่ามันฝืนเซอร์โวให้รีบ หยุดโปรแกรมทันที(รันโปรแกรมว่างๆเข้าไป) และห้ามให้เซอร์โวทำงานหนักจน ร้อนเกินไป(หมุนตลอดเวลาเกิน 5 นาที)

Ultrasonic Sensor



Ultrasonic Sensor

```
#define trigPin 11

#define echoPin 12


void setup() {
        Serial.begin(9600);
        pinMode(trigPin,OUTPUT);
        pinMode(echoPin,INPUT);
}
```

void loop(){

```
Long duration, distance;
digitalWrite(trigPin, LOW);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(trigPin, HIGH);
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(trigPin, LOW);
duration = pulseln(echoPin, HIGH);
distance = (duration/2) / 29.1;
Serial.println(distance);
delay(50);
```

LCD (Liquid Crystal Display)

```
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(8,9,4,5,6,7);
void setup(){
      lcd.begin(16,2); }
void loop(){
      lcd.setCursor(0,0);
      lcd.print("hello, world!");
      lcd.setCursor(0,1);
      lcd .print("hello, test"); }
```



Download library:

https://github.com/mikalhart/galileo-LiquidCrystal/releases/

Import .zip library:

https://www.arduino.cc/en/guide/libraries

Documents: Other sensors

https://goo.gl/rcHf3n