

Nos services

Trois méthodes de découpe, **une expertise commune.**

Découpe emport-pièce, CNC ou laser — nous sélectionnons la méthode optimale pour chaque projet selon le matériau, la complexité et le volume de production.

Le bon procédé pour chaque application.

Chaque méthode de découpe possède ses avantages selon le matériau, l'épaisseur, la complexité de la pièce et le volume requis. Notre équipe vous conseille sur le procédé le plus adapté à votre projet.

01 — Grande série

Découpe emport-pièce

La découpe par emport-pièce utilise une matrice d'acier de précision pour estamper des formes directement dans la feuille de matériau. Aucune chaleur générée — idéale pour les productions en série nécessitant une reproductibilité parfaite.

- Aucune zone thermique affectée — bords propres sans brûlure
- Cadences élevées pour grandes séries
- Reproductibilité parfaite pièce après pièce
- Adapté aux formes simples à modérément complexes

[Demander un devis](#)

02 — Matériaux épais

Découpe CNC

La découpe CNC (commande numérique par ordinateur) utilise des outils de coupe rotatifs guidés par ordinateur. Polyvalente et précise, elle excelle sur les matériaux rigides et épais où la découpe laser ou l'emport-pièce atteignent leurs limites.

- Matériaux rigides et épais jusqu'à plusieurs centimètres
- Formes 2D complexes sans outillage spécifique
- Finitions nettes sur matériaux durs
- Idéal pour pièces structurelles et prototypes

[Demander un devis](#)

03 — Ultra-précision

Découpe laser

Notre procédé phare. La découpe laser utilise un faisceau de haute intensité pour couper les matériaux avec une précision jusqu'à $\pm 0,1$ mm. Aucun contact physique avec la pièce — bords nets et scellés, idéale pour les matériaux délicats et les formes les plus complexes.

- Tolérances jusqu'à $\pm 0,1$ mm
- Bords nets, sans effilochage ni bavures
- Aucun outillage — économique dès la première pièce
- Nomex, silicone, néoprène, hitex et plus

[Demander un devis](#)

Comment ça marche

De votre fichier à la pièce livrée.

Pas de minimum de commande, pas de coûts d'outillage cachés. Prototypes comme petites séries, nous traitons les deux avec la même rigueur.

01

Envoyez votre fichier

Transmettez votre fichier vectoriel (PDF, DXF, AI, EPS) à l'échelle 1:1 avec le matériau, l'épaisseur et la quantité souhaitée.

02

Analyse & soumission

Nous analysons votre géométrie, sélectionnons le procédé optimal et vous retournons une soumission sous 24 h en jours ouvrables.

03

Découpe de précision

Découpe selon le procédé le mieux adapté à votre application — emport-pièce, CNC ou laser — avec vérification des tolérances.

04

Contrôle & livraison

Contrôle qualité, emballage soigné et expédition depuis Montréal — ou disponible pour ramassage sur place.