





Transforming the skill landscape

# ইন্ডিয়ান প্লাশ্বিং স্কিলস কাউন্সিল (আইপিএসসি) পক্ষ থেকে করুনা ভাইরাস মহামারী থেকে বাঁচার জন্য প্লাশ্বার ভাইদের বিশেষ নির্দেশিকা।

















শ্রী নরেন্দ্র মোদী মাননীয় প্রধান মন্ত্রী, ভারত সরকার

ইন্ডিয়ান প্লান্থিং স্কিলস কাউন্সিল (আইপিএসসি) ন্যাশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (এনএসডিসি) এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত, ভারত সরকারের (দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোক্তা-এমএসডিই) মন্ত্রকের অধীনস্থ একটি সংস্থা। আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর কৌশল ভারতের স্বপ্ন কে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

করুনা ভাইরাস সংকট চলাকালীন এবং তারপর যে সমস্ত নিয়মাবলী অনুসরণ করা উচিত, যাতে প্রত্যেকের স্বাস্থ্য এবং সুরক্ষার যত্ন নেওয়া যায় তার বিবরণ এই নির্দেশিকাটিতে দেওয়া হয়েছে।

করুনা ভাইরাস কে আটকানো এবং প্রাণহানি কে রোধ করার জন্য এই তালিকায় 'করণীয়' এবং 'কী করবেন না' সমস্ত তথ্য রয়েছে।এই বিপজ্জনক ভাইরাসের বিস্তার রোধ করতে দয়া করে সেগুলি অনুসরণ করুন।

মনে রাখবেন, করুনা ভাইরাস খুবই বিপজ্জনক অসুখ, কিন্তু অন্যান্য বিপদ যেমন বিদ্যুৎ সরবরাহ, নিকাশী লাইন / গ্যাস, অতিরিক্ত চাপ, কোড অনুপালন এবং অন্যান্য PHE প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই মেনে চলা উচিত।



ডাঃ মহেন্দ্ৰ নাথ পাণ্ডে

মিনিস্টার অফ স্কিল ডেভেলপমেন্ট এন্ড এন্ট্রেপ্রেনিউরশিপ (এমওএসদিঈ)











রিপোর্ট অনুযায়ী, সম্ভবত কোনও কর্মক্ষেত্রে প্লাস্বিংয়ের কাজ করার সময় জল এবং অ্যারোসলের মাধ্যমে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ ছড়িয়ে যেতে পারে। সে কারণেই এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে প্লাস্বারদের অত্যন্ত সুরক্ষিতভাবে তাদের কাজটি করতে হবে করবেন যাতে তারা নিরাপদে থাকে।

সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সকল প্রশাসনিক নিয়ম পালন করুন।

আরোগ্য সেতু অ্যাপ মোবাইল ফোনে ডাউনলোড করুন।

যদি কোনও প্লাম্বারকে প্রশাসন বা ডাক্তার কর্তৃক একান্তে থাকার / কোয়ারান্টিনে থাকতে বলা হয়, তবে তারা বাড়ি থেকে কাজ করতে বের হবেন না।

প্লাম্বারদের অবশ্যই ঘোষণা করা উচিত, তাকে স্ব-সঙ্গতিতে / কোয়ারান্টিনে থাকতে বলা হয়নি এবং করুনা ভাইরাস সংক্রামিত ব্যক্তির সংস্পর্শে আসেননি। যাই হোক না কেন, প্লাম্বার নিজেকে সংক্রামিত বলে ঘোষণা করলে কাজ করা উচিত নয়।





Helpline Email ID : ncov2019@gov.in

Helpline Number: 011-23978046 (Toll Free: 1075)

Aarogya Setu



### **Download Aarogya Setu Mobile App**

### Google Play Store:

https://play.google.com/store/apps/details?id=nic.goi.aarogyasetu

#### IOS:

https://apps.apple.com/in/app/aarogyasetu/id1505825357











# কি কি 🏑 সাধারণ সতর্কতা অবলম্বন করবেন

- া. প্রতিদিন আপনার শরীরের তাপমাত্রা পরীক্ষা করুন।
- 2. ফেস মাস্ক / শিল্ড / গগলস এবং গ্লোভস, ফেস ভিসার ব্যবহার করুন। বাড়ি থেকে বাইরে বেরোলেই মাস্ক পরতে হবে, একই নির্দেশিকা জারি করেছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক।
- 3. আপনার হাত সাবান–জল দিয়ে খুয়ে নিন বা কিছুক্ষন পর পর স্যানিটাইজার ব্যবহার করুন।
- 4. বাড়ি থেকে বেরোনোর সম্য়, প্রতিটি ব্যক্তি থেকে কমপক্ষে 6 ফুট দূরত্ব রাখুন।সামাজিক দূরত্ব বা 'সোশ্যাল ডিস্ট্যান্সিং' বজায় রাখুন।
- 5. কাজ খেকে বাড়ি ফিরে অবিলম্বে স্নান এবং নোংরা কাপড় ধুয়ে নিন। এটি করে আপনি এবং আপনার পরিবার সংক্রমণ এডাতে পারবেন।
- 6. যদি আপনি সচেতন হন যে আপনি কোনও সংক্রামিত ব্যক্তির সংস্পর্শে এসেছেন, অবিলম্বে এটি নিকটস্থ চিকিত্সককে অবহিত করুন বা উপরে বর্ণিত হেল্পলাইন নম্বরে যোগাযোগ করুন।
- 7. আপনার সরঞ্জামটি ব্যবহারের পরে, এটি সাবান-জল দিয়ে বা কোনও স্যানিটাইজার দিয়ে পরিষ্কার करुन। মলে রাখবেন যে একই ধরণের স্যানিটাইজার ব্যবহার করুন যা ভাইরাস ধ্বংস করতে সক্ষম। কাজ করার সময় আপনি যে কোনও জায়গা, জিনিসপত্র ইত্যাদি স্পর্শ করুন, প্রথমে সাবান-জল দিয়ে পরিষ্কার বা স্যানিটাইজ করুন।
- 8. সর্বদা আপনার আইডি কার্ড এবং আইপিএসসি শংসাপত্র আপনার সাথে রাখুন।
- 9. মোবাইলের মাধ্যমে সমস্ত লেনদেন করার চেষ্টা করুন। নগদ লেনদেন এড়িয়ে চলুন।













































- ্র একে অপরের সাথে হ্যান্ডশেক করবেন না, অন্য উপায়ে সৌজন্য বিনিময় করুন।
- 2. নিজের যন্ত্রপাতি কাউকে দেবেন না বা অন্যের যন্ত্রপাতিও আপনি ব্যবহার করবেন না। আপনার যদি কারও কাছ থেকে কোনও যন্ত্রপাতি নেওয়ার দরকার হয় তবে প্রথমে এটি সাবান-জল দিয়ে ভাল করে পরিষ্কার করুন বা এটি স্যানিটাইজ করে ব্যবহার করবেন।
- কাজ করার সময় নিজের মায়ৢ, মৢখ, চোখ ও নাক টাচ করবেন না।
- কোনো কিছু লেখার জন্য কাউকে নিজের কলম দেবেন না বা নিজেও অন্য কারুর কলম
   নেবেন না।
- 5. কাজ শেষ করার পর নিজের যন্ত্রপাতি কাস্টমারের কাছে ফেলে আসবেন না।
- অন্য কারো মাস্ক ব্যবহার করবেন না।
- 7. কোনো কাস্টমার কিছু খাবার জন্য অনুরোধ করলেও তাদের থেকে কিছু খাবেন না।









## রেসিডেন্সিয়াল - নিজস্ব বাড়ি / বাংলো / ভিলা / বহুতল বিল্ডিংগুলি/ হাউসিং সোসাইটি/ অ্যাপার্টমেন্টে কাজ করার সময় অবশ্যই মনে রাখা উচিত

- 1. কোনও অ্যাপয়েন্টমেন্ট করার সময়, ক্লায়েন্টদের সাথে স্পষ্ট করে বলুন যে তারা করোনা ভাইরাস সংক্রামিত এবং / অথবা কোয়ারেন্টাইন এর অধীনে রয়েছে (পরের পৃষ্ঠা অনুসারে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক)। কর্মক্ষেত্রে পৌঁছানোর আগে গ্রাহককে আপনার আসার ব্যাপারে জানান এবং অনুরোধ করুন যে তিনি তার বাড়িটি পরিষ্কার বা জীবাণুমুক্ত করে রাখেন। আপনি যদি ক্লোরিন এজেন্ট ব্যবহার করে থাকেন তবে প্রথমে নিশ্চিত হয়ে নিন যে কর্মক্ষেত্রটি বায়ুচলাচলে রয়েছে। কর্মক্ষেত্র যদি পরিষ্কার না হয় তবে প্রথমে এটি পরিষ্কার করুন যাতে চারপাশের জীবাণু এবং ভাইরাস ধ্বংস হয়।
- 2. আপনি যদি এমন কোনও কর্মক্ষেত্রে কাজ করছেন যা এক মাস বা তার বেশি সময় ধরে ব্যবহার করা হয়নি, তবে অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার।কোনও ধরণের নিষ্কাশন চালু করবেন না। সমস্ত ট্রাপ এবং WCs জল চালু করে কাজ শুরু করুন। সমস্ত জল সরবরাহের লাইনগুলি 200 পিপিএমের ক্লোরিন দ্রবণ দিয়ে ফ্লাশ, ড্রেন, জীবাণুমুক্ত করা উচিত এবং গ্রাহকদের ব্যবহারের আগে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করা উচিত।
- 3. যে জায়গা বা বিল্ডিং টা বিগত ২ মাস থেকে অব্যাবরিত অবস্হায় রয়েছে, সেখানে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। কাজ শুরু করার আগে সেখানে লক্ষ্য করা উচিত যে হওয়া ঠিক আসছে কি না, সব গুলো নল ও কমোড দিয়ে জল পড়ছে কি না এইসব।
- 4. কোনো বহুতল বিল্ডিং এ কাজ করার সময় অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে ট্রাপ এ নেগেটিভ প্রেসার আছে কিনা যাতে anti-siphonage / vent stacks ঠিক ঠাক কাজ করে।















## রেসিডেন্সিয়াল্ - নিজস্ব বাড়ি / বাংলো / ভিলা / বহুতল বিল্ডিংগুলি/ হাউসিং সোসাইটি/ অ্যাপার্টমেন্টে কাজ করার সময় অবশ্যই মনে রাখা উচিত

- 5. লকডাউনের সময়, কেবলমাত্র সেই কাজগুলি করুন যা জরুরি এবং সহজে মেরামত করা হয়। দয়া করে সংস্কার এবং নতুন সংযোগগুলির মতো বড় এবং অপ্রয়োজনীয় কাজ করবেন না।
- 6. কাজ করার সময় জুতোর উপরে কভার লাগিয়ে নিন।

वाटर सील

- 7. বদ্ধ এবং স্যাতস্যাতে জায়গায় কাজ করা এড়িয়ে চলুন। এটি করা বিপজ্জনক।
- 8. নিশ্চিত হয়ে নিন যে জলের এবং নিকাশী লাইনে ব্যাকফ্লো প্রতিরোধক রয়েছে।
- 9. কাজ শুরু করার আগে, নিশ্চিত হয়ে নিন যে আপনার কাছে সমস্ত আনুষাঙ্গিক এবং যন্ত্রাংশ উপলব্ধ রয়েছে।

10. কাজ শেষ করার পর কাস্টমার কে অবশ্যই শিখিয়ে দেবেন ওয়াটার সিল দিয়ে ট্রাপ লাগানোর প্রয়োজনীয়তা এবং WCs ফ্লাশ করার সময় যেন সিট কভার টা বন্ধ করে নেয়।















# আইসোলেশন সেন্টারস / হাসপাতালে কাজ করার সময় অবশ্যই মনে রাখা উচিত

- আপনি যদি হাসপাতাল এবং আইসোলেশন কেন্দ্রগুলিতে কাজ করে থাকেন তবে স্বাস্থ্য ও প্রশাসন মন্ত্রনালয়ের জারি করা সমস্ত বিধি অনুসরণ করুন। এছাড়াও, স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা প্রসঙ্গে সরকারের সমস্ত নির্দেশিকা সম্পর্কে নিয়মিত খবর দেখুন।
- কেবলমাত্র অনুমোদিত ব্যক্তি / অপারেটিং এজেন্সি সহ ভবনে প্রবেশ করুন এবং সর্বদা সংযুক্ত থাকুন।
- কোনও কার্যক্ষেত্রে মেরামত করার আগে, এটি কমপক্ষে একদিনের জন্য পুরোপুরি জীবাণুমুক্ত এবং লক করা উচিত। এই সময়ের মধ্যে ব্যবহার কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা উচিত।
- ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষামূলক সরঞ্জাম (পিপিই) অবশ্যই মাস্ক, গ্লোভস এবং জুতার কভারের সাথে পরা উচিত।
- মেরামত শুরু করার আগে প্লাম্বিং এর আইটেমগুলিকে জীবাণুমুক্ত করুন।
- কোনো বহুতল বিল্ডিং এ কাজ করার সময় অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে ট্রাপ এ নেগেটিভ প্রেসার আছে কিনা যাতে anti-siphonage / vent stacks ঠিক ঠাক কাজ করে।















Full Face Shield



V-Rated Gloves



















# আইসোলেশন সেন্টারস / হাসপাতালে কাজ করার সময় অবশ্যই মনে রাখা উচিত

- 7. যদি কর্মক্ষেত্রে ঐতিহ্যবাহী ট্যাপগুলি লাগানো থাকে তবে চিকিত্সা বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুসারে সার্জিকাল। সেন্সর-ভিত্তিক। টাচলেস/ পায়ে চালিত ট্যাপস এবং সেন্সর ভিত্তিক ইউরিনাল ফ্লাশ ভালভ দিয়ে তাদের প্রতিস্থাপনের চেষ্টা করুন। যদি জলহীন ওয়াটারলেস ইউরিনালগুলি ব্যবহার করা হচ্ছে, তারপরে নিয়মিত বিরতিতে প্রাইমিং এবং জীবাণুমুক্তকরণ নির্মাতাদের নির্দেশিকা অনুসারে করা উচিত।
- 8. বন্ধ হওয়া লাইন পরীক্ষা করার জন্য, চেম্বারগুলি কখনও একা একা খুলে পরিষ্কার করতে যাবেন না। খোঁজ করুন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছে পরিদর্শন / রক্ষণাবেক্ষণের জন্য জলের জেটস বা গ্যাস বা অন্যান্য ভাবে খোলার ব্যবস্থা করা যায় কি না যাতে কাজটি করা যায়।। যদি সম্ভব হয় তবে এন্ডোস্কোপিক ক্যামেরা ব্যবহার করুন।
- 9. দেখে নিন যে ব্যাকফ্লো প্রতিরোধকগুলি জল সরবরাহ এবং নিকাশী লাইনে ইনস্টল করা আছে কি না।
- 10. দেখে নিন সবগুলি ট্রাপ এ ওয়াটার সীল লাগানো আছে কি না।
- 11. স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের সিট কভার নামিয়ে WCs তে ফ্লাশ করতে এবং ভাইরাসকে নিষ্ক্রিয় করার জন্য গরম বায়ু (যেখানে সম্ভব) ব্যবহার করে Janitor Sink জীবাণুনাশিত করা শিখিয়ে দিন।























### বাণিজ্যিক কমপ্লেক্স / কারখানায় / শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলিতে / এপার্টমেন্টে / শপিং মলে কাজ করার সময় অবশ্যই মনে রাখা উচিত

- া. স্বাস্থ্য ও সুরক্ষার জন্য বাণিজ্যিক ভবন এবং প্রতিষ্ঠানগুলি দ্বারা জারি করা সমস্ত নির্দেশিকা অনুসরণ করুন।
- 2. কেবলমাত্র অনুমোদিত ব্যক্তি / অপারেটিং এজেন্সি সহ ভবনে প্রবেশ করুন এবং সর্বদা সংযুক্ত থাকুন।
- 3. আপনি যদি এমন কোনও কর্মক্ষেত্রে কাজ করছেন যা এক মাস বা তার বেশি সময় ধরে ব্যবহার করা হয়নি, তবে অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার।কোনও ধরণের নিষ্কাশন, চালু করবেন না। সমস্ত ট্রাপ এবং WCs জল চালু করে কাজ শুরু করুন। সমস্ত জল সরবরাহের লাইনগুলি 200 পিপিএমের ক্লোরিন দ্রবণ দিয়ে ফ্লাশ, ড্রেন, জীবাণুমুক্ত করা উচিত এবং গ্রাহকদের ব্যবহারের আগে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করা উচিত।
- 4. কোনও কার্যক্ষেত্রে মেরামত করার আগে, এটি কমপক্ষে একদিনের জন্য পুরোপুরি জীবাণুমুক্ত এবং লক করা উচিত। এই সময়ের মধ্যে ব্যবহার কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা উচিত।
- 5. যদি ভবনটি কয়েক সপ্তাহ ধরে বন্ধ থাকে, তবে এমন পরিস্থিতিতে এসটিপি, সেপটিক ট্যাঙ্ক এবং বেসমেন্টের ড্রেনেজ অপারেশন ইত্যাদি কোনও অভিজ্ঞ সংস্থা দ্বারা করা উচিত। সমস্ত এসটিপি ক্লোয়ার এবং এয়ার বায়ুচলাচুল সক্রিয় করতে হবে । এসটিপিতে (STP) কাজ করার সময় ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষামূলক সর্ঞাম (পিপিই) অবশ্যই মাস্ক, প্লোভস এবং জুতার কভারের সাথে পরা উচিত।সমস্ত জলের পাইপলাইনগুলি পুনরায় ব্যবহারের আগে ফ্লাশ করে জীবাণুনাশিত করা উচিত।
- 6. কোনও মেরামত শুরুর আগে সমস্ত প্লাম্বিং ফিক্সচারগুলি অবশ্যই জীবাণুমুক্ত করুন।

















### বাণিজ্যিক কমপ্লেক্স / কারখানায় / শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলিতে / এপার্টমেন্টে / শপিং মলে কাজ করার সময় অবশ্যই মনে রাখা উচিত

- 7. কোনো বহুতল বিল্ডিং এ কাজ করার সময় অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে ট্রাপ এ নেগেটিভ প্রেসার আছে কিনা যাতে anti-siphonage / vent stacks ঠিক ঠাক কাজ করে।
- ৪. বন্ধ হওয়া লাইন পরীক্ষা করার জন্য, চেম্বারগুলি কখনও একা একা খুলে পরিষ্কার করতে যাবেন না। খোঁজ করুন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছে পরিদর্শন / রক্ষণাবেক্ষণের জন্য জলের জেটস বা গ্যাস বা অন্যান্য ভাবে খোলার ব্যবস্থা করা যায় কি না যাতে কাজটি করা যায়। যদি সম্ভব হয় তবে এন্ডোস্কোপিক ক্যামেরা ব্যবহার করুন।
- 9. যদি কর্মক্ষেত্রে ঐতিহ্যবাহী ট্যাপগুলি ইনস্টল করা থাকে তবে তারপরে সার্জিকাল / সেন্সর-ভিত্তিক / টাচলেস / সেন্সর-ভিত্তিক বা পায়ে চালিত ট্যাপ এবং সেন্সর-ভিত্তিক ইউরিনাল ক্লাশ ভালভের সাথে তাদের প্রতিস্থাপনের জন্য ম্যানেজমেন্টকে পরামর্শ দিন। যদি জলহীন ইউরিনাল ব্যবহার করা হয় তবে নির্মাতাদের নির্দেশিকা অনুসারে নিয়মিত বিরতিতে প্রাইমিং এবং জীবাণুনাশক ব্যবহার করুন।
- 10. দেখে নিন যে ব্যাকফ্লো প্রতিরোধকগুলি জল সরবরাহ এবং নিকাশী লাইনে ইনস্টল করা আছে কি না।
- 11. ওয়াশ বেসিনস এবং সিঙ্কগুলিতে বাবহারযোগ্য ট্র্যাপগুলি লাগানোর জন্য পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
- 12. দেখে নিন সবগুলি ট্রাপ এ ওয়াটার সীল লাগানো আছে কি না।

















## এছাড়া অন্যান্য বিষয়গুলিও খেয়াল রাখতে হবে

- 1. আপনার কাছে অতিরিক্ত মাস্ক রাখবেন।
- 2. পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য সাবান-জল,ডিটারজেন্ট বা ডেটল সবসময় নিজের সাথে রাখন।
- 3. যন্ত্রপাতি পরিষ্কার করার জন্য মাইক্রো-ফাইবার কাপড় সাথে রাখুন।
- 4. খারাপ মেটেরিয়ালস গুলি রাখার জন্য একটি আলাদা ব্যাগ নিজের কাছে রাখুন।
- 5. যদি থানা বা প্রশাসন থেকে কোনো পাস দেয় তবে সেটি অবশ্যই সংগ্রহ করে ঘর থেকে বের হবেন।
- 6. নিজের কাছে একটি ডাইরি তে নিম্নলিখিত বিষয় গুলি অবশ্যই লিখে রাখুন।
  - a) নাম
  - b) ঠিকানা
  - c) মোবাইল নম্বর
  - d) আপনি কি কাজ করেন















"Success is not a Big Step taken in Future, It's the Small Steps taken Right Now!"



Prepared by Technical Task Force, Indian Plumbing Skills Council
Mr MK Gupta, Mr Vinay Gupta, Mr Milind Shete, Mr Sandip K Roychoudhury,
Mr Chintan Daiya & Other Eminent Veterans of the Plumbing Fraternity

### **INDIAN PLUMBING SKILLS COUNCIL**

P: +91 11 41513580 | P: +91 11 41400556 | W: www.ipssc.in | E: ipsc@ipssc.in

A: Unit-606 & 609, Tower-C, DLF Prime Tower, Okhla Industrial Area Phase-1, New Delhi - 110020