

basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT

GRAAD 12

MEGANIESE TEGNOLOGIE: PASWERK EN MASJINERING

NOVEMBER 2024

NASIENRIGLYNE

PUNTE: 200

Hierdie nasienriglyne bestaan uit 23 bladsye.

VRAAG 1: MEERVOUDIGEKEUSE-VRAE (GENERIES)

1.1	A✓	(1)
1.2	D✓	(1)
1.3	A✓	(1)
1.4	B✓	(1)
1.5	D✓	(1)
1.6	C✓	(1) [6]

VRAAG 2: VEILIGHEID (GENERIES)

2.1 Horisontale bandsaag (Reeds aangeskakel):

- Moet nooit die bandsaag verlaat terwyl dit nog in beweging is nie. ✓
- Skakel die bandsaag af as jy dit verlaat. ✓
- Gebruik 'n borsel of houtstok om snysels/vylsels te verwyder. ✓
- Wanneer jy om die bewegende bandsaag beweeg, wees versigtig dat jou klere nie in die lem vasgevang word nie. √
- Moenie 'n bewegende bandsaaglem met jou hand stop nie. ✓
- Moenie die bandsaag verstel terwyl daar gewerk word nie. ✓
- Moenie enige skerms oopmaak terwyl die bandsaag in werking is nie. ✓
- Hou hande weg van aksiepunte. ✓
- Moenie die bandsaaglem in die materiaal forseer nie. ✓
- Dien snyvloeistof toe indien nodig.
- Vermy samedromming van persone om die masjien. ✓
- Moet nie op die masjien leun nie. ✓
- Kyk of die masjien glad loop. ✓

(Enige 2 x 1) (2)

2.2 **Noodhulp behandeling:**

- Ondersoek ✓
- Diagnose ✓
- Behandeling ✓ (3)

2.3 Suurstofpasstukke met olie en ghries:

Dit vorm 'n vlambare mengsel. ✓

(1)

2.4 Nadele van die prosesuitleg:

- Produksie is nie altyd aaneenlopend nie. ✓
- Vervoerkostes tussen prosesdepartemente kan hoog wees. ✓
- Addisionele tyd word gebruik in toetsing en sortering soos die produk na verskillende departemente beweeg. ✓
- Skade aan breekbare goedere kan die gevolg wees van ekstra hantering. ✓

(Enige 2 x 1) (2)

2.5 Voordele van die produkuitleg:

- Hantering van materiaal word tot die minimum beperk. ✓
- Tydsduur van vervaardigingsiklus is minder. ✓
- Produksiebeheer is amper outomaties. ✓
- Beheer oor werksaamhede is makliker. ✓
- Groter gebruik van ongeskoolde arbeid is moontlik. ✓
- Minder totale inspeksie is nodig. ✓
- Minder totale vloerruimte is nodig per produksie-eenheid. ✓

(Enige 2 x 1) (2)

[10]

VRAAG 3: MATERIALE (GENERIES)

3.1 **Vyltoets:**

3.1.1 Vyl maklik ✓ (1)

3.1.2 Moeilik om te vyl ✓ (1)

3.1.3 Vyl maklik \checkmark (1)

3.2 Hittebehandeling:

Dit is die verhitting ✓ en afkoeling ✓ van metale onder beheerde toestande / om hul eienskappe te verander. ✓ (3)

3.3 **Verhitting van metaal:**

Indien metaal te vinnig verhit word, word die buitekant warmer ✓ as die binnekant, ✓ en dit is dan moeilik ✓ om 'n eenvormige struktuur te verkry. ✓ (4)

3.4 **Dopverharding:**

- Lae koolstofstaal/Sagtestaal √
- Lae legeringstaal/allooistaal √ (2)

3.5 **Tempering:**

- Dit is om die <u>spanning te verminder</u> ✓ wat gedurende die <u>verhardingsproses</u> ✓ opgewek is,.
- Verhoog taaiheid. ✓✓
- Verminder brosheid. ✓✓
- Om 'n <u>fyner korrelstruktuur te bereik</u>. ✓✓

(Enige 1 x 2) (2)

VRAAG 4: MEERVOUDIGEKEUSE-VRAE (SPESIFIEK)

4.1	B✓	(1)
4.2	A ✓	(1)
4.3	B✓	(1)
4.4	C✓	(1)
4.5	D✓	(1)
4.6	D✓	(1)
4.7	C✓	(1)
4.8	A ✓	(1)
4.9	B✓	(1)
4.10	C✓	(1)
4.11	A ✓	(1)
4.12	D✓	(1)
4.13	A ✓	(1)
4.14	C✓	(1) [14]

VRAAG 5: TERMINOLOGIE (DRAAIBANK EN FREESMASJIEN) (SPESIFIEK)

5.1 Nadele:

- Die outomatiese toevoer van die masjien kan nie gebruik word nie. √
- Net tapse met kort lengtes kan gesny word. ✓
- Dit maak die operateur moeg. √
- Swak afwerking. ✓

(Enige 3 x 1) (3)

5.2 **Taps berekeninge:**

5.2.1 Klein diameter:

$$\tan \frac{\theta}{2} = \frac{D - d}{2 \times l} \qquad \tan 3.5 = \frac{x}{368}$$

$$\tan \frac{7}{2} = \frac{85 - d}{2 \times 368} \checkmark \qquad x = 368 \tan 3.5 \checkmark$$

$$x = 22.51 \text{ mm} \checkmark$$

$$736 \times \tan 3.5 = 85 - d$$

$$45.02 = 85 - d$$

$$d = D - 2x$$

$$d = 85 - 2(22.5) \checkmark$$

$$d = 39.98 \text{ mm} \checkmark$$

$$d = 39.98 \text{ mm} \checkmark$$

$$(4)$$

5.2.2 Loskopoorstelling:

Oorstelling =
$$\frac{L(D-d)}{2 l}$$

= $\frac{488(85-39,98)}{2 \times 368 \checkmark}$
= 29,85 mm \checkmark (3)

5.3 **Spygleuwe:**

5.3.1 **Wydte:**

Wydte =
$$\frac{D}{4}$$

Wydte =
$$\frac{105}{4}$$
 \(= 26,25 \text{ mm } \(\sqrt{} \)

5.3.2 **Dikte:**

Dikte =
$$\frac{D}{6}$$

Dikte =
$$\frac{105}{6}$$

5.3.3 **Lengte:**

Lengte =
$$1.5 \times$$
 diameter van as
= $1.5 \times 105 \quad \checkmark$
= $157,50 \text{ mm } \checkmark$ (2)

5.4 Freesveiligheid:

- Moenie jou hande gebruik om snysels te verwyder terwyl die masjien in beweging is nie. ✓
- Gebruik 'n borsel sodra die masjien gestop het. ✓
- Weerstaan die gewoonte om op masjinerie te leun. ✓
- Moenie met enige iemand praat terwyl jy die masjien bedryf nie. ✓
- Plaas saagsels of olie-absorberende mengsel op gladde vloere. ✓
- Gebruik 'n stukkie leer of lap vir beskerming wanneer jy freessnyers hanteer. / Moenie freessnyers met jou kaal hande hanteer nie. √
- Gebruik veiligheidsbrille wanneer daar gesny word. ✓
- Moenie oor of naby roterende snyers reik nie. ✓
- Moet nooit die masjien sonder toesig laat loop nie. ✓
- Maak seker alle skerms is in plek. ✓
- Moenie die masjien gebruik of naby sy bewegende dele kom terwyl jy los klere dra nie. √
- Moet nooit 'n lugslang gebruik om die freesmasjien skoon te maak nie. √
- Stop die masjien voordat jy enige aanpassings maak of metings neem. √
- Kontroleer dat daar geen olie of ghries op die vloer rondom die masjien is nie. √
- Klem werkstukke en houtoestelle altyd veilig en stewig vas. ✓
- Moenie oormatige krag op die werkstuk toepas nie. ✓

VRAAG 6: TERMINOLOGIE (INDEKSERING) (SPESIFIEK)

6.1 Ratterminologie:

6.1.1 Sirkelsteekdiameter:

6.1.2 **Aantal tande:**

$$m = \frac{SSD}{T}$$

$$T = \frac{SSD}{m} \checkmark$$

$$T = \frac{186}{3} \checkmark$$

$$T = 62 \text{ tande } \checkmark$$

$$SSD = \frac{SS \times T}{\pi}$$

$$186 = \frac{9,42 \times T}{\pi} \checkmark$$

$$T = \frac{186 \times \pi}{9,42} \checkmark$$

$$= 62 \text{ tande } \checkmark$$

$$(3)$$

6.1.3 **Dedendum:**

Dedendum =1,157 × m
=1,157 × 3
$$\checkmark$$
 Dedendum =1,25 × m
=1,25 × 3 \checkmark
=3,47 mm \checkmark =3,75 mm \checkmark (2)

6.2 **Swaelsterte:**

6.2.1 Maksimum wydte afstand van swaelstert: (W)

Bereken DE of y:

$$\tan \alpha = \frac{DE}{AD}$$

$$DE = \tan \alpha \times AD \checkmark \qquad \textbf{OF}$$

$$= \tan 30^{\circ} \times 32^{\checkmark}$$

$$= 18,48 \text{ mm}\checkmark$$

$$\tan \theta = \frac{AD}{DE}$$

$$\tan 60^{\circ} = \frac{32}{DE} \checkmark$$

$$DE = \frac{32}{\tan 60^{\circ}} \checkmark$$

$$= 18,48 \text{ mm}\checkmark$$

$$W = 125 + 2(DE) \checkmark$$

$$= 125 + 2(18,48) \checkmark$$

$$= 125 + 36,96$$

$$= 161,96 \text{ mm } \checkmark$$
(6)

(6)

6.2.2 Afstand oor rollers: (M)

Bereken AC of x:

= 163,24 mm ✓

$$Tan \alpha = \frac{BC}{AC}$$

$$AC = \frac{BC}{Tan \alpha} \checkmark$$

$$= \frac{7}{Tan30^{\circ}} \checkmark$$

$$= 12,12 \text{ mm} \checkmark$$

$$M = w + [(2(AC) + 2(R)] \checkmark$$

$$= 125 + [2(12,12) + 2(7)] \checkmark$$

$$= 125 + (24,24 + 14)$$

$$= 163,24 \text{ mm} \checkmark$$

$$OF$$

$$M = w + 2(AC + R) \checkmark$$

$$= 125 + 24,24 + 14$$

$$= 163,24 \text{ mm} \checkmark$$

$$OF$$

$$M = w + 2(AC) + 2(R) \checkmark$$

$$= 125 + 24,24 + 14$$

$$= 163,24 \text{ mm} \checkmark$$

$$OF$$

$$M = w + 2(AC) + 2(R) \checkmark$$

$$= 125 + 24,24 + 14$$

$$= 125 + 24,24 + 14$$

6.3 Frees van reguittandrat:

6.3.1 **Indeksering:**

Indeksering =
$$\frac{40}{n}$$

= $\frac{40}{101}$
Indeksering = $\frac{40}{A}$
= $\frac{40}{100}$ \checkmark
= $\frac{2}{5} \times \frac{5}{5}$ \checkmark
= $\frac{10}{25}$ \checkmark

Benaderde Indeksering:

Geen volle draaie nie en 10 gate op 'n 25 gat-sirkel ✓

OF

Geen volle draaie nie en 12 gate op 'n 30 gat-sirkel ✓ (4)

6.3.2 Wisselratte:

$$\frac{Dr}{Gd} = (A - n) \times \frac{40}{A}$$

$$\frac{Dr}{Gd} = (100 - 101) \times \frac{40}{100}$$

$$= -1 \times \frac{40}{100}$$

$$= \frac{-40}{100}$$

$$\frac{Dr}{Gd} = \frac{(100 - 101)}{100} \times \frac{40}{1}$$

$$= \frac{-2}{5} \times \frac{20}{20}$$

$$\frac{Dr}{Gd} = \frac{40}{100}$$

$$\frac{Dr}{Gd} = \frac{40}{100}$$

$$\frac{Dr}{Gd} = \frac{40}{100}$$

$$\frac{Dr}{Gd} = \frac{40}{100}$$
(5)
[28]

VRAAG 7: GEREEDSKAP EN TOERUSTING (SPESIFIEK)

7.1 Verskillende induikers:

7.1.1 Op die aambeeld/platform. ✓ (1)

7.1.2 • Deur berekening ✓

• Gebruik die tabel ✓ (2)

7.2 **Benoem A-D:**

A. Verwysingslyn ✓

B. Vaste aambeeld ✓

C. Skroefdop/Huls ✓

D. Sperrat/Gevoelskroef ✓ (4)

7.3 Funksie van die skroefdraadmikrometer:

Om die steekdiameter ✓ van die skroefdraad te meet. ✓ (2)

7.4 Hoogte van die skroefdraad:

 $H = 0.866 \times Steek (P)$

 $H = 0.866 \times 2.5$

 $H = 2,17 \text{ mm } \checkmark$ (2)

7.5 Lesing van dieptemikrometer:

Die dieptemikrometer lees in die teenoorgestelde rigting. / In 'n dieptemikrometer word die lesing van regs na links geneem en 'n skroefdraadmikrometer lees van links na regs op die datumlyn. ✓ (1)

7.6 Wisselbare stange:


- Wisselbare stange word gebruik om ekstra diepte te meet. ✓
- Wisselbare stange word gebruik om meer as 25 mm te meet. ✓

(Enige 1 x 1) (1)

[13]

VRAAG 8: KRAGTE (SPESIFIEK)

8.1 Stelsel van Kragte:



8.1.1 ∑ Horisontale komponent:

$$\Sigma HK = 45\cos 90 \circ - 25\cos 30 \circ - 80\cos 45 \circ + 150\cos 30 \circ$$

$$\checkmark \qquad \checkmark \qquad \checkmark$$

$$\Sigma HK = 0 - 21,65 - 56,57 + 129,90$$

$$\Sigma HK = 51,68N \qquad \checkmark$$
(4)

8.1.2 ∑ Vertikale komponent:

$$\sum VK = 45\sin 90 \circ + 25\sin 30 \circ - 80\sin 45 \circ - 150\sin 30 \circ$$

$$\bigvee \bigvee \bigvee \bigvee \bigvee \bigvee$$

$$\sum VK = 45 + 12,5 - 56,57 - 75$$

$$\sum VK = -74,07 \text{ N } \checkmark$$
(5)

OF

Force	θ	8.1.2 ∑VK/y = Fsinθ		8.1.1 ∑HK/x = Fcosθ	
45N	90°	VK = 45sin90°	45 N ✓	HK = 45cos90°	0 N
25N	150°	VK = 25sin150°	12,5 N ✓	HK = 25cos150°	-21,65 N ✓
80N	225°	VK = 80sin225°	- 56,57 N ✓	HK = 80cos225°	-56,57 N ✓
150N	330°	VK = 150sin330°	-75 N ✓	HK = 150cos330°	129,90 N✓
		Totaal	-74,07N ✓		51,68N ✓

8.1.3 Resultant:

$$R^{2} = VK^{2} + HK^{2}$$

$$\sqrt{R^{2}} = \sqrt{(-74,04)^{2} + (51,68)^{2}} \checkmark$$

$$R = 90,32 \, \text{N} \checkmark$$
(2)

8.1.4 Hoek en rigting van ekwilibrant:

$$\tan \theta = \frac{VC}{HC}$$

$$\theta = \tan^{-1} \left(\frac{-74,07}{51,68} \right) \checkmark$$


$$\theta = 55,10^{\circ} \checkmark$$

OF

$$\tan \alpha = \frac{HC}{VC}$$

$$\alpha = \tan^{-1} \left(\frac{51,68}{-74,07} \right) \checkmark$$

$$\alpha = 34,90^{\circ} \checkmark$$



Rigting:

$$E = 90,32 \text{ N } 55,10 \circ \text{N van W} \checkmark$$

OF

 $E = 90,32 \text{ N } 34,90 \circ \text{ W van N} \checkmark$

OF

(3)

8.2 Berekeninge, EVL en steunpunte A en B.

8.2.1 **EVL:**

$$EVL = 10 \text{ N/m } \times 4 \text{ m} \checkmark$$

$$EVL = 40 \text{ N} \checkmark$$
(2)

8.2.2 Reaksie in stut A:

Neem momente om B:

$$\Sigma LHM = \Sigma RHM$$

$$(60 \times 1,5) + (40 \times 5) + (75 \times 11) = (A \times 12)$$

$$90 + 200 + 825 = 12A$$

$$A = \frac{1115}{12}$$

$$A = 92,92 \text{ N} \checkmark$$

Reaksie in stut B:

Neem momente om A:

$$\Sigma \ \mathsf{LHM} = \Sigma \mathsf{RHM}$$

$$(B \times 12) = (75 \times 1) + (40 \times 7) + (60 \times 10,5)$$

$$12B = 75 + 280 + 630$$

$$B = \frac{985}{12}$$

$$B = 82,08 \text{ N} \checkmark$$
(8)

8.3 Spanning berekeninge:

8.3.1 **Spanning:**

$$\sigma = \frac{F}{A}$$

$$\sigma = \frac{110000}{7,07 \times 10^{-4}} \checkmark$$

$$\sigma = 155586987, 3$$

$$\sigma = 155,59 \text{ MPa} \checkmark$$
(2)

8.3.2 **Diameter:**

$$A = \frac{\pi d^{2}}{4}$$

$$d = \sqrt{\frac{4A}{\pi}} \checkmark$$

$$d = \sqrt{\frac{4(7,07 \times 10^{-4})}{\pi}} \checkmark$$

$$d = 0,03 \text{ m} \checkmark$$

$$d = 30 \text{ mm} \checkmark$$
(4)

8.3.3 **Die oorspronklike lengte:**

$$\varepsilon = \frac{\Delta L}{oL}$$

$$oL = \frac{\Delta L}{\varepsilon}$$

$$oL = \frac{0,0001}{1,64 \times 10^{-5}} \checkmark$$

$$oL = 6,1 \text{ m}$$

$$oL = 6097,56 \text{ mm} \checkmark$$
(3)
[33]

VRAAG 9: INSTANDHOUDING (SPESIFIEK)

9.1 Meganiese aandrywings:

- Rataandrywing ✓
- Bandaandrywing ✓
- Kettingaandrywing ✓
- Hidroliese aandrywing ✓
- Pneumatiese aandrywing ✓
- Asaandrywing ✓

(Enige 3 x 1) (3)

9.2 Instandhouding op bedryfstelsels:

- Instandhouding is om te verseker dat die stelsel/masjien altyd teen optimale vlak

 ✓ bedryf

 ✓ word.
- Voorkom dat masjinerie onklaar raak

 ✓ en laat die masjiene hou langer. ✓

(Enige 1 x 2) (2)

9.3 Voorkomende instandhoudingprosedures by rataandrywings:

- Kontroleer en hervul smeringsvlakke. ✓
- Verseker dat ratte behoorlik op asse vas is. ✓
- Skoonmaak en vervanging van oliefilters. ✓
- Rapportering van oormatige geraas en slytasie, vibrasie en oorverhitting vir deskundige aandag. ✓
- Maak seker dat alle ratte behoorlik opgelyn is. ✓
- Maak seker dat die korrekte tipe olie/smeermiddel gebruik word. ✓

(Enige 3 \times 1) (3)

9.4 Subgroepe van voorkomende instandhouding:

- Beplande/Geskeduleerde instandhouding ✓
- Kondisie-gebaseerde instandhouding √

(2)

9.5 **Poliëster hars:**

Om die glasvesel te versterk. ✓

(1)

9.6 Gebrek aan voorkomende instandhouding:

- Risiko van besering. ✓
- Risiko van dood. ✓
- Finansiële verlies. ✓
- Skade aan masjiene/toerusting. ✓
- Swak werkverrigting van masjiene/toerusting ✓
- Verlies van kosbare produksietyd. ✓
- Skade aan materiaal/werkstuk. ✓

(Enige 3 x 1) (3)

9.7 Termoverhardende en termoplastiese samestellings:

Termoverhardend: Hierdie materiaal kan nie herverhit ✓ word om te versag, gevorm of gegiet te word nie. ✓

Termoplasties: Hierdie plastiek kan herverhit word ✓ en daarom kan dit in verskillende maniere gevorm word. ✓

(4) [18]

VRAAG 10: HEGTINGMETODES (SPESIFIEK)

10.1 Vierkantskroefdraad:

10.1.1 Steekdiameter:

Steek =
$$\frac{\text{Styging}}{\text{Aantal beginne}}$$
 Steek = $\frac{\text{Styging}}{\text{Aantal beginne}}$

$$= \frac{40}{4} \checkmark \qquad \qquad = \frac{40}{1} \checkmark \qquad \qquad = 40 \text{ mm} \checkmark$$

OF
$$SD = BD - \frac{P}{2} \qquad \qquad SD = BD - \frac{P}{2} \qquad \qquad = 105 - \frac{10}{2} \checkmark \qquad \qquad = 100 \text{ mm} \checkmark$$

$$= 100 \text{ mm} \checkmark \qquad \qquad PD = 85 \text{ mm} \checkmark \qquad (4)$$

10.1.2 Helikshoek van die skroefdraad:

Tan
$$\theta = \frac{\text{Styging}}{\pi \times \text{SD}}$$

Tan $\theta = \frac{40 \checkmark}{\pi \times 100 \checkmark}$

$$\theta = \tan^{-1}(0.12732395 4) \checkmark$$

$$= 7.26°$$

OF

$$Tan\theta = \frac{Styging}{\pi \times SD}$$

$$Tan\theta = \frac{40}{\pi \times 85} \checkmark$$

$$\theta = tan^{-1}(0,1497928876) \checkmark$$

$$= 8,52° \checkmark$$
(4)

10.1.3 **Ingryphoek:**

Ingryphoek =
$$90^{\circ}$$
 - (Helikshoek + Vryloophoek)
= 90° - $(7,26^{\circ} + 4^{\circ})$ \checkmark
= $78,74^{\circ}$ \checkmark

OF

Ingryphoek =
$$90^{\circ}$$
 - (Helikshoek + Vryloophoek)
= 90° - $(8,52^{\circ} + 4^{\circ})$ \(\frac{1}{2}\)
= $77,48^{\circ}$ \(\frac{1}{2}\)

10.1.4 Sleephoek:

Sleephoek =
$$90^{\circ}$$
 + (Helikshoek – Vryloophoek)
= 90° + $(7,26^{\circ} - 4^{\circ})$ \checkmark
= $93,26^{\circ}$ \checkmark

OF

Sleephoek =
$$90^{\circ}$$
 + (Helikshoek – Vryloophoek)
= 90° + $(8,52^{\circ} - 4^{\circ})$ \checkmark
= $94,52^{\circ}$ \checkmark (2)

10.2 Vierkantskroefdraad:

- A. Kruin- /Buite- /Groot- /Nominale diameter ✓
- B. Steek- /Effektiewe- /Gemiddelde diameter ✓
- C. Helikshoek ✓

10.3 **Gebruike van vierkantskroefdraad:**

- Drywingtransmissie ✓
- Bankskroewe ✓
- Draaibank lei- en voerskroewe / halfmoere ✓
- Persskroewe ✓
- Klamptoestelle ✓
- Liniêre aandrywings ✓
- Verstelmeganismes ✓
- Tap- en skroefdraadsny ✓
- Asse met skroefdraad ✓
- Hysmeganismes ✓

(Enige 2 x 1) (2) [18]

Blaai om asseblief

VRAAG 11: STELSELS EN BEHEER (AANDRYFSTELSELS) (SPESIFIEK)

11.1 Hidrouliese stelsels:

11.1.1 Vloeistofdruk:

$$P = \frac{F}{A}$$

$$P = \frac{600}{0.2} \quad \checkmark$$

$$P = 3000 \text{ Pa} \quad \checkmark$$
(2)

11.1.2 **Toegepaste krag:**

$$P = \frac{f}{a}$$

$$f = P \times a \quad \checkmark$$

$$f = 3000 \times 0.018 \quad \checkmark$$

$$f = 54 \text{ N} \quad \checkmark$$
(3)

11.1.3 **Verplasing** *ℓ*:

$$V_{Plunjer} = V_{Ram}$$

$$a \times \ell = A \times L$$

$$\ell = \frac{A \times L}{a} \checkmark$$

$$\ell = \frac{0.2 \times 0.03}{0.018} \checkmark$$

$$\ell = 0.333 \text{ m}$$

$$\ell = 333.3 \text{ mm} \checkmark$$
(3)

11.2 Hidrouliese druk:

11.3 **Doel van hidrouliese filter:**

- Om vuilheid in die stelsel te beperk. ✓
- Om die pomp te beskerm. ✓
- Beskerm die kleppe. ✓
- Beskerm die drywers. ✓

(Enige 1 x 1) (1)

11.4 Hidrouliese klep:

11.4.1 Identifiseer klep:

- Terugslagklep ✓
- Eenrigtingklep ✓

(Enige 1 x 1) (1)

11.4.2 **Funksies**:

- Verseker eenrigtingvloei. ✓
- Voorkom terugvloei. ✓
- Dien as drukontlasklep. ✓

(Enige 2 x 1) (2)

11.5 **Bandaandrywing:**

11.5.1 Rotasiefrekwensie:

$$N_{GD} \times D_{GD} = N_{DR} \times D_{DR}$$

$$N_{DR} = \frac{N_{GD} \times D_{GD}}{D_{DR}} \checkmark$$

$$N_{DR} = \frac{1100 \times 600}{220} \checkmark$$

$$N_{DR} = \frac{3000 \text{ r/min}}{60}$$

$$N_{DR} = 50 \text{ r/sek} \checkmark$$
(4)

11.5.2 Wringkrag:

$$P = \frac{2 \times \pi \times N \times T}{60}$$

$$T = \frac{P \times 60}{2 \times \pi \times N} \checkmark$$

$$T = \frac{236,65 \times 10^{3} \times 60}{2 \times \pi \times 1100} \checkmark$$

$$T = 2054,40 \text{ Nm} \checkmark$$
(3)

11.6 Rataandrywings:

11.6.1 Rotasiefrekwensie van die uitset-as Na in r/s:

$$\begin{split} \frac{N_{\text{inset}}}{N_{\text{uitset}}} &= \frac{\text{Produk van tande op gedrewe ratte}}{\text{Produk van tande op dryfratte}} \\ \frac{N_A}{N_D} &= \frac{T_B \times T_D}{T_A \times T_C} \checkmark \\ \frac{980}{N_D} &= \frac{24 \times 42}{45 \times 20} \checkmark \\ N_D &= \frac{45 \times 20 \times 980}{24 \times 42} \\ N_D &= 875 \text{ r/min} \\ N_D &= 14,58 \text{ r/sek} \checkmark \end{split}$$

11.6.2 Ratverhouding:

Ratverhoud ing = $\frac{\text{Produk van tande op gedrewe ratte}}{\text{Produk van tande op dryfratte}}$

Ratverhoud ing =
$$\frac{24 \times 42}{45 \times 20}$$
 \checkmark

Ratverhoud ing = 1,12 : 1 ✓

OF

Ratverhoud ing =
$$\frac{N_{inset}}{N_{uitset}}$$

Ratverhoud ing =
$$\frac{16,33}{14.58} \checkmark \text{ OF } \frac{980}{875} \checkmark$$

Ratverhoud ing = 1,12:1
$$\checkmark$$
 (3)

11.6.3 **Rigting:**

Kloksgewys ✓ (1) [28]

TOTAAL: 200