

# basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

# NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT

**GRAAD 12** 

**MEGANIESE TEGNOLOGIE: SWEIS- EN METAALWERK** 

**NOVEMBER 2023** 

**NASIENRIGLYNE** 

**PUNTE: 200** 

Hierdie nasienriglyne bestaan uit 22 bladsye.

# VRAAG 1: MEERVOUDIGE KEUSEVRAE (GENERIES)

1.1	B✓	(1)	
1.2	A✓	(1)	
1.3	C✓	(1)	
1.4	C✓	(1)	
1.5	A✓	(1)	
1.6	B✓	(1) <b>[6]</b>	

# **VRAAG 2: VEILIGHEID (GENERIES)**

#### 2.1 Ondersoek kontroles:

- Ernstige bloeding ✓
- Interne bloeding ✓
- Kopbeserings ✓
- Nekbeserings ✓
- Frakture ✓
- Belangrike tekens ✓
- Fisiese abnormaliteite ✓

(Enige 2 x 1) (2)

# 2.2 Veiligheidstoestelle op die kragaangedrewe guillotine:

- Vingerbeskermers / Vaste skerms / Lemskerms ✓
- Truspieëls ✓
- Agterliggordyn ✓
- Outomatiese wegvee ✓
- Roterende waarskuwingsligte ✓
- Dubbelhandbeheertoestel ✓
- Addisionele noodstoppe ✓
- Selfaanpassende skerms ✓
- Bedekte voetskakelaar ✓

(Enige 2 x 1) (2)

### 2.3 **Slypwiel:**

- Die wiel moet bo die van die motor gegradeer wees. ✓
- Kontroleer vir krake in die slypwiel. ✓
- Kontroleer vir afsplintering op die slypwiel. ✓
- Kontroleer dat die draspilgat die korrekte grootte is. ✓
- Moet nie deur olie/vloeistowwe of ghries gekontamineer wees nie. ✓
- Korrekte grootte van die wiel. ✓
- Korrekte tipe wiel vir die materiaal. ✓

(Enige 2 x 1) (2)

# 2.4 Gassweistoerusting – veiligheidstoestelle:

- Klepskerms ✓
- Terugflitsweerder ✓
- Drukreguleerder ✓
- C-klampe op slange/Parallel slangklampe ✓
- Asetileensleutel moet altyd in plek wees. ✓
- Silinderkleppe ✓

(Enige 2 x 1) (2)

# 2.5 Voordele van prosesuitleg van masjiene is:

- Hoë masjienbenutting. ✓
- Beter supervisie. ✓
- Minder onderbreking in vloei van werk. ✓
- Laer toerustingkostes. ✓
- Beter beheer oor totale vervaardigingskostes. ✓
- Groter buigsaamheid. ✓

(Enige 2 x 1) (2) [10]

# **VRAAG 3: MATERIALE (GENERIES)**

#### 3.1 Kleurkode van metaal:

- Om die tipe metaal te identifiseer. ✓
- Om die koolstofinhoud te identifiseer veral nadat die metaal gestoor was. ✓
- Om die profiel/grootte van die metaal te identifiseer. ✓

(Enige 1 x 1) (1)

# 3.2 Toetse om eienskappe van staal te bepaal:

### 3.2.1 Klanktoets:

- Hardheid ✓
- Sagtheid ✓

(Enige 1 x 1) (1)

# 3.2.2 **Buigtoets:**

- Rekbaarheid ✓
- Buigsterkte ✓
- Fraktuursterkte ✓
- Weerstand teen fraktuur ✓
- Brosheid ✓
- Elastisiteit ✓
- Plastisiteit ✓
- Buigsaamheid ✓

(Enige 1 x 1) (1)

# 3.2.3 **Masjineringstoets:**

- Hardheid ✓
- Sterkte ✓

(Enige 1 x 1) (1)

# 3.3 Redes vir deurverhitting gedurende hittebehandeling:

- Om eenvormige hitteverspreiding ✓ van hitte regdeur die metaal ✓ te verseker.
- Om eenvormige korrelstruktuur ✓ na afkoeling van die metaal ✓ te behaal.

(Enige 1 x 2) (2)

# 3.4 **Dopverharding:**

- Karburering ✓
- Nitridering ✓
- Sianidisering ✓

(Enige 2 x 1) (2)

# 3.5 **Uitgloeiingsproses:**

Verhit staal tot effens bo AC<sub>3</sub>, (boonste kritieke temperatuur) ✓ week vir 'n verlangde tyd/periode ✓ en verkoel stadig ✓ tot kamertemperatuur. (3)

DBE/November 2023

# 3.6 Vinnige blusmediums:

- Pekel/Soutwater ✓
- Water ✓
- Stikstof ✓
- Olie ✓

(Enige 2 x 1) (2)

# 3.7 Hittebehandelingsproses wat verharding volg:

Tempering ✓ (1)
[14]

# VRAAG 4: MEERVOUDIGE KEUSEVRAE (SPESIFIEK)

4.1	A✓	(1)
4.2	B✓	(1)
4.3	C✓	(1)
4.4	D✓	(1)
4.5	A✓	(1)
4.6	B <b>√</b>	(1)
4.7	A✓	(1)
4.8	A✓	(1)
4.9	D✓	(1)
4.10	B <b>√</b>	(1)
4.11	A✓	(1)
4.12	A✓	(1)
4.13	D✓	(1)
4.14	B✓	(1) <b>[14]</b>

(7) [23]

# VRAAG 5: TERMINOLOGIE (MAATVORMS) (SPESIFIEK)

#### 5.1 Geelkoperring berekeninge:

5.1.1 GemiddeldeØ =BinneØ + Plaatdikte = 870 + 30 ✓

5.1.2 Gemiddeldomtrek =  $\pi \times$  GemiddeldeØ

$$= π × 900 ✓$$
= 2827,43 ✓
= 2827 mm ✓ (3)

#### 5.2 Smeltsweislassimbole: (Simbole kan in enige rigting aangebied word)

5.2.1 Vierkantstuik (2)

5.2.2 V-groef (2)

5.2.3 **U-stuik** (2)

5.2.4 J-stuik (2)

5.2.5 Geronde V (2)

#### 5.3 Sweissimbool:

5.3.1 T-las ✓ (1)

5.3.2 **Byskrifte:** 

A – Rondomsweis ✓

B - Ter plaatse sweislas ✓

C - Hoeksweis ✓

D - Stert ✓

E – Steek van sweislas ✓

F - Lengte van sweislas ✓

G - Grootte van sweislas ✓

# **VRAAG 6: GEREEDSKAP EN TOERUSTING (SPESIFIEK)**

# 6.1 **Tipes metaal:**

- Koolstofstaal/Staal ✓
- Aluminium ✓
- Geelkoper ✓
- Koper ✓
- Gietyster ✓
- Gietstaal ✓
- Vlekvrye staal ✓
- Gereedskapstaal ✓

(Enige 3 x 1) (3)

# 6.2 Bankslyper:

- Polering ✓
- Skerpmaak van snygereedskap en boorpunte. ✓
- Om growwe kante te verwyder. ✓
- Om oormatige materiaal te verwyder. ✓
- Poetsing ✓
- Om roes van metaal af te haal. ✓

(Enige  $3 \times 1$ ) (3)

(5)

# 6.3 **Boogsweis:**

## 6.3.1 Benoeming van boogsweis opset:

A - Boogsweismasjien / Kragbron / Omsetter ✓

B - Elektrode / Sweisstaaf ✓

C - Elektrode houer / Sweisstaafhouer ✓

D - Positiewe kabel / Negatiewe kabel / Elektrode kabel ✓

E – Aardkabel / Negatiewe kabel / Poistiewe kabel ✓

#### 6.3.2 Voordele van MIGS/MAGS sweiswerk:

- Minder vervorming. ✓
- MIG/MAGS sweiswerk se kwaliteit is beter. ✓
- Minder stoppe en beginne. ✓
- MIG/MAGS werk met menige metale en allooie. ✓
- Beter neersmelting spoed. ✓
- Minder skoonmaak na sweiswerk (geen slak om af te kap nie). ✓
- Beter sweispoel sigbaarheid. ✓
- Geen stompies verlore of vermorsing van man-ure deur die verandering van elektrodes nie. √
- Lae vaardigheid om MIG/MAGS sweispistool te hanteer. ✓
- Kan in enige posisie sweis. ✓
- Die proses is maklik geoutomatiseerd. ✓
- Geen smeltmiddel word in meeste gevalle benodig nie. ✓

(Enige 1 x 1) (1)

# 6. 4 **Boorgrootte:**

Boorgrootte = Buite  $\emptyset$  - Steek

Boorgrootte = 
$$10 \cdot 1.5$$
  
= 8.5 mm  $\checkmark$  (3)

# 6.5 **Walsmasjiene:**

- Knik-vasklemwalsmasjiene ✓
- Horisontale piramide-walsmasjiene ✓
- Vertikale walsmasjiene ✓ (3)
   [18]

# **VRAAG 7: KRAGTE (SPESIFIEK)**

### 7.1 **Balke:**

### 7.1.1 Reaksie RR:

Neem momente om (RL):

$$RR \times 7 = (4 \times 1,5) + (5 \times 3,5) + (3 \times 5,5)$$

$$= 6 + 17,5 + 16,5$$

$$= 40$$

$$\therefore RR = \frac{40Nm}{7m}$$

$$RR = 5,71N \checkmark$$

### Reaksie RL:

Neem momente om (RR):

RL×7 = 
$$(3 \times 1,5) + (5 \times 3,5) + (4 \times 5,5)$$
  
= 4,5+17,5+22  
= 44  

$$\therefore RL = \frac{44Nm}{7m}$$
RL = 6,29N  $\checkmark$  (8)

# 7.1.2 **Buigmomente:**

$$BM_{A} = (6,29 \text{ N x } 1,5 \text{ m}) - (4 \text{ N x } 0\text{m}) = 9,44 \text{ Nm } \checkmark$$


$$BM_{B} = (6,29 \text{ N x } 3,5 \text{ m}) - (4 \text{ N x } 2 \text{ m}) - (5 \text{ N x } 0 \text{ m}) \checkmark$$

$$= 14,02 \text{ Nm } \checkmark$$

$$BM_{C} = (6,29 \text{ N x } 5,5 \text{ m}) - (4 \text{ N x } 4 \text{ m}) - (5 \text{ N x } 2\text{m}) - (3 \text{ N x } 0 \text{ m}) \checkmark$$

$$= 8,60 \text{ Nm } \checkmark$$
(6)

7.1.3 Buigmomentediagram. Skaal: 1 m = 10 mm en 1 Nm = 10 mm.



# Nota aan merker:

Die merker moet die buigmomentediagram oor teken volgens die skale vir merk doeleindes.

(6)

# 7.2 Spanning en Vervorming:

### 7.2.1 Area van die staaf:

$$\sigma = \frac{F}{A}$$

$$A = \frac{F}{\sigma} \checkmark$$

$$= \frac{65 \times 10^{3}}{5 \times 10^{6}} \checkmark$$

$$= 13 \times 10^{-3} \text{ m}^{2} \checkmark$$
(3)

# 7.2.2 Diameter van die staaf:

$$A = \frac{\pi D^{2}}{4}$$

$$D = \sqrt{\frac{4A}{\pi}} \checkmark$$

$$= \sqrt{\frac{4(13 \times 10^{-3})}{\pi}} \checkmark$$

$$= 0.128655019 \text{ m}$$

$$= 128,66 \text{ mm } \checkmark$$
(3)

# 7.2.3 **Vervorming:**

$$\varepsilon = \frac{\sigma}{E}$$

$$\varepsilon = \frac{5 \times 10^6}{75 \times 10^9} \checkmark$$

$$= 6.67 \times 10^{-5} \checkmark$$
(2)

# 7.2.4 Verandering in lengte:

$$\varepsilon = \frac{\Delta L}{OL}$$


$$\Delta L = \varepsilon \times OL \checkmark$$

$$= (6.67 \times 10^{-5}) \times 250 \text{ mm } \checkmark$$

$$= 0.02 \text{ mm } \checkmark$$
(3)


# 7.3 **Eenvoudige raam:**

# 7.3.1 Ruimtediagram:



NOTA: Teken volgens skaal op 'n transparant vir merk doeleindes . Punt allokasie is vir die aanduiding van pyle. (3)

# 7. 3.2 Vektordiagram: Skaal 1 mm = 2 N



**NOTA:** Teken volgens skaal op 'n transparant vir merk doeleindes. (5)

#### 7.3.3 Grootte en aard van krag:

Lid	Krag (N)	Aard
AD	220 (216-224) 🗸	Stut ✓
BD	220 (216-224) 🗸	Stut ✓
CD	190 (186-194) 🗸	Bint ✓

15

**NOTA AAN DIE MERKER:** LAAT 2 mm AFWYKING TOE (OP- OF AFWAARTS).

(6) [45]

# VRAAG 8: HEGTING METODES (INSPEKSIE VAN SWEISLASSE) (SPESIFIEK)

# 8.1 **Sweisdefekte**:

8.1.1 Slakinsluiting ✓ (1)

8.1.2 Onvolledige penetrasie ✓ (1)

# 8.2 Inspeksie van sweislasse:

- Om die sweiskwaliteit te kontroleer. ✓
- Om spesifikasies te kontroleer. ✓

### 8.3 **Sweisdefekte**:

### 8.3.1 Inkeepbreek-toets:

- Gebrek aan smelting ✓
- Interne kwaliteit ✓
- Porositeit ✓
- Slakinsluiting ✓
- Geoksideerde / gebrande metaal ✓
- Onvolledige penetrasie ✓

(Enige 2 x 1) (2)

# 8.3.2 **Geleidebuig-toets:**

- Kwaliteit van die vlak van die sweislas. ✓
- Kwaliteit van die wortel van die sweislas. ✓
- Mate van penetrasie. ✓
- Mate van smelting. ✓

(Enige 2 x 1) (2)

## 8.4 **Nie-vernietigende toets:**

Dit is 'n metode om 'n sweislas te toets sonder om die voltooide produk ✓ te vernietig. ✓ (2)

#### 8.5 **Dwarskrake:**

- Voorverhit die basismetaal. ✓
- Gebruik laer sterkte verbruikersmateriaal. ✓
- Stadige afkoeling na sweiswerk. ✓

#### 8.6 Kraterkraak:

- Dit word veroorsaak deur 'n gebrek aan vulmetaal aan die einde van die sweislas. ✓
- Metaal met nie goeie sweisbaarheid nie. ✓

(Enige 1 x 1) (1)

# 8.7 Voordele van kleurstofpenetrasie-toets:

- Lae koste. ✓
- Maklik om toe te pas. ✓
- Maklik om te interpreteer. ✓
- Minimale opleiding benodig. ✓
- Goed vir ysterhoudende metale. ✓
- Goed vir nie-ysterhoudende metale. ✓
- Kan in komplekse vorms/areas gebruik word. ✓
- Dit is nie-vernietigend. ✓

(Enige 3 x 1) (3)

#### 8.8 Ultrasoniese toets:

- Maak die area op die metaal wat getoets moet word skoon. ✓
- Kalibreer die toerusting voor die aanvang van toetsing. ✓
- Wend jel, olie of water aan op die area op die metaal wat getoets moet word. ✓
- Beweeg sonde van links na regs langs die area op die metaal. ✓
- Klankgolwe word deur die toerusting gestuur en ontvang. ✓
- Interpreteer die foute wat op ossilloskoop opgespoor is. ✓ (6)
   [23]

## VRAAG 9: HEGTING METODES (SPANNING EN VERVORMING) (SPESIFIEK)

## 9.1 Faktore wat 'n invloed op krimping het:

- Tipe elektrode. ✓
- Elektrode grootte. ✓
- Sweisstroom. ✓
- Vlamgrootte. ✓
- Sweisspoed. ✓
- Tempo van afkoeling gedurende sweiswerk. ✓
- Tempo van afkoeling na sweiswerk. ✓
- Werkstuk grootte / dikte. ✓

(Enige 3 x 1) (3)

### 9.2 Klopwerk:

- Dit is 'n manier om die krimpingskragte van 'n sweiskraal soos dit afkoel, ✓ teen te werk. ✓
- Dit is die hamering ✓ van die sweislas onmiddellik nadat sweis ✓ gedoen is.

# 9.3 **Tipes rugsteune:**

- Knippe ✓
- Jukke ✓ (2)

# 9.4 Effek van warmbewerking op staal:

- In warmbewerking, vervorming en herkristallisasie gebeur gesamentlik sodat die tempo van versagting groter as koudbewerking is. ✓
- Die belangrike faktor in warmbewerking is die eindtemperatuur. ✓
- Warmbewerking moet teen 'n temperatuur net bokant die herkristallisasietemperatuur voltooi wees, sodat 'n fyn korrelstruktuur verkry word. ✓
- As die eindtemperatuur te hoog is, sal die korrelgroei plaasvind terwyl die metaal bo die herkristallisasietemperatuur afkoel. ✓

(Enige 3 x 1) (3)

# 9.5 **Oorsake van naspanning in sweislasse:**

- Hitte teenwoordig in die sweislas. ✓
- Kwaliteit van moedermetaal. ✓
- Kwaliteit van vulstaaf. ✓
- Kwaliteit van elektrode. ✓
- Vorm en grootte van sweislas. ✓
- Getal opeenvolgende sweislopies. ✓
- Vergelykende gewig van sweis- en basismetaal. ✓
- Tipe sweislas wat gebruik word. ✓
- Sweismetode wat gebruik word om spanning en vervorming te verminder. ✓
- Tipe struktuur van naasliggende lasse. ✓
- Vryheid van las om te krimp. ✓
- Vryheid van las om uit te sit. ✓
- Tempo van afkoeling. ✓

(Enige 3 x 1) (3)

# 9.6 **Tipes vervormings:**

9.6.1 Oorlangse vervorming. ✓ (1)

9.6.2 Hoekverdraaiing. ✓ (1)

# 9.7 **Afkoeltempo:**

- Vervorming ✓
- Meganiese eienskappe ✓
- Interne spanning ✓
- Potensiale verkarking ✓

(Enige 3 x 1) (3) [18]

(2)

# **VRAAG 10: INSTANDHOUDING (SPESIFIEK)**

# 10.1 **Smering:**

Dit is die proses of tegniek om 'n smeermiddel √te gebruik tussen twee oppervlaktes. ✓

# 10.2 **Oorbelading van masjien:**

# 10.2.1 **Pons-en-knipmasjiene:**

- Verstomping of beskadig lemme/ponse. ✓
- Sit stremming op die motor. ✓
- Sit stremming op die aandryfmeganisme. ✓
- Masjien hou op werk. ✓
- Masjien sal uitsny. ✓

(Enige 1 x 1) (1)

# 10.2.2 **Guillotine masjien:**

- Skade aan die lem. ✓
- Skade aan die hidrouliese stelsel. ✓
- Skade aan die elektriese motor. ✓
- Masjien hou op werk. ✓
- Masjien sal uitsny. ✓

(Enige 1 x 1) (1)

# 10.3 Merkplaatjies:

Dit het meervuldige gate sodat meer as een tegnikus ✓ die masjien gelyktydig ✓ kan uitsluit. (2)

# 10.4 **Instandhouding:**

- Bevorder koste besparing. ✓
- Verbeter veiligheid. ✓
- Verhoog effektiwiteit van toerusting. ✓
- Minder onklaarraking van toerusting. ✓
- Verbeter betroubaarheid van toerusting. ✓

(Enige 1 x 1) (1)

### 10.5 Wrywing:

- Deur boorspoed te verminder. ✓
- Deur toevoerspoed te verminder. ✓
- Deur smeermiddel te gebruik / (snyvloeistof). ✓
- Gebruik skerp boorpunt. ✓
- Gebruik korrekte boorpunt. ✓

(Enige 1 x 1) (1)

[8]

# VRAAG 11: TERMINOLOGIE (ONTWIKKELINGS) (SPESIFIEK)

# 11.1 Vierkantige na vierkantige geutbak (van middelpunt af):

# 11.1.1 **A-2:**

$$A - 2 = \sqrt{180^2 + 350^2 + 400^2}$$

$$= \sqrt{32400 + 122500 + 160000}$$

$$= \sqrt{314900}$$

$$= 561,16 \text{ mm }\checkmark$$
(4)

### 11.1.2 **B-3**:

$$B-3 = \sqrt{410^2 + 150^2 + 400^2}$$

$$= \sqrt{168100 + 22500 + 160000}$$

$$= \sqrt{350600}$$

$$= 592,11 \text{ mm } \checkmark$$
(4)

# 11.1.3 **C-4**:

$$C - 4 = \sqrt{380^2 + 90^2 + 400^2}$$

$$= \sqrt{144400 + 8100 + 160000}$$

$$= \sqrt{312500}$$

$$= 559,02 \text{ mm} \checkmark$$
(4)

# 11.2 Vierkantige na ronde oorgangstuk:

# 11.2.1 Ware lengte 5–6:

$$5-6 = \frac{\pi \times D}{12} \checkmark$$

$$= \frac{\pi \times 500}{12}$$

$$= 130,90 \text{ mm } \checkmark$$
(2)

# 11.2.2 **Ware lengte 3–6:**

$$3-6 = \frac{3 \times \pi \times D}{12} \checkmark$$

$$= \frac{3 \times \pi \times 500}{12} \checkmark \qquad OF \qquad = \frac{\pi \times 500}{4} \checkmark$$

$$= 392,70 \text{ mm} \checkmark \qquad = 392,70 \text{ mm} \checkmark \qquad (3)$$

## 11.2.3 **Ware lengte B–6:**

$$B - 6 = \sqrt{300^2 + 50^2 + 400^2}$$

$$= \sqrt{90000 + 2500 + 160000}$$

$$= \sqrt{252500}$$

$$= 502,49 \text{ mm} \checkmark$$
(4)
[21]

TOTAAL: 200