

# SENIORSERTIFIKAAT-EKSAMEN/ NASIONALE SENIORSERTIFIKAAT-EKSAMEN

**MEGANIESE TEGNOLOGIE: PASWERK EN MASJINERING** 

2022

**NASIENRIGLYNE** 

**PUNTE: 200** 

Hierdie nasienriglyne bestaan uit 26 bladsye.

# **VRAAG 1: MEERVOUDIGEKEUSE-VRAE (GENERIES)**

1.1	A✓	(1)
1.2	B✓	(1)
1.3	C✓	(1)
1.4	D✓	(1)
1.5	A✓	(1)
1.6	C✓	(1) <b>[6]</b>

#### **VRAAG 2: VEILIGHEID (GENERIES)**

#### 2.1 Voorgeskrewe spoed van die slypwiel:

- Omdat die wiel kan bars/breek as dit vinniger as die voorgeskrewe spoed draai. / Om 'n ongeluk te vermy. ✓
- Doeltreffendheid van die bankslypproses sal in die gedrang kom. ✓
   (Enige 1 x 1) (1)

## 2.1 Voorgeskrewe spoed van die slypwiel:

- Moet nooit die bandsaag alleen los nie. ✓
- Gebruik 'n stootstok wanneer gesaag word. ✓
- Hou die werkstuk stewig en plat vas op die blad. ✓
- Moenie die masjien verstel terwyl daar gewerk word nie. ✓
- Moenie enige skerms oopmaak terwyl die masjien aan is nie. ✓
- Maak voorafsnitte voordat jy ingewikkelde krultipe saagwerk doen. ✓
- Moenie die materiaal op die lem forseer nie. ✓
- Hou hande weg van aksiepunte. ✓
- Hou hande stewig teen tafel. ✓
- Hou hande weerskande van lem en nie in lyn met die snylyn van die lem nie. ✓
- Hou los klere weg van aksiepunt. ✓

(Enige 2 x 1) (2)

#### 2.3 Stadiums waarin noodhulp toegepas word:

- Ondersoek ✓
- Diagnose ✓
- Behandeling ✓

(3)

# 2.4 Oorsake van ongelukke:

- Onveilige handelinge ✓
- Onveilige toestande ✓

(2)

#### 2.5 TWEE voordele van die produkuitleg:

- Hantering van materiaal word tot die minimum beperk. ✓
- Tydsduur van die vervaardigingsiklus is minder. ✓
- Produksiebeheer is bykans outomaties. ✓
- Beheer oor werksaamhede is makliker. ✓
- Groter gebruik van ongeskoolde arbeid is moontlik. ✓
- Minder totale inspeksie is nodig. ✓
- Minder totale vloerruimte per produksie-eenheid is nodig. ✓ (Enige 2 x 1) (2)

[10]

## **VRAAG 3: MATERIAAL (GENERIES)**

~ 4	_	
2.1	Iama	Arina:
3.1	1 (21111)	ering:

Tempering is 'n proses wat in die algemeen op staal toegepas word om die spanning/brosheid/verbeter smeebaarheid ✓ wat gedurende die verhardingsproses opgewek is, te verminder. ✓

(2)

## 3.2 **Uitgloeiing:**

- Om interne spannings te verlig wat dalk tydens vorige bewerkings van die metaal plaasgevind het. ✓
- Om staal te versag ten einde die masjineringsproses te fasiliteer. ✓
- Om die korrelstruktuur te verfyn. ✓
- Om brosheid te verminder. ✓ (Enige 3 x 1) (3)

## 3.3 **Normaliseringstemperatuur:**

- Bo ✓ die boonste kritieke temperatuur. ✓
- Bo ✓ AC<sub>3</sub> lyn. ✓ (Enige 1 x 2)

(2)

## 3.4 Vonkpatrone op koolstofstale:

- 3.4.1 Hoë-koolstofstaal ✓ (1)
- 3.4.2 Lae-koolstofstaal/Sagte staal ✓ (1)
- 3.4.3 Gietyster ✓ (1)

# 3.5 Koolstof diagram:

- A Temperatuur reeks / °C ✓
- B AC<sub>3</sub> lyn ✓
- C AC<sub>1</sub> lyn ✓
- D Koolstof inhoud / % koolstof ✓

(4) **[14]** 

4.14 A ✓

(1) **[14]** 

# VRAAG 4: MEERVOUDIGEKEUSE-VRAE (SPESIFIEK)

4.1	B✓	(1)
4.2	A✓	(1)
4.3	A✓	(1)
4.4	C✓	(1)
4.5	C✓	(1)
4.6	D✓	(1)
4.7	B✓	(1)
4.8	A✓	(1)
4.9	C✓	(1)
4.10	D✓	(1)
4.11	B✓	(1)
4.12	C✓	(1)
4.13	A✓	(1)

# VRAAG 5: TERMINOLOGIE (DRAAIBANK EN FREESMASJIEN) (SPESIFIEK)

#### 5.1 Nadele van saamgesteldeslee metode:

- Die outomatiese toevoer van die masjien kan nie gebruik word nie. ✓
- Net kort tapshede kan gesny word. ✓
- Dit maak die operateur moeg. ✓
- Swak afwerking. ✓
- Vat langer om te sny. ✓

(Enige 2 x 1) (2)

## 5.2 **Tapse:**

## 5.2.1 Lengte van taps:

$$\tan\frac{\theta}{2} = \frac{\mathsf{D} - \mathsf{d}}{2 \times \ell}$$

$$\tan \frac{12}{2} = \frac{72 - 40}{2 \times \ell} \checkmark$$

$$2 \times \ell = \frac{32}{\tan 6^{\circ}} \checkmark$$

$$\ell = \frac{304,46}{2}$$

$$\ell = 152,23 \,\mathrm{mm} \,\checkmark$$
 (5)

# 5.2.2 Loskopoorstelling:

Loskop oorstelling =  $\frac{L(D-d)}{2\ell}$ 

$$x = \frac{\sqrt{70 + 152,23)(72 - 40)}}{2(152,23)}$$

$$x = 23,36 \, \text{mm} \, \checkmark$$
 (3)

# 5.3 **Parallelle spy:**

# 5.3.1 **Wydte:**

Wydte = 
$$\frac{D}{4}$$

Wydte = 
$$\frac{102}{4}$$
  $\checkmark$ 

(2)

#### 5.3.2 **Dikte:**

Dikte = 
$$\frac{D}{6}$$

Dikte = 
$$\frac{102}{6}$$
  $\checkmark$ 

(2)

# 5.3.3 **Lengte:**

Lengte = 
$$1.5 \times \text{diameter van as}$$
 (2)  
=  $1.5 \times 102^{\checkmark}$   
=  $153 \,\text{mm} \,\checkmark$ 

# 5.4 Nadele van groepfreeswerk:

- Die groepfrese plaas meer spanning op die masjien se spillaers. ✓
- Die snyers laat die freesmasjien harder werk. ✓ (2)
   [18]

# **VRAAG 6: TERMINOLOGIE (INDEKSERING) (SPESIFIEK)**

# 6.1 **Reguittandrat:**

#### 6.1.1 **Aantal tande:**

$$Module = \frac{SSD}{T}$$

$$Module = \frac{168}{42} \quad \checkmark$$

$$Module = 4 \quad \checkmark$$
 (2)

## 6.1.2 Sirkulêre steek:

$$SS = m \times \pi$$

$$= 4 \times \pi \quad \checkmark$$

$$= 12,57 \text{ mm} \quad \checkmark$$

$$OF$$

$$SS = \frac{SSD \times \pi}{T}$$

$$= \frac{168 \times \pi}{42} \checkmark$$

#### 6.1.3 **Buitediameter:**

BD = SSD + 2(m)  
= 
$$168 + 2(4)$$
  $\checkmark$  OF =  $4(42 + 2)$   $\checkmark$   
=  $176 \text{ mm}$   $\checkmark$  =  $176 \text{ mm}$   $\checkmark$  (2)

(6)

6.2 
$$W = 135 + 2 (y)$$
  
 $m = W - (2x) - (2R)$   
 $m = W - 2 (x + R)$ 

# 6.2.1 Maksimum wydte afstand oor die swaelstert (W):

## Bereken y:

= 175,42 mm ✓

$$\tan \theta = \frac{h}{y}$$

$$\tan \theta = \frac{h}{35}$$

$$y = \frac{h}{\tan \theta} \checkmark$$

$$y = \tan \theta \times h \checkmark$$

$$y = \tan 30^{\circ} \times 35 \checkmark$$

$$y = 20,21 \text{mm} \checkmark$$

$$W = 135 + 2(y) \checkmark$$

$$= 135 + 2(20,21) \checkmark$$

$$= 135 + 40,42$$

**OF** 

## 6.2.2 Afstand tussen die rollers (m):

#### Bereken x:

Tan 
$$\alpha = \frac{R}{x}$$

$$x = \frac{\mathsf{R}}{\mathsf{Tan}\,\alpha} \quad \checkmark$$

$$\tan\theta = \frac{x}{12}$$

$$x = \frac{12}{\text{Tan } 30^{\circ}} \quad \checkmark$$

 $x = \tan\theta \times 12 \checkmark$ 

x = tan60 × 12 ✓

$$x = \frac{12}{0,5774}$$

$$x = 20,78 \text{ mm}$$
  $\checkmark$ 

$$m = W - (2x) - (2R) \checkmark$$

$$= 175,42 - (2 \times 20,78) - (2 \times 12) \checkmark$$

$$= 175,42 - 41,56 - 24$$

**OF** 

$$m = W - 2(x+R)$$

$$m = 175,42 - 2(20,78 + 12)$$

$$m = 175,42 - 65,56$$

$$m = 109,86 \text{ mm } \checkmark$$

(6)

Kopiereg voorbehou

Blaai om asseblief

# 6.3 Frees van reguittandrat:

## 6.3.1 **Indeksering:**

Indeksering = 
$$\frac{40}{n}$$

Indeksering = 
$$\frac{40}{113}$$

Indeksering = 
$$\frac{40}{110}$$
  $\checkmark$ 

Indeksering = 
$$\frac{40}{110} \div \frac{5}{5}$$

Indeksering = 
$$\frac{8}{22} \times \frac{3}{3} \checkmark$$

Indeksering = 
$$\frac{24}{66}$$

Voorlopige indeksering: 24 gate op 'n 66-gat sirkel ✓

(4)

## 6.3.2 Wisselratte:

$$\frac{Dr}{Gr} = \left(A - n\right) \times \frac{40}{A}$$

$$\frac{Dr}{Gr} = (110 - 113) \times \frac{40}{110}$$
  $\checkmark$ 

$$\frac{Dr}{Gr} = \frac{-3 \times 40}{110}$$

$$\frac{Dr}{Gr} = \frac{-120}{110} \div \frac{5}{5}$$

$$\frac{Dr}{Gr} = \frac{-24}{22} \times \frac{2}{2}$$

$$\frac{Dr}{Gr} = \frac{48}{44} \checkmark$$

(4)

Kopiereg voorbehou

# 6.4 Ongebalanseerde werkstuk:

- Onnodige laste op laers. ✓
- Oormatige vibrasie. ✓
- Swak afwerking. ✓
- Werk wat nie perfek rond is nie. ✓
- Gevaar vir die operateur. ✓
- Gekletter op die tandratte. ✓
- 'n Geneigdheid om die spil te buig. ✓

(Enige 2 x 1) (2)

[28]

## **VRAAG 7: GEREEDSKAP EN TOERUSTING (SPESIFIEK)**

#### 7.1 Trektoetser:

- Meegeespanning. ✓
- Hoogste trekspanning / Maksimum spanning. ✓
- Persentasie verlenging. ✓
- Verhoudingsperk / Eweredigheidsgrens. ✓
- Elastisiteitsgrens. ✓
- Breekspanning. ✓

(Enige 3 x 1) (3)

#### 7.2 Brinell-hardheidstoetser:

A - Werkstuk/toetsstuk ✓

B - Staalkarbiedbal / Induiker ✓

C - Deursnee van indenduiking ✓ (3)

## 7.3 **Bereken snydiepte:**

Snydiepte = 
$$0.613 \times \text{steek}$$
  
=  $0.613 \times 1.75 \checkmark$   
=  $1.07 \text{ mm} \checkmark$  (2)

# 7.4 Mikrometerlesing:

#### 7.5 Funksie van momenttoetser:

Om die reaksies ✓ aan weerskante ✓ van 'n eenvoudige belaste balk ✓ te bepaal. (3) [13]

# **VRAAG 8: KRAGTE (SPESIFIEK)**

#### 8.1 Kragtestelsel:

#### **HORISONTALE KOMPONENT:**

$$\Sigma$$
HK =  $50\cos 30^{\circ} - 85\cos 0^{\circ} + 75\cos 70^{\circ}$   
 $\checkmark$   $\checkmark$   $\checkmark$   
 $\Sigma$ HK =  $43,30 - 85 + 25,65$   
 $\Sigma$ HK =  $-16.05$  N $\checkmark$ 

#### **VERTIKALE KOMPONENT:**

$$\sum VK = 50\sin 30^{\circ} - 25\sin 90^{\circ} - 75\sin 70^{\circ}$$

$$\sum VK = 25 - 25 - 70,48$$

$$\sum VK = -70,48 \text{ N} \checkmark$$

## OF

Krag	θ	$VK/y = Fsin\theta$		$HK/x = F\cos\theta$	
50 N	30°	VK = 50sin30°	25 N ✓	HK = 50cos30°	43,30 N✓
85 N	180°	VK = 85sin180°	0 N	HK = 85cos180°	-85 N ✓
25 N	270°	VK = 25sin270°	-25 N ✓	$HK = 25\cos 70^{\circ}$	0 N
75 N	290°	VK = 75sin290°	-70,48 N√	HK = 75cos290°	25,65 N√
		Totaal:	-70,48 N ✓		-16,05 N√

$$R^{2} = VK^{2} + HK^{2}$$

$$\sqrt{R^{2}} = \sqrt{(-70,48)^{2} + (-16,05)^{2}}$$

$$\theta = \tan^{-1}(\frac{-70,48}{-16,05}) \checkmark$$

$$\sqrt{R^{2}} = \sqrt{5225,033}$$

$$\theta = \tan^{-1}(4,39)$$

$$R = 72,28 \text{ N} 77,17^{\circ} \text{ Suid van Wes}$$

$$OF$$

$$R = 72,28 \text{ N} 12,83^{\circ} \text{ Wes van Suid}$$

$$\pi = 72,28 \text{ N} 12,83^{\circ} \text{ Wes van Suid}$$

$$(15)$$

#### 8.2 **Momente:**

# 8.2.1 **Puntbelasting vir EVB:**

$$6 \times 11 = 66 \text{ kN } \checkmark$$
 (1)

#### 8.2.2 Bereken A

Neem momente om B:

 $\sum$  RHM =  $\sum$ LHM

$$(A \times 11) = (12 \times 2.5) + (66 \times 5.5) + (75 \times 11)$$

$$11A = 30 + 363 + 825$$

$$A = \frac{1218}{11} \checkmark$$

$$A = 110,73 \text{ kN } \checkmark$$
 (3)

#### 8.2.3 Bereken B

Neem momente om A:

 $\sum$  LHM =  $\sum$ RHM

B 
$$\times 11$$
)=(75  $\times 0$ )+(66  $\times 5,5$ )+(12  $\times 8,5$ )  $\checkmark$ 

$$11B = 0 + 363 + 102$$

$$B = \frac{465}{11} \checkmark$$

$$B = 42,27 \text{ kN } \checkmark$$

OF

$$A + B = 75 + 66 + 12$$
  $\checkmark$ 

$$B = 153 - 110,73 \checkmark$$

$$B = 42,27 \text{ kN } \checkmark$$
 (3)

#### 8.3.1 **Die weerstandsarea:**

$$A = \frac{\pi D^{2}}{4}$$

$$A = \frac{\pi (0.05)^{-2}}{4} \checkmark$$

$$A = 0.00196 \text{ m}^{2} \text{ or } 1.96 \times 10^{-3} \text{ m}^{2} \checkmark$$
(2)

# 8.3.2 **Die spanning in die materiaal in MPa:**

$$\sigma = \frac{F}{A}$$

$$\sigma = \frac{50 \times 10^3}{1.96 \times 10^{-3}} \checkmark$$

 $\sigma = 25510204,082 \text{ Pa}$ 

$$\sigma = 25,51 \text{ MPa} \checkmark$$
 (3)

## 8.3.3 **Vervorming in materiaal:**

$$\varepsilon = \frac{\Delta L}{L}$$

$$\varepsilon = \frac{0,005}{3} \checkmark$$

$$\varepsilon = 0,0017/1,67 \times 10^{-3} \checkmark$$
(Geen eenheid! As eenheid aangedui is, is antwoord verkeerd) (2)

## 8.4 Benoem spannings en vervormingsdiagram:

A – Verhoudingsperk/Eweredigheidsgrens ✓

B - Elastiese limiet/Elastisiteitsgrens ✓

C – Meegeepunt/Strekgrens ✓

#### **VRAAG 9: INSTANDHOUDING (SPESIFIEK)**

## 9.1 Hoofdoel van instandhoudings:

Om te verseker dat masjiene altyd teen optimale werksverrigting werk. ✓ (1)

## 9.2 Voorkomende instandhouding:

# 9.2.1 Rataandrywingstelsels:

- Maak onbedekte kettingaandrywing skoon. ✓
- Kontroleer kettingrattande en skakelplaatslytasie. ✓
- Kontroleer smering. ✓
- Gaan die werking van spanningstoestelle na. ✓
- Inspekteer kettings gereeld vir verlenging. ✓

(Enige 2 x 1) (2)

## 9.2.2 Bandaandrywingstelsels:

- Kontroleer vir slytasie op band. ✓
- Kontroleer bandbelyning, ✓
- Kontroleer die spanningsinstelling. ✓
- Kontroleer die spanningstoestelle. ✓ (Enige 2 x 1) (2)

## 9.3 Eienskappe van ELK van die volgende nylonprodukte:

# 9.3.1 **Poliëtileen (PET):**

- Styf ✓
- Sterk ✓
- Hard ✓
- Chemiese weerstand ✓ (Enige 2 x 1) (2)

#### 9.3.2 **Polipropileen (PP):**

- Goed vermoeidheidsweerstandig. ✓
- Hittebestand. ✓
- Taai. ✓
- Semi-styf. ✓
- Chemiese weerstand. ✓ (Enige 2 x 1) (2)

#### 9.3.3 **Polistireen (PS):**

- Goeie isoleringseienskappe. ✓
- Waterbestand, ✓
- Reuklose eienskappe. ✓
- Liggewig ✓ (Enige 2 x 1) (2)

## 9.4 Faktore wat wrywingskoëffisiënt beinvloed:

- Kontakdruk. ✓
- Oppervlakgrofheid. ✓
- Temperatuur. ✓
- Skuifsnelheid. ✓
- Tipe smeermiddel. ✓ (Enige 3 x 1) (3)

## 9.5 Termoverhardende samestellings:

Hierdie tipe samestelling gaan deur 'n chemiese proses tydens vorming. ✓ (1)

# 9.6 Tipe bandaandrywingstelsels:

- V-band. ✓
- Wigband. ✓
- Platband. ✓
- Mutli-groefband. ✓
- Getande band / Tydreëlband. ✓
- Sirkulêre band / Rondeband. ✓
- Multi V-band. ✓ (Enige 3 x 1) (3) [18]

# **VRAAG 10: HEGTINGSMETODES (SPESIFIEK)**

#### 10.1 Vierkantskroefdraad:

#### 10.1.1 Steek:

Styging = Steek × Aantalbeginne

Steek = 
$$\frac{\text{Styging}}{\text{Aantalbeginne}}$$
  $\checkmark$ 

Steek = 
$$\frac{36}{3}$$
  $\checkmark$ 

Steek = 
$$12 \text{ mm} \checkmark$$
 (3)

## 10.1.2 **Steekdiameter:**

$$\mathsf{D}_{\mathsf{s}} = \mathsf{BD} - \frac{\mathsf{S}}{\mathsf{2}}$$

$$D_s = 70 - \frac{12}{2} \quad \checkmark$$

$$D_s = 64 \text{ mm } \checkmark \tag{2}$$

#### 10.1.3 **Helikshoek van draad:**

Tan 
$$\theta = \frac{\text{Styging}}{\pi \times \text{SD}}$$

Tan 
$$\theta = \frac{36}{\pi \times 64} \checkmark$$

Tan  $\theta = 0.179049311$ 

$$\theta = 10,15^{\circ} \text{ OF } 10^{\circ}9' \checkmark$$
 (3)

## 10.1.4 **Ingryphoek:**

Ingryphoek = 
$$90^{\circ}$$
 - (helikshoek + vryloophoek)  
=  $90^{\circ}$  -  $(10^{\circ}9' + 3^{\circ}) \checkmark$   
=  $76^{\circ}51'$  of  $76,85^{\circ} \checkmark$  (2)

# 10.1.5 **Sleephoek:**

Sleephoek = 
$$90^{\circ}$$
 + (helikshoek – vryloophoek)  
=  $90^{\circ}$  +  $(10^{\circ}9^{\circ} - 3^{\circ})$  \( \square  
=  $97^{\circ}9^{\circ}$  of  $97,15^{\circ}$  \( \square

# 10.2 Vierkantskoefdraad snybeitelhoeke:

10.2.2 A - Vryloop ✓

B - Voorsnyhoek/Ingryphoek ✓

C - Nasnyhoek/Sleephoek ✓

D - Helikshoek ✓ (4)

# 10.3 Ingeslote hoek vir Metrieke V-draad:

# VRAAG 11: STELSELS EN BEHEER (AANDRYWINGSTELSELS) (SPESIFIEK)

# 11.1 Hidroulika berekeninge:

#### 11.1.1 Vloeistofdruk in die hidrouliese stelsel in MPa:

$$A(Ram) = \frac{\pi d^2}{4}$$

$$A = \frac{\pi (0,120)^{-2}}{4} \checkmark$$

$$A = 11,31 \times 10^{-3} \text{ m}^2 \checkmark$$

**NOTA:** Krag op Ram = 
$$4500 \text{ kg x } 10 \text{ m/s}^2$$
  
=  $45 \text{ x } 10^3 \text{ N}$ 

$$P = \frac{F}{A}$$

$$P = \frac{45 \times 10^3}{11,3 \times 10^{-3}}$$

# 11.1.2 Krag wat op plunjer toegepas moet word:

A(Plunjer) = 
$$\frac{\pi d^2}{4}$$

$$A = \frac{\pi(0,032)^{-2}}{4} \qquad \checkmark$$

$$A = 0.80 \times 10^{-3} \text{ m}^2$$

$$P = \frac{F}{A}$$

$$F = P \times A \checkmark$$

$$F = 3.98 \times 10^6 \times 0.80 \times 10^{-3} \checkmark$$

$$F = 3184 \, N \checkmark$$

OF

$$\frac{F_A}{A_A} = \frac{F_B}{A_B}$$

$$\frac{F_A}{0.8 \times 10^{-3}} = \frac{45 \times 10^3 \checkmark}{11.31 \times 10^{-3}} \checkmark$$

$$F_{A} = \frac{\left(45 \times 10^{3}\right) \left(0.8 \times 10^{-3}\right)}{11.31 \times 10^{-3}}$$

$$= 3184 \,\mathrm{N} \,\checkmark$$
 (5)

Blaai om asseblief

Kopiereg voorbehou

(1)

## 11.2 Funksie van terugslagklep:

Word gebruik om eenrigtingvloei van olie te voorsien en die terugvloei van vloeistof te keer. ✓

## 11.3 Veerbelaste dubbelaksiebeheerklep in 'n waterlyn gebruik:

- Beskerm watertoevoer teen terugvloeiing.✓
- Voorkom waterbesoedeling. ✓
- Veiligheidstoestel indien een klep vasslaan. √ (Enige 2 x 1) (2)

#### 11.4 **Drukmeters:**

- Bourdon-buismeter. ✓
- Schrader-meter. ✓

# 11.5 **Bandaandrywing:**

#### 11.5.1 Rotasiefrekwensie:

$$N_{GD} \times D_{GD} = N_{DR} \times D_{DR}$$

$$N_{\text{GD}} = \frac{N_{\text{DR}} \times D_{\text{DR}}}{D_{\text{GD}}} \checkmark$$

$$N_{GD} = \frac{1320 \times 0,085}{0.375} \checkmark$$

$$N_{\text{GD}} = \frac{299,2}{60} \checkmark$$

$$N_{GD} = 4.99 \text{ r/sek}\checkmark$$
 (4)

(3)

# 11.5.2 **Drywing oorgedra:**

$$P = \frac{(T_{1} - T_{2}) \pi DN}{60}$$

$$\checkmark \qquad \checkmark$$

$$P = (275 - 120) \pi \times 0,375 \times 4,99$$

$$P = 911,199 \text{ Watt } \checkmark$$

OF

P = 
$$(T_1 - T_2)\pi DN$$
  
=  $\frac{(275 - 120) \times \pi \times 0,085 \times 1320}{60}$   
= 910,59 Watt

## 11.6 **Rataandrywing:**

# 11.6.1 Getal tande op $T_A$ :

 $\frac{N_{inset}}{N_{uitset}} = \frac{Produk\ van\ aantal\ tande\ op\ gedreweratte}{Produk\ van\ aantal\ tande\ op\ dryfratte}$ 

$$\frac{N_F}{N_A} = \frac{T_A \times T_C \times T_E}{T_B \times T_D \times T_F}$$

$$\frac{720}{320} = \frac{T_A \times 45 \times 50}{20 \times 25 \times 20} \checkmark$$

$$2,25 = \frac{2250 \times T_A}{10000} \checkmark$$

$$2250 \times T_A = 2,25 \times 10000$$

$$T_A = \frac{22500}{2250}$$

$$T_{A} = 10\checkmark \tag{4}$$

# 11.6.2 **Ratverhouding:**

$$Ratverhouding = \frac{Produk\ van\ tande\ op\ gedrewe\ ratte}{Produk\ van\ tande\ op\ dryfratte}$$

Ratverhouding = 
$$\frac{20 \times 25 \times 20}{10 \times 45 \times 50} \checkmark$$

Ratverhouding = 0,44:1 ✓

OF

$$Speedverhouding = \frac{N_{\text{A}}}{N_{\text{F}}}$$

$$=\frac{320}{720} \quad \checkmark$$

(3) **[28]** 

TOTAAL: 200