
U3
50 Pin Junction
50 Pin Servo Drive Interface
+5V Bus
Ground Bus
220VAC
Neutral
Earthing
SMPS
+5V_Out
+12V_Out
−12V_Out
Ground
+5V
+12v
−12v
GND
Level−Shifter−1
Level−Shifter−2
TTL Logic Level Converter
Grnd
Ground
Vcc
3.3V__IN
5V_IN
3.3V_CH4
5V_CH4
3.3V_CH3
5V_CH3
3.3V_CH2
5V_CH2
3.3V_CH1
5V_CH1
+ve
3,3V Bus
EVAL−CN0554−RVIZ GPIO
GPIO_21(PCM_DOUT)
GPIO_20(PCM_DIN)
GPIO_16
GPIO_12(PWM0)
GPIO_1(ID_SC)
GPIO_7(CE1)
GPIO_8(CE0)
GPIO_25
GPIO_24
GPIO_23
GPIO_18(PCM_CLK)
GPIO_15(RXD)
GPIO_14(TXD)
5V_Out
GPIO_19(PCM_FS)
GPIO_13(PWM1)
GPIO_6
GPIO_5
GPIO_0(ID_SD)
GPIO_11(SCLK)
GPIO_9(MISO)
GPIO_10(MOSI)
3v3_Out
GPIO_22
GPIO_27
GPIO_17
GPIO_4(GPCLK0)
GPIO_3(SCL)
GPIO_2(SDA)
3,3V_Out
40−pin Raspberry PI Connector
U4
Trolley.ENC_Index
Trolley.ENC_A
Tilt.Ctrl_signal
Trolley.ENC_B
Spin.ENC_Index
Spin.ENC_A
Spin.ENC_B
Trolley.Ctrl_signal
Digital_Vref
Analog_Grnd
Analog_Grnd
Digital_Grnd
Spin.Ref_Switch
Hook.Sen_Down
Spin.Sen_CW
Hook.Sen_Up
Spin.Sen_CCW
PowSup_ENCs
Trolley.ENC_Index
Trolley.ENC_A
Trolley.ENC_B
Hook.Ctrl_Signal
Spin.ENC_Index
Spin.ENC_A
Spin.ENC_B
Spin.Ctrl_Signal
Servo_Error_Clear
Digital_Vref
Analog_Grnd
Tilt.Sen_Down
Trolley.Sen_Front
Tilt.Sen_Up
Trolley.Sen_Rear
Encoder_grnd