Lektionsprogramm HTf-26

Patrick Pfändler

16. Dezember 2024

Inhalt der Lektion

bau_schule

- Carolabrücke
- 2 Betoninstandsetzung
 - Repetition
 - Beispiele aus eurer Praxis?
 - Korrosionsbeständige Bewehrung
- Organisatorisches
 - Uploads auf Teams
 - Nächste Prüfung
 - Fragen zur letzten Lektion

Carolabrücke

Vorläufige Erkenntnisse zur Ursache und Hergang des Dau Schule Teileinsturzes der Carolabrücke

Zwischenergebnisse

Die vorliegenden Zwischenergebnisse deuten darauf hin, dass wasserstoffinduzierte Spannungsrisskorrosion die Hauptursache für das Versagen ist. ^a

^awww.dresden.de

Wasserstoffinduzierte Spannungsrisskorrosion (SCC) bau_schule

Spannungsrisskorrosion

Wasserstoffinduzierte Spannungsrisskorrosion (SCC) ist ein Schadensmechanismus, der unter spezifischen Voraussetzungen in hochbelasteten Metallen, wie vergütetem Spannstahl (u. a. auch Hennigsdorfer Spannstahl), auftreten kann. Dabei diffundiert Wasserstoff in die innere Gefügestruktur und führt dort unter anhaltender mechanischer Spannung zu Mikrorissen, die sich fortschreitend ausbreiten und schlieddlich zum spröden Versagen des Stahls führen können. Mangelnder Schutz vor Feuchtigkeit, korrosive Umgebung oder Verarbeitungsfehler begünstigen diesen Prozess. ^a

^awww.dresden.de

Video zur Carolabrücke

bau_schule

Link zum Video

- Die **gesamte** Brücke wird für den Verkehr gesperrt und muss abgerissen werden.
- Wasserstrasse darf nur nach der Installation eines Schallemissionssystems wieder freigegeben werden.

- Die **gesamte** Brücke wird für den Verkehr gesperrt und muss abgerissen werden.
- Wasserstrasse darf nur nach der Installation eines Schallemissionssystems wieder freigegeben werden.

Verschulden

Eine umfassende Aktenlage belegt, dass das Bauwerk innerhalb der geltenden Regelwerke bewertet und betrieben wurde.

- → **Haupteinsturzursache:** Wasserstoffinduzierte Spannungsrisskorrosion
- → **Konsequenz:** Einsturz nicht vorhersagbar, da keine ausgeprägte Rissbildung.
- → **Schuldfrage:** Gesetzliche Vorgaben eingehalten, keine Versäumnisse.
- → **Spannstahldefekte:** Über 68 Prozent der Spannglieder in der Fahrbahnplatte von Zug C waren an der Bruchstelle stark geschädigt.
- → **Massnahmen:** Abriss der **gesamten** Brücke, temporäre Installation eines Schallemissionssystems. Bau einer neuen Brücke.
- → **Tausalze:** Sogenannte chloridinduzierte Korrosion hat an Brückenzug C stattgefunden, war jedoch nicht ursächlich für den Einsturz.

Lernziele

- · Kenntnisse über die Ursache des Teileinsturzes der Carolabrücke
- Verständnis für die Konsequenzen des Einsturzes
- Wissen über die wichtigsten Erkenntnisse aus dem Zwischenbericht

Betoninstandsetzung

Mögliche Schäden an Betonbauwerken: Beton

- Mechanisch
- Chemisch
- Physikalisch

Mögliche Schäden an Betonbauwerken: Bewehrung

- Karbonatisierung
- Korrosionsfördernde Verunreinigungen
- Streuströme

- · Welche Schäden an Betonbauwerken habt ihr schon gesehen?
- Wie wurden diese behoben?
- Wie könnt ihr es in der Zukunft vermeiden resp. verbessern?

Korrosion

Korrosion ist aus technischer Sicht die Reaktion eines Werkstoffs mit seiner Umgebung, die eine messbare Veränderung des Werkstoffs bewirkt. Korrosion kann zu einer Beeinträchtigung der Funktion eines Bauteils oder Systems führen. Eine durch Lebewesen verursachte Korrosion wird als Biokorrosion bezeichnet. ^a

^aQuelle: Wikipedia

Lernziele

• Kenntnisse über die Möglichkeiten korrosionsbeständiger Bewehrungsmaterialien

Nicht-rostender Betonstahl

Faserbewehrung

Glasfaser-Bewehrung

Carbonfaser-Bewehrung

Basalfaser-Bewehrung

Frage

Was ist die Hauptursache für die Schädigung von Betonbauwerken?

- Chloride
- Karbonatisierung
- Frost-Tausalz
- Kombination aus anderen Schädigungsmechanismen

Frage

Was ist die Hauptursache für die Schädigung von Betonbauwerken?

- Chloride
- Karbonatisierung
- Frost-Tausalz
- Kombination aus anderen Schädigungsmechanismen

Frage

Welcher Stahl hatte im gezeigten Schema die längere Lebensdauer (rote Linie)?

- Unlegierter Betonstahl
- Nichtrostender Betonstahl

Frage

Welcher Stahl hatte im gezeigten Schema die längere Lebensdauer (rote Linie)?

- Unlegierter Betonstahl
- Nichtrostender Betonstahl

Nichtrostender Betonstahl

Die Gruppe der nichtrostenden Betonstähle umfasst Stahlsorten mit einem Chromgehalt von mindestens 10.5 Massen-Prozent.

Wirksumme (PREN)

Die Wirksumme (PREN) ist ein Näherungsmaß für den Widerstand gegen Lochkorrosion. Sie wird nach folgender Formel berechnet:

$$\mathsf{PREN} = \mathsf{Cr} + 3.3 \cdot \mathsf{Mo} + 16 \cdot \mathsf{N}$$

Klassifizierung der Stahlsorten:

• Ferritische Stahlsorten: n = 0

• Duplex-Stahlsorten: n = 16

• Austenitische Stahlsorten: n = 30

Beispiel für die Berechnung von PREN

bau_schule

Gegeben ist ein Stahl mit:

Chrom (Cr): 18 %

Molybdän (Mo): 2%

Stickstoff (N): 0.15%

Frage

Berechnen Sie den PREN-Wert für diesen Stahl.

Lösung

Berechnung:

PREN =
$$Cr + 3.3 \cdot Mo + 16 \cdot N$$

= $18 + 3.3 \cdot 2 + 16 \cdot 0.15$
= $18 + 6.6 + 2.4$
= 27

Lösung

Berechnung:

PREN =
$$Cr + 3.3 \cdot Mo + 16 \cdot N$$

= $18 + 3.3 \cdot 2 + 16 \cdot 0.15$
= $18 + 6.6 + 2.4$
= 27

Interpretation: Mit einem PREN-Wert von 27 zeigt diese Stahlsorte einen moderaten Widerstand gegen Lochkorrosion und fällt in die Kategorie **Duplex-Stahlsorten**.

Klassifizierung Korrosionswiderstand

bau_schule

Korrosionswiderstandsklassen (KWK)

Die Einteilung eines (nichtrostenden) Betonstahls in die KorrosionswiderstandSklassen KWK (0 - 4) wird aufgrund seiner Wirksumme vorgenommen.

| KWK | Wirksumme | Bemerkungen / typische Vertreter |
|-----|-----------|---|
| 0 | 0–9 | Unlegierter oder niedrig legierter Betonstahl |
| 1 | 10–16 | Chromstähle |
| 2 | 17–22 | Chromnickelstähle |
| 3 | 23–30 | Chromnickelstähle mit Molybdän |
| 4 | ≥ 31 | Stahlstorten mit erhöhtem Gehalt an Chrom und/oder Molybdän |

Tabelle: Quelle: SIA Merkblatt 2029, Tabelle 1

Korrosionswiderstandsklassen (KWK) - Werkstoffe

bau_schule

| KWK | Werkstoff-Nr. | Kurzbeschreibung | Cr, M% | Mo, M% | N, M% | ws |
|-----|-----------------|---------------------|--------|--------|-------|----|
| 1 | 1.4003 | X2CrNi 12 / X2Cr 11 | 10.5 | - | - | 11 |
| 1 | Top 12 (1.4003) | X2CrNi 12 / X2Cr 11 | 12.1 | 0.5 | - | 13 |
| 2 | 1.4301 | X5CrNi 18-10 | 17 | - | - | 17 |
| 3 | 1.4401 | X5CrNiMo 17-12-2 | 16.5 | 2 | - | 23 |
| 3 | 1.4429 | X2CrNiMoN 17-13-3 | 16.5 | 2.5 | 0.12 | 27 |
| 4 | 1.4462 | X2CrNiMoN 22-5-3 | 21 | 2.5 | 0.10 | 31 |
| 4 | 1.4529 | X1NiCrMoCuN 25-20-7 | 19 | 6 | 0.15 | 41 |

Tabelle: Quelle: SIA Merkblatt 2029, Tabelle 2; Steeltec-group, Top 12 Technical Datasheet

Frage

Welche Korrosionswiderstandsklasse (KWK) hat die Legierung von vorher? (Wirksumme = 27)

Frage

Welche Korrosionswiderstandsklasse (KWK) hat die Legierung von vorher? (Wirksumme = 27)

Lösung

Lösung:



KWK 3

Vorteile von nichtrostendem Betonstahl

bau_schule

Frage

Welches sind Vorteile von nichtrostendem Betonstahl bei Betonbauwerken? (Hinweis: Denke an die Exposition)

Frage

Welches sind Vorteile von nichtrostendem Betonstahl bei Betonbauwerken? (Hinweis: Denke an die Exposition)

Lösung

Vorteile:

✓ Geringere Überdeckung bei gleicher Lebensdauer möglich. ⇒ schlankere Bauteile, weniger Betonverbrauch möglich

Wahl der Korrosionswiderstandsklasse

bau_schule

| | Beton- sorte | Expositions -klasse | c _{nom} (mm) | Empfohlene Korrosionswiderstandsklasse KWK | | | | |
|------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------|--|------------------|---|---------|--|
| | | | | für c _{nom} | | für c _{red} < c _{nom} | | |
| | | | | keine Karbonatisierung | Karbonatisierung | ≥ 20 mm | ≥ 30 mm | |
| Hochbauten | Α | XC2(CH) | 35 | 0 | 0 | 1 | | |
| | В | XC3(CH) | 35 | 0 | 0 | 1 | | |
| | С | XC4(CH) XF1(CH) | 40 | 0 | 1 | 1 | | |
| Tiefbauten | D+E | XC4(CH) XD1(CH) XF2/4(CH) | 40 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| | F+G | XC4(CH) XD3(CH) XF2/4(CH) | 55 | 0 | 2 | 4 | 3 | |

Abbildung: Quelle: SIA Merkblatt 2029, Tabelle 3

Korrosionsbeständige Bewehrung

bau_schule

Video

• Weiter ab 15 min

Organisatorisches

Uploads auf Teams

bau_schule

• Terminprogramm für nach den Weihnachtsferien

Nächste Prüfung

bau_schule

• 13.01.2024 : Prüfung: Holz-und Holzwerkstoffe, Natursteine

Fragen zur letzten Lektion

bau_schule

Haben Sie Fragen zur letzten Lektion?