Optimisation de découpe

Placer les pièces, calculer les coupes et limiter les chutes

Édition 2026	loucodi.fr

Un outil local, clair et modulaire pour produire, organiser et relier vos contenus.

Mode d’emploi

Préparer le calcul

- Indiquez les dimensions des plaques ou panneaux disponibles.
- Saisissez les pièces et leurs quantités.
- Réglez l’épaisseur du trait de coupe et autorisez ou non la rotation.
- Ajoutez les chutes réutilisables lorsque leur format est connu.

Optimiser et contrôler

- Lancez l’optimisation puis examinez chaque planche proposée.
- Contrôlez le sens matière, les marges de sécurité et les contraintes réelles de la machine.
- Utilisez le résultat comme plan de préparation : l’opérateur conserve la décision finale.

Bonnes pratiques

- Mesurez les stocks réels avant de valider.
- N’assimilez pas le trait de coupe à une marge de sécurité.
- Identifiez les chutes conservées pour un prochain calcul.

Besoin d’aide ? Consultez loucodi.fr/mode-emploi.html ou utilisez le bouton Contact du Workshop.