5.3 鼠标动画



图 5-5

该类动作分为：1.垂直拖动、2. 水平拖动、3. 左键动作、4. 右键动作、5. 鼠标动作、6. 窗口显示、7. 右键菜单、8. 信息提示八大类，图形对象一旦建立了与鼠标相关的动作的动画连接，在系统运行时当对象被鼠标选中或拖拽时，动作即被触发。

5.3.1 垂直拖动

垂直拖动连接使图形对象的垂直位置与变量数值相关联。变量数值的改变使图形对象的位置发生变化，反之，用鼠标拖动图形对象又会使变量的数值改变。

1. 首先要确定拖动对象在垂直方向上移动的距离（用像素数表示）。画一条参考垂直线，垂直线的两个端点对应拖动目标移动的上下边界，记下线段的长度。（线在选中状态下，其长度显示在属性设置栏中，如图 5-6）




图 5-6

2. 建立拖动图形对象，使对象与参考线段的下端点对齐，删除参考线段。

3. 然后选中图形对象，在属性设置导航栏中，点击 按钮切换到动画页，然后点击鼠标动画功能下“垂直拖动”后面的下拉框，选择“垂直拖动”如下图：



图 5-7

4. 下面就对话框中各项内容予以说明：

1) 变量选择：变量名称，选择要进行连接的变量名称。

2) 在最底端时（值）：图形对象被拖到最底端时对变量的设定值。

3) 在最顶端时（值）：图形对象被拖到最顶端时对变量的设定值。

4) 向上最少（移动像素数）：图形对象被拖到最顶端时，其位置在垂直方向上偏离原始位置的像素数。

5) 向上最多（移动像素数）：图形对象被拖到最底端时，其位置在垂直方向上偏离原始位置的像素数。

注意事项：

可以给上面的“移动象素数”输入负数，来达到反向拖动的目的。

5.3.2 水平拖动

水平拖动连接使图形对象的水平位置与变量数值相关联。变量数值的改变使图形对象的位置发生变化，反之，用鼠标拖动图形对象又会使变量的数值改变。

水平拖动连接的建立方法与垂直拖动方法类似，水平拖动动画连接对话框如图 5-8：



图 5-8

1. 变量选择：选择此按钮，弹出“变量选择”对话框，选择后变量名自动加在“变量”输入框内。

2. 在最左端时（值）：图形对象被拖到最左端时对变量的设定值。

3. 在最右端时（值）：图形对象被拖到最右端时对变量的设定值。

4. 向右最少（移动像素数）：图形对象被拖到最左端时，其位置在水平方向上偏离原始位置的像素数。

5. 向右最多（移动像素数）：图形对象被拖到最右端时，其位置在水平方向上偏离原始位置的像素数。

注意事项：

可以给上面的“移动象素数”输入负数，来达到反向拖动的目的。

5.3.3左键动作

左键动作连接能使图形对象与鼠标左键动作建立连接，对于选中的图形对象鼠标单击左键时，执行在按下鼠

标、鼠标按着周期执行、鼠标双击、释放鼠标这四个事件的脚本编辑器中的动作程序。因为该动作主要涉及脚本程序，所以对其较为详细的说明请参考本手册第6章。

5.3.4右键动作

右键动作连接能使图形对象与鼠标右键动作建立连接，对于选中的图形对象鼠标单击右键时，执行在按下鼠标、鼠标按着周期执行、鼠标双击、释放鼠标这四个事件的脚本编辑器中的动作程序。因为该动作主要涉及脚本程序，所以对其较为详细的说明请参考本手册第6章。

5.3.5鼠标动作

鼠标动作连接能使图形对象与鼠标动作建立连接，对选中的图形对象鼠标动作时，执行在鼠标进入、鼠标悬停、鼠标移动、鼠标离开这四个事件的脚本编辑器中的动作程序。因为该动作主要涉及脚本程序，所以对其较为详细的说明请参考本手册第6章。

5.3.6 窗口显示

窗口显示能使按钮或其它图形对象与某一窗口建立连接，当用鼠标点击按钮或图形对象时，自动显示连接的窗口。

1. 首先在组态界面创建图形对象。

2. 然后选中图形对象，在属性设置导航栏中，点击  按钮切换到动画页，然后点击鼠标动画功能下“窗口显示”后面的下拉框，选择“窗口显示”弹出“界面浏览”对话框如图 5-9：




图 5-9

3. 在该对话框中选择一个窗口，单击“确认”按钮或直接双击窗口名。返回动画连接菜单，可以继续创建其它动作，或者选择“取消”按钮返回。

5.3.7 右键菜单

右键菜单与“工程项目”导航栏—》菜单—》“自定义菜单”中的右键弹出菜单配合使用，进入运行系统后，使鼠标右键点击该对象时，显示一列右键弹出菜单。

1. 首先在“自定义菜单”中已经定义了一个名为“menu”的右键菜单，菜单项有2项“open”、“close”。




图 5-10

2. 其次在界面上创建一个图形对象。

3. 然后选中图形对象，在属性设置导航栏中，点击  按钮切换到动画页，然后点击鼠标动画功能下“右键菜单”后面的下拉框，选择“编辑右键菜单”弹出“右键菜单指定”对话框,如图 5-11：




图 5-11

4. 最后在“菜单名称”下拉框中选择已定义的右键菜单“menu”，在“与光标对齐”方式中选择一种合适的对齐方式。进入运行系统后，当用鼠标右键单击该图形对象时，出现如图 5-12的画面：




图 5-12

5.3.8 信息提示

使图形对象与鼠标焦点建立连接，当鼠标的焦点移动到图形对象上时，执行本动作，可以显示常量或变量等提示信息。

1. 首先在组态界面创建图形对象。

2. 然后选中图形对象，在属性设置导航栏中，点击  按钮切换到动画页，然后点击鼠标动画功能下“信息提示”后面的下拉框，选择“编辑信息提示”弹出“输入提示信息”对话框如图 5-13：



图 5-13

在编辑框内输入要显示的提示信息。在输入字符串信息后，要将字符串信息用双引号“ ”括起来。“延迟显示时间”项用于指定当鼠标焦点移动图形对象上后，延迟多长时间显示提示信息。“提示停留时间”项用于指定当开发时显示提示信息后，持续多长时间显示提示信息。

3. 最后进入运行系统后，当鼠标的焦点移动到图形对象上时，如图 5-14：




图 5-14