TO : YEC-SAKURA

ATTN : MR. OGURA-SAN
CC : MR. KOBAYASHI
: MR. NOZAKI
: MS. OOKAWA-SAN

CTRL No.: OD-PPS-TS 2109-005
Date : September 13, 2021

PRICON MICROELECTRONICS, INC.

☐ FOR QUOTATION ONLY

☑ FOR PARTS REQUEST & QUOTATION

MOLDING DIE SET PARTS REQUEST
成型金型パーツ依頼書

DEVICE NAME 品名	NP364-201#GP-2				
DRAWING No. 図面番号	B138306-001	Rev.	D	NUMBER OF CAVITY 取数	2

TOOLING LIFE 保障個数		PRODUCTION TOTAL 生産累計	

CATEGORY 区分	☑ REPAIR 修理	☐ LONGEVITY 延命	☐ SPARE 保守
REASON 依頼理由	☑ BROKEN 破損	☐ WEAR 磨耗	☐ REWORK 追加工
URGENCY 緊急度	☑ URGENT 至急	☐ NORMAL 通常	
REQUEST OF DELIVERY 要求日			
DIE SET CONDITION 金型状態	☐ STOP 生産停止中	☑ ON GOING 通常生産可能	☐ PARTIAL PROD'N 一部生産可能 ☐ NEED REWORK 仕上要
ORDER BALANCE 受注残			
PROD'N SCHEDULE 生産予定			

MOVEMENT SIDE ：移動側						FIX SIDE ：固定側					
PARTS NAME 部品名称	PARTS No. 部品番号	QTY. 依頼数量	REQUIRED QTY. 必要数	EOH	YEC FLIGHT	PARTS NAME 部品名称	PARTS No. 部品番号	QTY. 依頼数量	REQUIRED QTY. 必要数	EOH	YEC FLIGHT
COMA	19	2	2	0							
EJ.PIN	EJ.PIN OF NO. 19	4	4	0							

Prepared by

Raymond Brigue / Ver Garcia
PPS-TS DM Jr. / Sr. Engineer

Checked by

Leander G. Maranan
PPS-Manager


Approved by

Joel S. Padullo
Vice President

名称：B138306-001 D NP364-201 #GP-2	尺度	承認	製図	設計	北真工業㈱ 年 月 日	記号
	5:1		橋本	橋本	2020/12/17	TB

② 改造
2020. 12. 16

NO. 3 拡大図



REPLACEMENT OF BROKEN EJECTOR PIN STUCKED INTO THE PART NO.19 OF CAVITY 1 AND 2