TO : YEC-SAKURA

ATTN : MR. OGURA-SAN
CC : MR. KOBAYASHI
: MR. NOZAKI
: MS. OOKAWA-SAN

CTRL No.: OD-PPS-TS 2208-002
Date : August 09, 2022

PRICON MICROELECTRONICS, INC.

☐ FOR QUOTATION ONLY

☑ FOR PARTS REQUEST & QUOTATION

MOLDING DIE SET PARTS REQUEST
成型金型パーツ依頼書

DEVICE NAME 品名	NP383-293#LT				
DRAWING No. 図面番号	B120789-001	Rev.	D	NUMBER OF CAVITY 取数	4

TOOLING LIFE 保障個数		PRODUCTION TOTAL 生産累計	

CATEGORY 区分	☑ REPAIR 修理	☐ LONGEVITY 延命	☐ SPARE 保守	
REASON 依頼理由	☑ BROKEN 破損	☐ WEAR 磨耗	☐ REWORK 追加工	
URGENCY 緊急度	☑ URGENT 至急	☐ NORMAL 通常		
REQUEST OF DELIVERY 要求日				
DIE SET CONDITION 金型状態	☐ STOP 生産停止中	☑ ON GOING 通常生産可能	☑ PARTIAL PROD'N 一部生産可能	☐ NEED REWORK 仕上要
ORDER BALANCE 受注残				
PROD'N SCHEDULE 生産予定				

MOVEMENT SIDE ：移動側						FIX SIDE ：固定側					
PARTS NAME 部品名称	PARTS No. 部品番号	QTY. 依頼数量	REQUIRED QTY. 必要数	EOH	YEC FLIGHT	PARTS NAME 部品名称	PARTS No. 部品番号	QTY. 依頼数量	REQUIRED QTY. 必要数	EOH	YEC FLIGHT
SLIDE CORE	22	2	2	0							
SLIDE CORE	23	4	4	0							
EJ. PIN	----	4	4	0							

Prepared by

Raymond Bitgue / Ver Garcia
PPS-TS DM Jr. Engineer / Sr. Engineer

Checked by

Edison Jr. Valencia
PPS-Manager

Approved by


Joel Z. Padullo
Vice President


名称	NP383-293 #LT	尺度	承認	検図	設計	製図	北真工業(株)	記号
		8/1		橋本	深井		年月日 2017. 1. 20	ST

B120789-001 D

改③造 2017年 1月19日

NO. 3 拡大図





To re-open Shut-off cavity A and C.
To replace broken / damaged part no.22-2pcs, 23-4pc and ej. pins-4 pcs caused by encountered obstacle problem during mass production.