No. 1-13815

サービス作業報告書

2017 年 12 月 15 日

下記の通り、作業した事を認める。(フルネーム)

御担当者 氏名 RPMARTINEZ ㊞

作業区分	1 出張作業	2 出張納品	3 社内作業
有無区分	1 受注	2 有償	3 無償

指図書No.・対策No. ~

訪問先会社名 (コードNo.) PRICON MICROELECTRONICS, INC. 殿

所属部署

御担当者 RAFFY ANDAYA 様

出張区域 PHILIPPINES 都道府県 CABUYAO 市 LAGUNA 郡市区町

請求先会社名 (コードNo.) 殿

所属部署

御担当者 様

コードNo.	作業担当	営業担当
00124	H. ESCOBIN	K-YAMASHITA

機種	製造番号	製造年月日
ATB-150D	3405359001	2006 年 08 月 11 日

作業内容: ROBOT CHECKING (再訪問 / 機種区分 / 機種)

不具合詳細:

初回発生日 / / コントローラーエラーNo. サーボアンプエラーNo.

原因:

処置: MECHANICAL PARTS CHECKING, AIR LEAKS, WIRES/CABLES, CONTROLLER, SIGNALS I/O, SENSORS.

結果: FINISH

経過判定:

見積りNo. 無償理由:

MEMO: FINDINGS OF CHECKING: AT SERIES G CONTROLLER, MAIN AND SUB KICK CYLINDER, SPEED CONTROLLER FOR MAIN KICK, MAIN AND SUB KICK BOLT & NUT STOPPER, SUB KICK RETURN STOPPER, MAIN DESCENT SHOCK ABSORBER.
WE WILL GIVE QUOTATION FOR OUR FINDINGS

使用部品内訳 払出部門 001980

受払	No.	部品コードNo.	品名	型式	数量	単価	金額
無	1						
無	2						
無	3						
無	4						
無	5						
無	6						
無	7						
無	8						
無	9						
無	10						
無	11						
無	12						

D% 合計金額

作業料金内訳

基本料金	
部品料金	
出張料金	USD $40
作業料金	USD $28
小計	
消費税	
合計金額	USD $68

作業開始時間	14 時 00 分
作業終了時間	14 時 30 分
作業外時間	▲ — 時間 — 分
作業時間	00 時間 30 分

18904

Yushin 株式会社ユーシン精機