To : Y E C	From : PPS-MOLDING	Priority A B C
Attn : Mr. Nozaki	Arnold Martinez	

PMI-LISP PLANT
MACHINE PARTS RENEWAL
PROCEDURE REQUEST LIST
設備修理費用依頼書

Issue No. 発行No.	PPS-TS-230713-134
Date 発行日	13-Jul-2023

APP. BY 承認	PREP. BY 作成
Arnold Martinez PPS Asst. Manager	Vince Galinggana PPS Jr. Eqpt. Engr.

1. Equipment Details

Machine Number 号機	Machine # 28	メーカー Machine Maker	NISSEI	
Model No. 形式	PN60—5AN	機番 Serial No.	N063107	
Machine Tons 成形機大きさ	60Ton	No. of Years	14 years and 4 months	YRS
Machine Arrived 購入年日	3/3/2009	Total Utilization hrs	102,198	HRS

2. Equipment Condition 設備状況

2-1. Equipment /Maintenance Inspection Result

Barrel heater doesn' t reach set temperature.

Affected Machine Parts:

No.	Machine Parts	Last Date Installed	Remarks
1	Heater	First time replacement	No history of parts replacement
2	Heater		

SIGN
V. Galinggana

2-2. Machine problem summary
PROBLEM ENCOUNTERED :

Broken barrel heater.

SIGN
H. De Guzmary
Mr. Nozaki

2-3. Machine assessment
- MACHINE STATUS :Machine can't use in production
- RECOMMENDATION: Replacement of worn out and defective parts
- ATTACHMENT:

SIGN
Mr. ~~Joel C.~~ Padullo

3. YEC IN-CHARGE (YEC担当)

バンドヒーター老朽化の為、交換が必要と判断しました。

SIGN (承認)
Mr. Imano

YEC ANSWER COLUMN 国内回答欄	製造部		佐倉事業所	
Equipment repair cost 1st judgment date 設備修理費1次判定日 ( )	IN-CHARGE 担当	☑ 1st Approval 承認 ☐ Disapproved未承認	☑ Final Approval 承認	☐ Disapproved 未承認
ROUTE ルート PMI LISP —~~YEC~~ ~~PMI~~ LISP	Kobayashi Mr. Kobayashi	N. Itou Mr. Itou	T. Tsuchiya Mr. Tsuchiya	Mr. Tsuchiya