① お客様控

No. 1-09843

サービス作業報告書

2017 年 10 月 16 日

下記の通り、作業した事を認める。(フルネーム)

御担当者 氏名 ㊞

作業区分	1 出張作業	2 出張納品	3 社内作業
有無区分	1 受注	2 有償	3 無償

指図書No.・対策No. ~

訪問先会社名 (コードNo.)		所属部署	
PRICON MICROELECTRONICS INC. 殿		御担当者	MR. V. GARCIA 様
請求先会社名 (コードNo.)		所属部署	
殿		御担当者	様

出張区域: PHILIPPINES 都道府県 市 CABUYAO LAGUNA 郡市区町

コードNo.	作業担当	営業担当
00124	K.LINGAO	K.YAMASHITA

機種	製造番号	製造年月日
RA-α-70DL	3329610I	2005 年 07 月 26 日

作業内容: 再訪問 / 機種区分 / 機種

ROBOT REPAIR

不具合詳細: ROBOT HAVE SERVO ALARM WHEN POWER SWITCH ON.

初回発生日 / / コントローラーエラーNo. サーボアンプエラーNo.

原因: ERROR: 15149 - TRAV. AXIS SERVO DRIVER ERROR.

処置: RESET SERVO DRIVER CONNECTIONS. 1-CYCLE CHECK OK.

結果: 02 FINISH.

経過判定

見積りNo. 無償理由

MEMO: RECOMMENDATION: TO REPLACE TRAV. SERVO DRIVER (NON-OPERATION SIDE)

使用部品内訳 払出部門 001980

受払	No.	部品コードNo.	品名	型式	数量	単価	金額
無	1						
無	2						
無	3						
無	4						
無	5						
無	6						
無	7						
無	8						
無	9						
無	10						
無	11						
無	12						

D% 合計金額

作業料金内訳

基本料金	
部品料金	
出張料金	¥4000-
作業料金	¥2750-
小計	
消費税	
合計金額	¥6750-

作業開始時間	18 時 00 分
作業終了時間	18 時 30 分
作業外時間	▲ — 時間 — 分
作業時間	0 時間 30 分

Yushin 株式会社ユーシン精機