#7C

① お得意様控

サービス出張作業報告書

2017 年 08 月 14 日

No. 623066

下記の通り、作業した事を認める。

御担当者氏名 R. M. Solasco ㊞

作業区分	1	出張作業	2	出張納品	3	社内作業
有無区分	1	受注	2	有償	3	無償

指示書No.・対策No.・その他

訪問先会社名	（コードNo.）		所属部署		出張区域	PHILIPPINES 都道府県	LISP I CABUYAO LAGUNA 市	郡市区町
PRICON MICROELECTRONICS INC. 殿			御担当者	MR- RONALD SOLASCO 様				
請求先会社名	（コードNo.）		所属部署		コードNo.	作業担当	営業担当	
殿			御担当者	様	00124	D. DE LEON	K. YAMASHITA	
コードNo.	Y		機体番号		製造年月日			
機種	RA-α-70DL		33296101		2005年07月26日			

						エラーNo. / 部位コード
作業内容	01 据付	02 機体の取外	03 機体の取付	04 移設	05 オプション増設	
	06 ニッパー・ヘッドトライ	07 改造	08 プログラムトライ	09 ベース交換	10 引取	- TROUBLESHOOTING
	11 納品	12 修理調整	13 予防保全	14 巡回サービス	15 残作業	
	16 再修理	17 保証期間	18 対策作業	19 対策前作業		
状況	01 受注	02 納品	03 破損	04 エア洩れ	05 異音	- ALARM 15149 UNDEFINED ERROR ✓
	06 漏電	07 油漏れ	08 動作不良	09 位置ずれ	10 サーボ断	
	11 飛散	12 干渉する	13 エラー発生	14 ガタ発生	15 表示不良	
	16 仕様違い	17 点検	18 煙	99 その他		
原因	01 受注	02 納品	03 部品不良	04 調整不良	05 アース不良	
	06 潤滑不足	07 プログラム不良	08 接続不良	09 断線	10 確認ミス	
	11 再現せず	12 原因不明	13 顧客要因	99 その他		
処置	01 受注	02 納品	03 部品交換	04 部品修正	05 部品取付	- TRAVERSE SERVO DRIVER
	06 調整	07 点検	08 取付変更	09 貸与品取付	10 持ち帰り	ROTARY SWITCH CHANGE FROM 0 TO 1
	11 貴社予備品	12 貴社依頼	13 客先要望	99 その他		- AFTER POWER ON NO MORE ALARM
結果	01 納品完了	02 作動良好	03 様子を見る	04 残作業有り		
MEMO						

／　／　受付分　　　／　／　作業予定

使用部品内訳　　払出部門 001980

受払	No.	部品コードNo.	品名	型式	数量	単価	金額
無	1						
無	2						
無	3						
無	4						
無	5						
無	6						
無	7						

D%　　合計金額

持ち帰り部品内訳

受払		部品コードNo.	品名	型式	数量	単価	金額
無	A						
無	B						

使用部品代、作業料金は別途請求書にてご請求いたします。

□ 対策依頼	納期 ／	発送先	機体色	成形機
□ フィールド改善				

作業料金内訳

基本料金	
部品料金	
出張料金	US$40—
作業料金	US$55—
小計	
消費税	
合計金額	US$95—

作業開始時間	16 時 00 分
作業終了時間	17 時 00 分
作業外時間	▲0 時間 00 分
作業時間	1 時間 00 分

Yushin 株式会社ユーシン精機