



	WAKTU KERUSAKAN			WAKTU PELAKSANAAN PERBAIKAN KERUSAKAN			RINCIAN KERUSAKAN				RI	NCIA	N SPARE PA				
KODE ALAT											Consumable Parts	Qty	Spareparts	Part	Qty	TEKNIS PERBAIKAN	KETERANGAN
ALAI	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Jumlah Jam	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Jumlah Jam	Jenis Kerusakan	Section	Analisa Kerusakan	F. Kerusakan	Details	Qiy	Details	Number	Qiy	FERDAIRAN	
ARTG 01	13/03/2022 23:00	13/03/2022 23:20	0:20:00	13/03/2022 23:20	14/03/2022 01:20	2:00:00	Motor Fan Hoist Short	Hoist	Motr Fan Hoist Short antar Phase yang mengakibatkan Overcurrent pada Dynacon Artg 01	1	-	-	-	-	-	Perbaikan dilakukan dengan Mengganti Fan Motor Hoist yang rusak dengan yang sudah di Rewinding	-
ARTG 01	04/03/2022 18:00	04/03/2022 19:00	1:00:00	04/03/2022 19:00	04/03/2022 21:28	2:28:00	Crane to Crane Communication Fails	Eroom	Informasi dari Operator ARTG, Crane tidak ada didalam Blok DI RCMS dan Muncul Fault Crane to Crane Communication Fails	1	-	-	-	-	-	Perbaikan dilakukan dengan Swap Kabel FO dari Sisi MV J12 Ke J4 dan Sisi Eroom dari MV 12 ke 2	-
	Total Ke	erusakan	1:20:00	Total Pe	rbaikan	4:28:00				2		0			0		
ARTG 02	05/03/2022 00:50	05/03/2022 01:00	0:10:00	05/03/2022 01:00	05/03/2022 02:30	1:30:00	Bracket dan Cover Laser Spreader Rusak / Penyot	Spreader	Artg tidak bisa Auto, Setelah dilakukan pengecekan Terdapat kerusakan pada Bracket dan Cover Laser Spreader sisi Laut	2	-	-	Bracket dan Cover Laser Sensor Sprader (Pabrikasi)	-	2	Perbaikan dilakukan dengan mengganti Bracket dan Cover Laser Sensor Spredaer yang rusak dengan yang baru	-
ARTG 02	18/03/2022 10:00	18/03/2022 10:00	0:00:00	18/03/2022 10:00	18/03/2022 11:00	1:00:00	Camera Sirah no. 2 Rusak	Spreader	Tidak bisa membaca ketinggian, setelah dilakukan pengecekan terdapat Camera Sirah No 2 Rusak	1	-	-	-	-	-	Perbaikan dilakukan dengan Swap Camera Sirah No 2 dari ARTG 10	-
	Total Ke	erusakan	0:10:00	Total Pe	erbaikan	2:30:00				3		0			2		
ARTG 03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Ke	erusakan	0:00:00	Total Pe	erbaikan	0:00:00				0		0			0		
ARTG 04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Ke	erusakan	0:00:00	Total Pe	erbaikan	0:00:00				0		0			0		
ARTG 05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Ke	erusakan	0:00:00	Total Pe	erbaikan	0:00:00				0		0			0		
ARTG 06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Ke	erusakan	0:00:00	Total Pe	rbaikan	0:00:00				0		0			0		
ARTG 07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Ke	erusakan	0:00:00	Total Pe	rbaikan	0:00:00				0		###			0		





	WAKTU KERUSAKAN			WAKTU PELAKSANAAN PERBAIKAN KERUSAKAN					RINCIAN SPARE PART						\Box		
KODE ALAT							RINCIAN KERUSAKAN				Consumable Parts	Qty	Spareparts		Otro	TEKNIS PERBAIKAN	KETERANGAN
	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Jumlah Jam	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Jumlah Jam	Jenis Kerusakan	Section	Analisa Kerusakan	F. Kerusakan	Details	Qiy	Details	Number	Qty	1 DIDITINI	
ARTG 08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Ke	erusakan	0:00:00	Total Po	erbaikan	0:00:00				0		0			0		
ARTG 09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
	Total Ko	erusakan	0:00:00	Total Po	erbaikan	0:00:00				0		0			0		
ARTG 10	01/02/2022 00:00	28/02/2022 23:59	671:59:00	28/02/2022 23:59	28/02/2022 23:59	0:00:00	Breakdown	-	-	1	-	-	-	-	-	-	Menunggu Sparepart
	Total Ke	erusakan	671:59:00	Total Po	erbaikan	0:00:00				1		0			0		
ARTG 11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Ke	erusakan	0:00:00	Total Pe	erbaikan	0:00:00				0		0			0		
ARTG 12		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
	Total Ke	erusakan	0:00:00	Total Po	erbaikan	0:00:00				0		0			0		

	Medan,	Februari 2022
Prepared by :	Acknowledge by :	

BENNY SYAHPUTRA

Engineer Mechanical PT. Prima Multi Peralatan AUGUSTO DWIFA DANIEL

Spv. ABM Lapangan PT. Prima Terminal Petikemas