









No.	Petugas dan Peralatan	
1	Planner:Ikhsan Halomoan	
2	STS 01	
3	STS 02	
4	STS 03	
5	STS 04	
6	ARTG 01	
7	ARGT 02	
10	ARGT 07	
11	ARGT 08	
12	ARTG 09	
13	BLOCK A	
14	BLOCK D	
15	BLOCK E	
16	TT02 dan TT03	
17	HHT 02 & 06	

	03 februari 2021, 09.00 - 15.30 WIB			
No	URAIAN	STATUS	PIC	KETERANGAN
	Truck external TT03 tidak bisa melakukan gate out dikarenakan nominal berat pada gate out 04 tidak terbaca		teknik	Akan di lakukan kalibrasi oleh Tim teknik



No.	Petugas dan Peralatan		
1	Planner: Nico Barus		
2	STS 01		
3	STS 02		
6	ARTG 01		
7	ARGT 02		
10	ARGT 03		
11	ARGT 04		
12	ARTG 05		
13	ARTG 06		
14	BLOCK A		
15	BLOCK B		
16	BLOCK C		
17	TT04 dan TT05		
18	HHT 01		

10 Februari 2021, 09.00 - 15.30 WIB							
No	URAIAN	STATUS	PIC	KETERANGAN			
1	Gate In 2 Kios – K masuk air.	Selesai	TI	Perangkat yang ada di dalam Kios-K dikeringkan semua dari air hujan yang masuk kedalam Kios-K.			



No.	Petugas dan Peralatan		
1	Planner: Nico Barus		
2	STS 01		
3	STS 02		
6	ARTG 01		
7	ARGT 02		
10	ARGT 03		
11	ARGT 04		
12	ARTG 05		
13	ARTG 06		
14	BLOCK A		
15	BLOCK B		
16	BLOCK C		
17	TT04 dan TT05		
18	HHT 01		

	17 Februari 2021, 09.00 – 15.30 WIB					
N	URAIAN	STATUS	PIC	KETERANGAN		
	Kegiatan muat di blok B, ARTG 04 tidak ada pergerakan untuk Pick Up container sesuai Job dikarenakan status di dalam system GIVING WAY.	_	TI			



No.	Petugas dan Peralatan		
1	Planner: Farhan Aris		
2	STS 01		
3	STS 02		
6	ARTG 01		
7	ARGT 02		
10	ARGT 03		
11	ARGT 04		
12	ARTG 07		
13	ARTG 08		
14	BLOCK A		
15	BLOCK B		
15	BLOCK D		
16	TT 07 dan TT 08		
17	HHT 02		

24 februari 2021, 09.00 - 15.30 WIB						
No	URAIAN	STATUS	PIC	KETERANGAN		
	Ketika kegiatan Discharging ARTG 08 tidak terima Job.	On Progres	TI	Solusi nya ARTG 08 di Assign WQ List ulang Oleh pihak Planner melalui TOP X.		



KESIMPULAN

- 1. Kendala minor masih terjadi dari sisi IT dan ARTG, diminta tim IT dan Peralatan Standby agar jika ada kendala dapat cepat diantisipasi sehingga kegiatan operasional tidak terganggu.
- 2. Kesiapan IT dan Alat menjadi hal yang terpenting untuk mendukung Kinerja Operasi yang telah ditargerkan Menejemen Prima TPK.
- 3. Koordinasi antar Divisi menjadi hal yang utama untuk kemajuan PT Prima Terminal Petikemas agar dapat menjadi Tim yang Solid.
- 4. Segala kendala yang kami buat untuk bahan koreksi dan ditindaklanjuti agar TPK Prima dapat memenuhi target target yang diberikan menejemen.



THANK EYOUE

