

NOTA DINAS

Nomor:

Kepada : Yth. Direktur Operasi dan Teknik

Dari : Manajer Pengembangan

Perihal : Laporan Kejadian Kerusakan Power Supply Unit (PSU) Switch CISCO

IE4000 dan Power over Ethernet (PoE) Access Point Altai A8n

Memperhatikan:

1. Berita Acara Pemeriksaan tanggal 25 Januari 2022 Perihal Kerusakan Power Supply Unit (PSU) Switch CISCO IE4000 dan Power over Ethernet (PoE) Altai A8n;

2. Surat Elektronik dari PT Primus Indonesia Perihal Warranty Switch CISCO IE4000.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 25 Januari 2022, telah terjadi hubung singkat (*short circuit*) pada kabel power STS 01 yang menyebabkan kerusakan pada beberapa *device* sebagai berikut:
 - a. Power Supply Unit (PSU) CISCO IE4000 sebanyak 2 unit di Blok C;
 - b. Power over Ethernet (PoE) Altai A8n sebanyak 3 unit pada Panel Box High Mast
- 2. Kami sampaikan juga bahwa berdasarkan surat elektronik tanggal 24 Januari 2022 dari PT Primus Indonesia selaku pihak pelaksana *Maintenance TOS*, masa *warranty* perangkat CISCO IE4000 sudah berakhir, sehingga segala kerusakan yang terjadi pada perangkat tersebut tidak dapat di-*cover* oleh *principal* (bukti terlampir);

3. Sebagai gambaran, kami sampaikan harga PSU dan PoE pengganti sebagai berikut:

NO	Item	Jumlah	Satuan	Part Original		Alternatif	
				Merk/Jenis	Harga	Merk/Jenis	Harga
1	Power Supply Unit (PSU) CISCO IE4000	2	unit	2PWR-IE50W-AC	11.000.000	OMRON	1.200.000
2	Power over Ethernet (PoE) Altai A8n	3	unit	OEM	1.750.000	-	-

4. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, mohon arahan lanjut dari Bapak terhadap kondisi tersebut, sehingga dapat tetap mendukung kelancaran operasional terminal petikemas.

Demikian kami sampaikan, atas arahan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Medan, Januari 2022 MANAJER PENGEMBANGAN

FRIDOLIN SIAHAAN



LAMPIRAN

1. 2 Unit Power Supply Unit (PSU) CISCO IE4000



2. 3 unit Power over Ethernet (PoE) Altai A8n



PoE di Highmast 1



PoE di Highmast 4



PoE di Highmast 5


alialia Check Device Coverage cisco











Contacts Feedback Site Map Terms & Conditions

Privacy Statement Cookie Policy Trademarks

CISCO Copyright © 2022 Cisco Systems Inc. All rights reserved. Last Login: January 27, 2022 6:32 PM WIB


alialia Check Device Coverage cisco











Contacts Feedback Site Map Terms & Conditions

Privacy Statement Cookie Policy Trademarks

CISCO Copyright © 2022 Cisco Systems Inc. All rights reserved. Last Login: January 27, 2022 6:32 PM WIB