

TERMINAL PETIKEMAS BELAWAN FASE 2

			LAPOR	AN KERUSAKAN	
JENIS ALAT	: ST	S (ARTG)/TT	No.:	JENIS KERUSAKAN:	DIKETAHUI OLEH:
JAM KEJADIAN	: _			Kamera spreader,	ASST, MANAJER PELY. OPERASI
TANGGAL	: 2	2/04/20	021.	gantry buran selvinger	
POSISI ALAT	: _			video tidah julas	
DILAPORKAN OLEH	: <u>†</u>	levi		di layar	
			LAPOF	RAN PERBAIKAN	
DITERIMA OLEH	: _	Augusto D	<u>.</u>	PERGANTIAN SPAREPARTS	DILAKSANAKAN OLEH:
JAM LAPORAN	: _			DESKRIPSI VOLUME	
TANGGAL LAPORAN	: _			Camera Spreader	
JAM MULAI PERBAIKAN	: _			Camera gantry	
JAM SELESAI PERBAIKAN	: _				
URAIAN PERBAIKAN	: _				
dilabulian punje	celear	poda			
camera spreade	er Av	2.76 :			DIKETAHUI OLEH: SPV. PERALATAN
dan camera gantry AKTG:					M
dedagrati bahwa liamen teschit telah yamwan					/ A
fog dilabeller heating nammer fetap tidale Asa bembehi					'Augusto O.D
nound, selvingga di butuh lean prenggantian hamena					VERIFIKASI USER:
					ASST. MANAJER PELY. OPERASI
				SEBAB KETERLAMBATAN: Mullinge	YUSUF S
				Spaupants camera	