

Terminal Petikemas Belawan Fase 2









MV Mathu Bhum Voyage 276 W/E

Owner: Regional Shipmanagement PTE LTD

Agent: RCL - BUT Feeder PTE LTD

Flag : Singapore Year : 1990

Tramper International Vessel

02

Profile

LOA: 145,65 M Draft: 8,114 M DWT: 15.152,40 T GT: 11.079

Feeder / Direct : Direct



Port Information

Profil Kapal

Origin Port: Singapore

Next Port : Port Klang West Port

Destination : Bangkok

Last Port : Port Klang West Port



Rekap Performansi

PTP terus menunjukan peningkatan performasi kinerja operasional pada Uji Coba Pengoperasian ke II dan III

| | IU BHUM | 11177 |
|--------------------------|---------|-------------|
| $-1 \times I \Delta + E$ | пткним | IV //h |
| | | · v · ∠ / ∪ |

BWT 50,17 Hour

B/C/H 11,53 B/S/H 21

ET/BT 82,53%

MATHU BHUM V.277

BWT 32,92 Hour

B/C/H 16,11 B/S/H 35

ET/BT 91,44%

MATHU BHUM V.278

BWT 27,83 Hour

B/C/H 18,38 B/S/H 39


ET/BT 92,78%

Uji Coba I 01 Apr 21

Uji Coba II 18 Apr 21

Uji Coba III 04 Mei 21


Berth Allocation



MV. MATHU BHUM V.276 W/E

Anchorage Time : 01-04-2021 03:00
Berthing Time : 01-04-2021 07:00
Departure Time : 03-04-2021 13:00
Start Work Time : 01-04-2021 07:54
End Work Time : 03-04-2021 10:00


Berth From Meter: 504 - 650



MV. MATHU BHUM V.277 W/E

Anchorage Time : 18-04-2021 03:00
Berthing Time : 18-04-2021 05:30
Departure Time : 19-04-2021 17:30
Start Work Time : 18-04-2021 06:41
End Work Time : 19-04-2021 16:30

Berth From Meter: 504 - 650



MV. MATHU BHUM V.278 W/E

Anchorage Time : 03-05-2021 19:00
Berthing Time : 04-05-2021 12:15
Departure Time : 05-05-2021 19:15
Start Work Time : 04-05-2021 13:43

End Work Time : 05-05-2021

Berth From Meter: 504 - 650

Kinerja Operasional

| | Service Time | Uji Coba I | Uji Coba II | Uji Coba III |
|----------------------|---|--|--|--|
| 1. Post | pone Time | 0,75 Jam/Kapal | 1,00 Jam/Kapal | 8,00 Jam/Kapal |
| | t ing Time (WT) Berth Pilot | 0,00 Jam/Kapal 0,00 Jam/Kapal 0,00 Jam/Kapal | 0,00 Jam/Kapal 0,00 Jam/Kapal 0,00 Jam/Kapal | 0,00 Jam/Kapal 0,00 Jam/Kapal 0,00 Jam/Kapal |
| 3. Appr | roach Time (AT) | 1,13 Jam/Kapal | 1,04 Jam/Kapal | 1,83 Jam/Kapal |
| • Id • Ef • No | h Working Time (BWT) lle Time (IT) fective Time (ET) on Operating Time NOT) | 50,17 Jam/Kapal 5,60 Jam/Kapal 44,57 Jam/Kapal 3,83 Jam/Kapal | 32,92 Jam/Kapal 0,00 Jam/Kapal 32,92 Jam/Kapal 3,08 Jam/Kapal | 27,83 Jam/Kapal 0,00 Jam/Kapal 27,83 Jam/Kapal 2,17 Jam/Kapal |
| 5. Turn | n Round Time (TRT) | 55,88 Jam/Kapal | 38,04 Jam/Kapal | 39,83 Jam/Kapal |
| 6. ET: | ВТ | 82,53 % | 91,44 % | 92,78 % |
| 7. BCH | | 11,53 | 16,11 | 18,38 |
| 8. BSH | | 21 | 35 | 39 |
| 9. BOR | ₹ | 2,25% | 1,50% | 1,25% |
| 10. SOR | | - | - | - |
| 11. YOF | R | 7,15% | 7,66% | 7,24% |
| 12. Kes | siapan Alat | 95% | 95% | 95% |

Bongkar & Muat Petikemas

| Description | Mathu Bhum 276 | Mathu Bhum 277 | Mathu Bhum 278 |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
| I. Based on Box | 1.038 | 1.139 | 1.068 |
| a. Import | 504 | 594 | 522 |
| b. Export | 534 | 545 | 546 |
| II. Based on TEU's | 1.432 | 1.532 | 1.447 |
| a. Import | 699 | 834 | 760 |
| b. Export | 733 | 698 | 687 |
| III. Based on Size (Box) | 1.038 | 1.139 | 1.068 |
| a. 20' | 644 | 746 | 689 |
| - Import | 275 | 354 | 284 |
| - Export | 369 | 392 | 405 |
| b. 40' | 394 | 393 | 379 |
| - Import | 229 | 240 | 238 |
| - Export | 165 | 153 | 141 |

Dokumentasi Uji Coba Pengoperasian Tahun 2021

Terminal Petikemas Belawan Fase 2



Kendala Uji Coba Pengoperasian Tahun 2021

Terminal Petikemas Belawan Fase 2

- 1. Radio Frequency Identification (RFID):
 - a. Pemakaian Truk Eksternal yang tidak standar.
 - b. Pemalsuan RFID.
 - c. Masih adanya RFID tahun lalu atau RFID perusahaan lain yang masih terpasang (hiasan).
- 2. Prilaku dan kebiasaan sopir yang masih belum berdaptasi dengan sistem otomatis.
- 3. Perlu Sosialisasi kembali terkait SOP penggunaan Weight In Motion (WIM).
- 4. Untuk sementara masih perlunya Trafikman untuk kelancaran di Area Exeption, Area Waiting dan CY untuk mengatu<mark>r truk eksternal.</mark>
- 5. Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) kurang cakap dan handal dalam melepas lock sehingga banyak lock yang tersangkut dalam kegiatan B/M.
- 6. Petugas Operator STS, ARTG, Internal Truk dan Petugas Operasi yang masih perlu pengalaman untuk kegiatan B/M untuk BSH 50.
- 7. Pengoperasian dan penyesuaian sistem serta upgrade sesuai kebutuhan operasional yang diterapkan PT Prima Terminal Petikemas.
- 8. Adanya cuaca buruk yang membuat alarm pada alat STS berbunyi dan memperlambat kegiatan B/M karena kecepatan angin mencapai 22 Knot.

