

Fizikai tulajdonság	NB 50/70	RA 70/100	RmB 45/80-55	PmB 25/55-65
Penetráció 25°C [0,1 mm]	53	57	66	40
Lágyuláspont [°C]	52	54	58	79
Fraass-töréspont [°C]	-15	-20	-24	-16