

TÍTULO: Compatibilidade de Placas e Motores Ventiladores**Divulgação:** Área Técnica, administrativo, autorizado**Produto:** Eco Inverter II – 45HJFI/QI 9.000BTUS E 12.000BTUS

Boletim Informativo Técnico


Visando a assertividade nos atendimentos, para as solicitações de peças das unidades condensadoras da linha Eco Inverter II, nas capacidades de 9.000 e 12.000 BTU's, é necessário anexar algumas informações na abertura da ordem de serviço, conforme listado abaixo:

1. Nota fiscal (NF)
2. Anexar imagem da placa da externa
3. Anexar imagem do ventilador da unidade externa
4. Anexar foto da etiqueta da unidade externa.

Estamos solicitando as fotos desses componentes porque nosso produto Eco Inverter II sofreu uma atualização com motores e placas de corrente contínua (DC). Para esclarecer dúvidas sobre como solicitar as respectivas peças em garantia ou comprá-las, precisamos das informações que constam neste boletim.

Abaixo, mostramos a diferença das placas que utilizam o motor DC (corrente contínua):

A placa Inverter DC na imagem à esquerda é identificada pelo pequeno dissipador de calor em alumínio, destacado dentro do retângulo vermelho. A placa Inverter DC é unicamente compatível com o motor ventilador DC mostrado abaixo à direita.



Abaixo mostramos a diferença das placas que usam o motor AC (corrente alternada)

A placa Inverter AC na imagem abaixo à esquerda é identificada pelo capacitor destacado dentro do retângulo vermelho. A placa Inverter AC é unicamente compatível com o motor ventilador AC mostrado abaixo à direita, e vice-versa.



Ligar um motor AC com uma placa inverter DC pode gerar a queima de ambos e vice e versa, evite prejuízos.

Na indisponibilidade de uma das placas, será enviada a placa, que estiver disponível em estoque, com respectivo motor ventilador compatível, que **deverá ser obrigatoriamente substituído**, o mesmo vale para o caso do motor ventilador em relação a placa.

EM CASO DE DUVIDA CONSULTAR O SETOR TÉCNICO !

Equipe técnica Pós Venda