
C:\Users\BHARATH\OneDrive\Documents\urat.uvproj - µVision
File Edit View Project Flash Debug Peripherals Tools SVCS Window Help
Registers
Disassembly
urat.c
STARTUP.A51
#include <reg51.h>
void serial_ISR(void) interrupt 4
{
if(RI)
{
P1 = SBUF;
RI = 0;
}
}
void main()
{
TMOD=0x20;
TH1=0xFD;
SCON=0x50;
TR1=1;
ES=1;
EA=1;
while(1);
}
Serial Channel
Parallel Port 1
Interrupt System
Command
Running with Code Size Limit: 2K
Load "C:\\Users\\BHARATH\\OneDrive\\Documents\\Objects\\urat"
BS \URAT\L18
ASM ASSIGN BreakDisable BreakEnable BreakKill BreakList BreakSet BreakAccess COVERAGE COVTOFILE DEFINE DIR Display Enter EVALuate EXIT FUNC Go INCLUDE KILL LogicAnalyze LOAD LOG MAP MODE Ostep PerformanceAnalyze Pstep RESET


C:\Users\BHARATH\OneDrive\Documents\urat.uvproj - µVision
File Edit View Project Flash Debug Peripherals Tools SVCS Window Help
Registers
Disassembly
urat.c
STARTUP.A51
#include <reg51.h>
void serial_ISR(void) interrupt 4
{
if(RI)
{
P1 = SBUF;
RI = 0;
}
}
void main()
{
TMOD=0x20;
TH1=0xFD;
SCON=0x50;
TR1=1;
ES=1;
EA=1;
while(1);
}
Serial Channel
Parallel Port 1
Interrupt System
Command
Running with Code Size Limit: 2K
Load "C:\\Users\\BHARATH\\OneDrive\\Documents\\Objects\\urat"
BS \URAT\L18
ASM ASSIGN BreakDisable BreakEnable BreakKill BreakList BreakSet BreakAccess COVERAGE COVTOFILE DEFINE DIR Display Enter EVALuate EXIT FUNC Go INCLUDE KILL LogicAnalyze LOAD LOG MAP MODE Ostep PerformanceAnalyze Pstep RESET SAVE