



ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

1. Следите за исправным состоянием УШМ.
2. Надежно и крепко держите в руках УШМ.
3. Держите руки на безопасном расстоянии от движущихся деталей УШМ. Избегайте попадания любых частей тела в движущиеся детали инструмента во время выполнения рабочих операций.
4. Не работайте с УШМ под воздействием алкоголя или лекарств, которые могут повлиять на скорость вашей реакции. Не работайте с УШМ, когда вы устали или не имеете возможности контролировать рабочий процесс.
5. Не очищайте обрабатываемую поверхность руками. При выключенном УШМ используйте металлическую щетку.
6. Не допускайте попадания воды на кожух мотора и особенно на вентиляционные отверстия. Не закрывайте вентиляционные отверстия.
7. Не допускайте механических повреждений, ударов, падений УШМ и т.п.
8. Не допускайте воздействия внешних источников тепла или химически активных веществ, а также от попадания жидкостей и посторонних твердых предметов внутрь УШМ.
9. Выключайте УШМ с помощью выключателя перед подключением/отключением от сети электропитания.
10. Следите за состоянием круга и нагревом электродвигателя.
11. Меняйте положения поворотной рукоятки только после выключения электропривода и полной остановки шлифовального круга.
12. Не допускайте нажатий на кнопку фиксации шпинделя, это может привести к поломке машины или травме работника.
13. Рабочая поверхность круга должна иметь строго круговое вращение.
14. Рабочая оснастка должна точно «сидеть» на шпинделе.
15. Не применяйте поврежденную рабочую оснастку. Проверяйте перед каждым применением рабочую оснастку: шлифовальные круги на сколы и трещины, шлифовальные тарелки на трещины, риски и сильный износ, проволочные щетки на незакрепленные или поломанные проволоки.
16. Держите шнур питания в стороне от вращающихся деталей УШМ.
17. Не применяйте оснастку, требующую применения охлаждающих жидкостей.
18. Предотвращайте блокирование отрезного круга и завышенное усилие



VISION ZERO



прижатия. Не выполняйте слишком глубоких резов.

19. При резке от себя будьте особенно внимательны, в случае обратного удара, УШМ может травмировать вас.

20. При заклинивании отрезного круга выключите УШМ и удерживайте ее до остановки круга. Не пытайтесь достать еще врачающийся отрезной круг из реза, т.к. это может привести к обратному удару.

21. Не применяйте оснастку с завышенными размерами.

22. Отключайте инструмент при перерывах в работе, транспортировке и чистке.

23. Защитный кожух должен быть надежно закреплен на УШМ и настроен так, чтобы достигалась наибольшая степень безопасности для работника. В сторону работника должна быть открыта, как можно меньшая часть абразивного инструмента.

24. Проволочные щетки теряют проволоки также при нормальной работе. Не перегружайте проволоки чрезмерным усилием нажатия. Отлетающие куски проволоки могут легко травмировать работника.

25. Всегда следите за устойчивым положением ног. При работе на высоте убедитесь в отсутствии работников ниже по вертикали.



VISION ZERO

