



ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

1. По окончании земляных работ работающий обязан:
осмотреть и привести в порядок место производства земляных работ и подходы к нему, убрать посторонние предметы, очистить от мусора;
убедиться в отсутствии на откосах выемок валунов (камней, глыб грунта) и при их обнаружении принять меры по очистке откосов выемок;
закрыть или оградить выемки, если работа не закончена, а в темное время суток включить на ограждениях сигнальное освещение;
инструмент, оснастку и другие приспособления, применяемые в работе, очистить от грунта и убрать в специально отведенное для хранения место;
очистить специальную одежду и другие средства индивидуальной защиты и убрать их в отведенные для хранения места.
2. В перерывах, по окончании производства земляных работ не допускается нахождение работающего в выемке.
3. Обо всех неполадках, возникших во время работы, и принятых мерах по их устранению работающий обязан сообщить непосредственному руководителю или уполномоченному должностному лицу работодателя.



VISION ZERO

