



ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

1. По окончании работы с применением электроинструмента работающий обязан:

отключить электроинструмент и используемое электрооборудование; электроинструмент и вспомогательное оборудование к нему очистить от пыли, грязи и убрать в предназначенные для хранения место;
привести в порядок рабочее место;
очистить специальную одежду и другие средства индивидуальной защиты и убрать их в специально отведенные для хранения места;
сообщить непосредственному руководителю или иному уполномоченному должностному лицу работодателя обо всех неполадках, возникших во время работы, и принятых мерах по их устранению;
отключить местное освещение и вентиляцию от сети питания.

2. По завершении всех работ следует вымыть руки и лицо теплой водой с мылом или аналогичными по действию смывающими средствами.



БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 24/7
@PRO101

VISION ZERO

